


HEIDENHAIN iTNC530

Bemérések
Szerszámok
Munkadarab nullapont



Szerszámok bemérése

Az első szerszámmal megérintve a darab felszínét a Z pillanatnyi kijelző 110.5-et mutat, azaz a főorsó síkja a darab felett 110.5 mm-rel van, tehát az első szerszám hossza 110.5 mm.

Ezt az értéket kell a szerszámlista megfelelő sorának **L** oszlopába írni.

Szerszámlista szerkesztése
Szerszám hossza ?

№	NAME	L	R	R2	DL	DR
0	NULLWERKZEUG	+0	+0	+0	+0	+0
1	FURO	110.5	+5	+0	+0	+0
2	MARO	+0	+8	+0	+0	+0
3		+0	+0	+0	+0	+0
4		+0	+0	+0	+0	+0
5		+0	+0	+0	+0	+0
6		+0	+0	+0	+0	+0
7		+0	+0	+0	+0	+0
8		+0	+0	+0	+0	+0
9		+0	+0	+0	+0	+0
10		+0	+0	+0	+0	+0
11		+0	+0	+0	+0	+0
12		+0	+0	+0	+0	+0
13		+0	+0	+0	+0	+0
14		+0	+0	+0	+0	+0
15		+0	+0	+0	+0	+0
16		+0	+0	+0	+0	+0

0% S-IST
0% SCNmJ LIMIT 1 22:04



X	+0.000	Y	+0.000	Z	+110.500
*B	+0.000				

S1 0.000

PILL. MAN(0) T 1 Z S 3000 F 0 M 5 / 9

KEZDÉS VÉGE OLDAL OLDAL SZERKESZT SZERSZÁM-HELYLISTA VÉGE
KI BE NÉV KERESESE

Használhatja az érték átvételére a pillanatnyi pozíció átvételi gombot, de előtte győződjön meg arról, hogy a **Z tengely** van kijelölve.



A második szerszámmal megérintve a darabot a Z pillanatnyi kijelző 71.2-öt mutat, tehát a második szerszám hossza pedig 71.2 mm.

Hasonlóan kell eljárni valamennyi szerszámmal.

A szerszámok sugara (**R**) közvetlenül megadható a bemérés során.

