


19/06/2012 1° vez

Persanal = lug. residente, mg aux, mssr, residente int, ins int, topógrafo, cedeno, maestro, ayudantes, operarios

Magnitudes = Retiro excavación, volquetes, saltaria, herramientas menores.

Actividades = Trabajos de #110 a #130 en actividad de excavación en instalación de tubería para acomodo, se apoya programación de trabajos hidráulicos; se instalan flujos de regadíos en los colectores para conectar las mangleras domiciliarias.

Danielo Viegas



Victor Delgado

19/06/2012 2ma vez


Persanal = lug. residente, mg aux, mssr, residente int, ins int, topógrafo, cedeno, maestro, ayudantes, operarios.

Magnitudes = Retiro excavación, volquetes, saltaria, herramientas menores.

Actividades = TIN X - A139 Continua cruce de localización de tubería existente y nueva.

Estado = emplazamiento.

Danielo Viegas



Victor Delgado


19/06/2012 3ma vez

Persanal = lug. residente, mg aux, mssr, topógrafo, cedeno, residente int, ins int, maestro, ayudantes, operarios.

Magnitudes = Retiro excavación, volquetes, saltaria, herramientas menores.

Actividades = Se realiza preparación de terreno y tubería para próximas pruebas hidráulicas.

Danielo Viegas



Victor Delgado

19/06/2012 4ma vez

Persanal = lug. residente, mg aux, mssr, topógrafo, cedeno, residente int, ins int, maestro, ayudantes, operarios.

Magnitudes = Retiro excavación, volquetes, saltaria, herramientas menores.

Actividades = M1 - M1 20 Se realizan las pruebas hidráulicas.

obteniendo resultados positivos, se espera programar  
de empleo.

Daniela Vélez

López Díaz

## bases de obra

Contrato: obra agua de 2021

Objeto: Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición  
de los sectores de acueducto y alcantarillado para garantizar  
la continuidad del servicio en los sectores comprendidos  
para el distrito hidráulico N° 7 ubicado dentro del  
perímetro hidrosanitario del IBAL SAESP oficial  
en la ciudad de Ibagué

Contractista: Consorcio sectos hidráulicos 2021

Nit: 901-478972-4

Representante legal: Juan Carlos Aspíroz Ramírez

Contrato de intervención Q63 del 2021

Objeto: Intervención técnica administrativa y Ambiental para  
los obras de Rehabilitación y/o recuperación y/o  
reposición de los sectores de acueducto y alcantarillado  
para garantizar la continuidad del servicio en los  
distritos hidráulicos del perímetro hidrosanitario  
del IBAL SAESP oficial en la ciudad de Ibagué

Contractista: Consorcio intervención externa IBAL

Nit: 901479007-6

Representante legal: Luis Francisco Espinoza Ramírez

Juan Carlos Aspíroz  
Ramírez  
Residente interventor

Luis Francisco Espinoza  
Ramírez  
Interventor

Diego Farfán Gómez  
Residente obra

Juan Carlos Ramírez  
Director Obra

Calle 144-141 Carrera 81 Barrio Salado

25/10/21 Clima

Personal: Personal social IBAL - no intervención Residente, supervisión  
Actividades: Socialización del proyecto con personal social del IBAL y comité del área de intervención

26/10/21 Clima

Personal: Personal social ins osi ins inf

Actividades: Realización de actos de recordación y socialización

27/10/21 Clima

Personal: Residente Ing Aux ins osi Residente int ins int  
1 maestro 2 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Excección para gradas de cerramiento

28/10/21 Clima

Personal: Residente Ing Aux ins osi Residente int ins int  
1 maestro 2 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Instalación de palieradura para cerramiento

Observaciones: Se inició con la intervención entre Calle 143

) y calle 142 de la carrera 81

29/10/21

Clima: Soleado - Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux ins osi Residente int ins int  
1 maestro Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor - Pendleton

Actividades: Inicio elaboración de edotto para proteger exento  
de linea de drenamiento

3/11/21

Clima: Soleado - Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux ins osi Residente int, ins int  
1 maestro Ayudantes 1 oso Retiro & oso volteo

Afiliados: Continúan colindantes la demolición de edificio para linea de alcantarillado y excavación manual mecánica de linea de desague

27/11/21 Clima: soleado - terreno seco

Personal: Presidente ing Aux ms SOT Presidente int ms int 1 maestro Ayudantes 1 cpe Retiro 2 OFP int

Maquinaria y equipo: Retiro excavación 2 volteos, Herramienta M

Afiliados: Continúan excavación mecánica para linea de alcantarillado

28/11/21 Clima: Nuboso - Terreno seco

Personal: Presidente ing Aux ms SOT Presidente int ms int 1 maestro Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramienta menor

Afiliados: Inicia excavación para red doméstica de alcantarillado

Observaciones: en excavación mecánica para linea de alcantarillado se encuentra intersección con tubería de aguadero

29/11/21 Clima soleado - terreno seco

Personal: Presidente ing Aux ms SOT Presidente int ms int 1 maestro Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramienta menor

Afiliados: Continúa excavación de red doméstica

Observaciones: en excavación de red doméstica se intercepta tubería de aguadero en asbestos cerámico, se espaciosa alcantarillado para proceder a la intervención

30/11/21 Clima: Nuboso - Terreno seco

Personal: Presidente ing Aux ms SOT Presidente int ms int 1 maestro Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramienta menor - mezcladora

Afiliados: Instalación de lata o grava, instalación de tubería para linea de alcantarillado, fundición de reductos

7/11/21 Clima Soleado - Tiempo Seco

Personal: Presidente Ing Aux Ins SSI Presidente Inf Ins  
2 maestros Ayudantes

Maquinaria y equipo: Haciendo masas

Actividades: Manejo de aguas de red de alcantarillado  
Instalación de tubos de 6" por partes  
domésticas.

8/11/21 Clima Soleado - Tiempo Seco

Personal: Presidente Ing Aux Ins SSI Presidente Inf Ins  
2 maestros Ayudantes

Maquinaria y equipo: Haciendo masas mezcla

Actividades: Excavación para red alcantarillado, Fundación  
caja de inspección, Excavación para caja de  
inspección, se hace excavación rotatoria de  
acercamiento en talud sobre calle 144 y  
143.

11/11/21 Clima Soleado - Tiempo Seco

Personal: Presidente Ing Aux Ins SSI Presidente Inf Ins  
2 maestros Ayudantes

Maquinaria y equipo:

Actividades: Inicio de demolición de costillo entre calle  
calle 144 y 143, En tramo entre calles 143 y 142  
observación: se intercepta red de alcantarillado con tubo  
principal de alcantarillado, se hace señalización  
y se espera intervención de la linea.

12/11/21 Clima Soleado - Tiempo Seco

Personal: Presidente Ing Aux Ins SSI Presidente Inf Ins  
2 maestros Ayudantes

Maquinaria y equipo

Actividades: Tramo 144-143 Continua demolición de costillo  
se hace excavación de linea de alcantarillado  
para apoyos para identificación de linea de  
alcantarillado  
tramo 143-142 a

dmalicias y apiques para localización de caños de impermeabilización.

13/11/21 Clima Soleado - Tiempo Nuboso

Personal: Residente Ing Aux 1 no 303 Residente Int 1 no 101  
2 maestros Ayudantes 1 opo Retiro 2 opo Volquetes

Maquinaria y equipo: 1 retiro 2 volquetes Hormigón en mezcla

Actividades: Tramo 143-142 se cortan tubería de surco  
afectada en excavación, se retira lodo y  
comprobación de fondo de linea de alcantarillado.  
Tramo 144-143 inicio excavación de red  
de alcantarillado con retiro excavadora

16/11/21 Clima: Lluvia 10 am - 11 am

Personal: Residente Ing Aux 1 no 303 Residente Int 1 no 101  
2 maestros Ayudantes 1 opo Retiro 2 opo Volquetero

Maquinaria y equipo: 1 Retiro excavadora 2 Volquetes Hormigón en mezcla

Actividades: Tramo 144-143 fondo de hilos más cercano  
de eje para instalación de tubería 10".  
Se instalan apiques para localización de tubería.  
Se sigue la obra el sacerdote.

Tramo 143-142 Continua excavación mecánica  
con retiro excavadora en zona principal.  
Lluvia fuertemente sobre las 10:40 am hasta  
las 11:10 am.

Observaciones: • Se desliza punto de impermeabilización ubicado en  
la calle 81 y calle 144 completamente seca  
para verificación de diámetro de tubería y  
determinar una solución.

• Se desmonta tubería de acero en  
estadio circular, se interna con un opo  
en la tubería y se empalma nuevamente.  
Con un tubo de plástico.

17/11/21 Clima soleado tiempo nuboso

Personal: Residente Ing Aux 1 no 303 Residente Int 1 no 101  
2 maestros Ayudantes.

Maquinaria y equipo: Hormigón en mezcla

Actividades: Tramo 144-143 se inicia reemplazo de tubería

y como si, se retira tubo de 10" con su respectivo  
bloque, Torno 143-142 continua excavación de demoliciones

### 18/11/21 Clima Soleado - Tiempo Seco

Personal: Presidente ing Aux ms sst Presidente int ms int  
2 maestros Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Torno 144-143 Fundición de bloques con reseña  
tubería de 10" del sistema de alcantarillado  
Torno 143-142 Continua excavación de redes  
demoliciones y limpieza de excavación principal

### 19/11/21 Clima Soleado - Tiempo Seco

Personal: Presidente ing Aux ms sst Presidente int ms int  
2 maestros Ayudantes

maquinaria y equipo: Mezcladora - Herramienta menor

Actividades: Torno 144-143 inicio fundición de revestimiento para  
tubería de alcantarillado de 10"  
Torno 143-142 Instalación de lecho en arena  
e instalación de tubería para red de alcantarillado  
y fundición de revestimiento.

### 20/11/21 Clima Soleado - Tiempo Seco

Personal: Presidente ing Aux ms sst Presidente int ms int  
2 maestros Ayudantes

maquinaria y equipo: Compactor - Mezcladora - Herramienta menor

Actividades: Torno 144-143 lleno y compactación en recepción  
de arena para linea de alcantarillado

Torno 143-142 Continua fundición de revestimiento  
para linea de alcantarillado.

### 22/11/21 Clima Soleado - Tiempo Nuboso

Personal: Presidente ing Aux ms sst Presidente int ms int  
2 maestros Ayudantes

maquinaria y equipo: Compactor - Herramienta menor

Actividades: Limpieza de excavación


por rotura de tubería de alcantarillado de 10", inicia  
llenado y compactación de lodo de alcantarillado en seco  
Tomas 143-142 Continua excavación manual para demoler  
dendrón de astollo para linea de alcantarillado  
domésticos

  
 23/11/21 Clima Soleado - Temperatura:   
 Personal: Presidente Ing Aux ins sst Presidente int ins int  
 2 maestros Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano

Actividades: Tomas 144-143 Continua fundición de reductores  
 para linea de alcantarillado


Tomas 143-142 Continua excavaciones para  
 retales domiciliarios

  
 24/11/21 Clima Soleado - Temperatura:   
 Personal: Presidente Ing Aux ins sst Presidente int ins int  
 2 maestros Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano

Actividades: Tomas 144-143 Excavación para red domiciliaria  
 y caja de inspección

Tomas 143-142 Continuar excavaciones para  
 retales domiciliarios

  
 25/11/21 Clima Soleado - Temperatura:   
 Personal: Presidente Ing Aux ins sst Presidente int ins int  
 2 maestros Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mano

Actividades: Tomas 144-143 Continua excavación para red  
 domiciliaria y caja de inspección

Tomas 143-142 Excavaciones para redes  
 domiciliarias y caja de inspección, Fundición  
 de caja de inspección e instalación de tubería  
 de 6"

26/11/21 Clima Soleado - Tiempo seco

Personal: Presidente Ing Aux ins SSI Presidente int ins int  
2 maestros Ayudantes

Maquinaria y equipo: Maquinaria - Comprobación - Herramientas

Aactividades: Torno 144-143 lleno y comprobación en redos de red de alcantarillado instalación de tubos y fundición de coja de impermeación y fundición de revestimiento

Torno 143-142 Descolado de costillo para red domiciliaria, Continua excavación para red domiciliaria

~~27/11/21 Clima Soleado - Tiempo Nuboso~~

Personal: Presidente Ing Aux ins SSI Presidente int ins int  
2 maestros Ayudantes

maquinaria y equipo: Comprobación - Herramientas novedad

Aactividades: Torno 144-143 lleno y comprobación de red domiciliaria y zona de alcantarillado

Torno 143-142 Continua excavación para redos domiciliarios

~~28/11/21 Clima Soleado - Tiempo Nuboso~~

Personal: Presidente Ing Aux ins SSI Presidente int ins int  
2 maestros Ayudantes

maquinaria y equipo: Demolición, Herramientas novedad

Aactividades: Torno 144-143 Instalación de tubos de 6"  
excavación para coja de impermeación

Torno 143-142 Rotación de coja de impermeación  
para rotación de tubos de 6"

Observaciones: Se evidencia hundimiento sobre  
de agujas negras en punto 3 entre  
calle 143-142 de la calle 81 por lluvias  
en el sector

~~30/11/21 Clima Soleado - Tiempo Nuboso~~

Personal: Presidente Ing Aux ins SSI Presidente int ins int  
2 maestros Ayudantes

maquinaria y equipo

Actividades: Tramo 144-143 Excavación de red domiciliaria  
Instalación de tubería de 6 pulgadas domiciliaria  
Tramo 143-142 Excavación para caja de inspección

01/12/21 Clima: Soleado - terreno seco

Personal: Presidente ng Aux no sot Presidente int insint  
2 maestros Ayudantes

maquinaria y equipo: Fleteexcavadora, Herramientas manuales

Actividades: Tramo 144-143: Limpieza con riego excavación  
de material piercante de la excavación,  
excavación mecánica de líneas de alcantarillado  
derridimíón de asfalto para red domiciliaria

Tramo 143-142 Se adhiere personal en  
abajo y limpia de material piercante de  
la excavación.

02/12/21 Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Presidente ng Aux no sot Presidente int insint  
2 maestros Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramientas manuales - Compactor

Actividades: Instalación de tubería de 10" para red  
de alcantarillado en tramo 144-143  
derridimíón de asfalto y excavación de  
red domiciliaria, Fundición de revestimiento  
para cierre de tubería

Tramo 143-142: Haga y compactación de  
revestimiento en zanja de alcantarillado

03/12/21 Clima: Soleado Terreno seco

Personal: Presidente ng Aux no sot Presidente int insint  
2 maestros Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramientas manuales - Compactor

Actividades: Tramo 144-143 excavación para red domiciliaria

Tramo 143-142 Continúan actividades de  
haga y compactación de revestimiento en zanja de  
alcantarillado

### Cártula Chica. Estado: Tierra seca

Personal: Presidente y sus m/s son Presidente int ms int  
y resto Ayudantes

Maquinaria y equipo: Haciendo m/c, compactador

Muebles: Tierra 144-143; Continua excavación  
en sección de linea de alcantarillado

Tierra 143-142: Continua aditamentos de  
lodo y compactación en sección de m/c  
de linea de alcantarillado

*Alvaro Gómez*

### Cártula Chica. Nubete Tierra seca

Personal: Presidente y sus m/s son Presidente int ms int  
y resto Ayudantes

Maquinaria y equipo: Haciendo m/c, compactadores

Muebles: Tierra 144-143: lodo y compactación en red  
de red desechos, instalación de tubería de  
**10"** por red de alcantarillado

Tierra 143-142: Continua aditamentos de  
lodo y compactación en red en sección de  
principal de red de alcantarillado

*Alvaro Gómez*

### Cártula Chica. Estado: Tierra seca

Personal: Presidente y sus m/s son Presidente int ms int  
y resto Ayudantes

Maquinaria y equipo: Haciendo m/c

Muebles: Tierra 144-143 instalación de lodos de 10" y  
lodos de otros que obstruye de tubería

Lodo **no** compactación de sección desechos en  
redes, continua excavación de sección desechos

Tierra 143-142 no hay personal haciendo  
se continúan en aditamentos de cambio de  
lodos.

*Alvaro Gómez*

01/01 Clima lluvioso terreno húmedo

Personal: Residente Ing Aux ins sst Residente int ins int  
1 maestro 4 Ayudantes. Oficina excavadora Of volquete  
Maquinaria y equipo: Excavadora - Herramienta mesa - compactor  
Actividades: Tramo 144-143 Fundida de coje de inspección  
Fundida de revestimiento para red domiciliaria  
Excavación para red domiciliaria  
Tramo 144-142 limpieza con solía excavadora  
Llam y compactación de red domiciliaria en rebos

01/01 Clima Nuboso terreno húmedo

Personal: Residente Ing Aux ins sst Residente int ins int  
1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo

Actividades: Tramo 144-143 Coje de pulidora para coje de inspección  
Continua excavación de red domiciliaria  
Fundida de coje de inspección  
Tramo 143-142 fundida de coje de inspección  
Fundida de revestimiento para red domiciliaria

Observaciones: Este podría ser el tubo de red de arroyuelo  
por el costado derecho abierto y separado  
por el costado izquierdo sellado, el realizar esta  
actividad se podría cumplir la actividad de  
red domiciliaria que intersepa con el tubo de  
arroyuelo existente, previamente se instala  
tubería de 6" que pasa por encima de la  
tubería de arroyuelo.

01/01 Clima Nuboso terreno húmedo

Personal: Residente Ing Aux ins sst Residente int ins int  
1 maestro 2 Ayudantes

Maquinaria y equipo

Actividades: Tramo 144-143 Desarcado de coje de inspección  
fundida de revestimiento

13/12/21 Clima Secado terreno seco

Personal: Residente ing Aux ns sst Residente int ns int

1 maestro 4 Ayudantes Retroexcavadora de retro

Maquinaria y equipo: Herramienta mera - Retroexcavadora

Actividades: Tramo 144-143 Limpieza con retroexcavadora

Inicia excavación de red domiciliaria instalación de tubería de 6" para red domiciliaria

Tramo 143-142 Se separa tramo de tubería de acueducto cerca de caja de inspección fundida

El personal del IBAL intervino para dar solución

Se hacen actividades de limpieza mecánica del tramo intervenido

14/12/21 Clima Secado terreno Humedo

Personal: Residente ing Aux ns sst Residente int ns int

1 maestro 2 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta mera - Mechadura

Actividades: Tramo 144-143 Fundida de revestimiento en red central, continua excavación de red domiciliaria

Fundida de caja de inspección y revestimiento domiciliario  
Inicia | derivación calle punto 3 y punto 4

15/12/21 Clima Secado terreno seco

Personal: Residente ing Aux ns sst Residente int ns int

1 Maestro 4 Ayudantes 1 op Retroexcavadora 1 op volteo

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora - mechadura Herramienta mera

Actividades: Tramo 144-143 Continua excavación de red domiciliaria, instalación de tubería de 6" Fundida

de caja de inspección y red domiciliaria

Tramo 143-142 Inicio excavación mecánica entre punto 3 y punto 4

16/12/21 Clima Secado terreno seco

Personal Residente ing Aux ns sst Residente int ns int

1 maestro 4 Ayudantes

Maquinaria y equipo Herramienta mera - Derradador

Actividades: Tramo 144-142 Instalación de tubería de 6"

completar de zona principal y domiciliaria  
 tramo 143 - 141 Inicio demolicion de asfalto para red  
 domiciliaria, Demolicion de cercana con primera  
 excavacion a piso de inspeccion 3

11/12/21 Clima Secado Tierra Humedo

Personal: Residente Ing Aux 1ns SOT Residente nt ns int  
 2 maestros 9 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Mercedario - Hormigonero mezclador - Congrio

Actividades: Tramo 144-143 Fundido de revestimiento

piso red principal, Se encontro roca en caja  
 de inspección

Tramo 143-141 se fundo nuevamente caja  
 de inspección que fue derribada por personal  
 de IBAL para separar el tramo de acueducto,  
 Instalacion y ataque de tuberia "de 10" en  
 zanja entre piso 3 y piso 4, continua excavacion  
 de red domiciliaria.

11/12/21 Clima: Nuboso Tierra Humedo

Personal: Residente Ing Aux 1ns SOT Residente nt ns int  
 2 maestros 9 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Hormigonero mezclador, Congrio

Actividades: Tramo 144-143 lleno y compactacion de zona  
 principal y domiciliarios en recebo, Fundido de caja 1ns

Tramo 143 - 141 instalacion de tuberia de 10' e  
 instalacion de silla yee tendida de cje v

nivel y ataque de tuberia

**Observaciones:** Se realiza nuevamente al IBAL fuga de  
 agua en escometida domiciliaria

11/12/21 Clima Secado Tierra seco

Personal: Residente Ing Aux 1ns SOT Residente nt ns int  
 2 maestros 9 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Hormigonero mezclador, Congrio

Actividades Tramo 144-143 Desenclotado de caja de inspección

llenado, compactacion en recebo de zona principal

Tierra 143-141 instalación de tubería de 6"  
 fundida de revestimiento en zanja principal  
 y domiciliaria, fundida de caja de inspección  
 fundida de cerámica derribada para instalación de tubo



21/12/21 Clima soleado Tiempo seco

Personal: Presidente Ing Aux Ins SST Presidente int Ins int  
 2 moestros 4 Ayudantes Oficina Retiro Oficina  
 maquinaria y equipo: Herramienta menor Retroexcavadora Volqueta

Actividades: Tierra 144-143 lleno y compactación en rebajo de  
 zanja principal y domiciliaria, excavación mecánica  
 con retroexcavadora para instalación de tubería de  
 10", instalación de tubería de 10" hasta punto 2  
 Tierra 143-141 lleno y compactación en rebajo de  
 zanja principal y domiciliaria hasta rebaje de vía




22/12/21 Clima soleado Tiempo seco

Personal Presidente Ing Aux Ins SST Presidente int Ins int  
 2 moestros 4 Ayudantes Oficina Retroexcavadora Oficina  
 maquinaria y equipo: Retroexcavadora Volqueta Herramienta menor

Actividades: Tierra 144-143 fijación de andenes, fundida de  
 concreto en cajas de inspección, lleno y compactación  
 en rebajo hasta rebaje de vía

Tierra 143-141 Desenredado de cercana, lleno  
 y compactación de rebajo Hasta rebaje de vía  
 para culminar actividades hasta punto 4

Observaciones: Se hace acopio de material sobre cercana 81  
 a antigua cercana 12 entre calle 144-143



23/12/21 Clima soleado Tiempo seco

Personal: Presidente Ing Aux Ins SST Presidente int Ins int  
 2 moestros 4 Ayudantes Oficina Retiro excavación Oficina  
 maquinaria y equipo: Retroexcavadora Volqueta Herramienta menor

Actividades: Se hace limpieza de los sectores intervenidos  
 se recoge concreto y finalizar actividades Hasta  
 nueva programación.




- \* El dia 28 de diciembre de 2021 se suspende el contrato OG nro 068 del 2021 y se hace servir el 29 de enero de 2022 informando las actividades de obra correspondientes al contrato

28/01/22 Clima Soleado - Tiempo Seco

Personal Residente, Ing aux, Ins SSI, residente int, Ins int, Maestro, Ayudantes

Maquinaria y equipo: Retacexcavadora - Herramienta menor (Cangrejo)


Actividades: Instalan de concreto, muro excavacion mecanica sin demolicion, se hace muro y compactacion de rebos para nivelacion de vía, se inicia apilaje para demolicion

 28/01/22 Clima Soleado - Tiempo Seco

Personal Residente, Ing aux, Ins SSI, residente int, Ins int  
Maestro, Ayudantes

Maquinaria y equipo: Retacexcavadora - Herramienta menor

Actividades: Continua excavacion mecanica entre pozos PEA y PES  
muro demolicion de orden para localizacion de caja de  
respiracion, (se evalua el estado de la caja de respiracion  
y se acepta), Continua excavacion para red domiciliaria  
y se inicia corte de zanja principal

 29/01/22 Clima Soleado - Tiempo Seco

Personal Residente, Ing aux, Ins SSI, residente int, Ins int,  
Maestro, Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Instalacion de tuberia de 10" para red principal  
con su respectivo alaque, Continua excavacion  
de zanja domiciliaria

 30/01/22 Clima Soleado - Tiempo Seco

Personal Residente, Ing aux, Ins SSI, residente int, Ins int  
Maestro, Ayudantes

**Añadidos:** Inspección de tubería de 6" para red domiciliaria  
 • Fundida de revestimiento para red domiciliaria  
 • Lleno y compactación en zanja de quemar copri  
 • red principal

### 03-01-12 Cima Soleado - Tiempo seco

Fiscal Rosendo, lug aux, ins SST, residuo int, ins int, Mec, tr  
 Ayudantes

Maquinaria y equipo

**Añadidos:** Lleno en rebaba de red domiciliaria, Resto de obra  
 sobre eje de repostería, compactación de rebaba  
 en red domiciliaria, Cambio de red principal  
 entre fachada ladrillo, Excavación para red domiciliaria  
 Perforación de agujero para red domiciliaria, se  
 hace agujero para localizar caja de inspección

### 03-01-12 Cima Soleado - Tiempo seco

Fiscal Rosendo, lug aux, ins SST, residuo int, ins int  
 Mecanico, Ayudantes

requerimientos y equipo: Retirar excavadora

**Añadidos:** Continua excavación para red domiciliaria,  
 Derridición de zanja principal en demolición,  
 excavación mecánica de zanja principal, fundida  
 de revestimiento y caja de inspección, se  
 hace limpieza manual de zanja principal,  
 Continua excavación de red domiciliaria

### 03-01-12 Cima Edgardo - Tiempo seco

Fiscal Rosendo, lug aux, ins SST, residuo int, ins int,  
 Mecanico, Ayudantes.

Maquinaria y equipo: Retirar excavadora

**Añadidos:** Se hace limpieza mecánica, se hace recogida de  
 material (rebaba), se hace cajas de inspección para  
 domiciliarios, lleno y compactación de rebaba en zanja  
 principal y domiciliaria, Derridición de asfalto,  
 excavación de red domiciliaria y caja de inspección,  
 inspección de obra de allí

07-02-22 Clima Seco - Tiempo seco  
Personal Residente, Ing Aux, ms ssi, residente int, ms int,

nuestro, Alquileras

maquinaria y equipo - Herramienta mano

Actividades: Limpieza de arena para construcción de fregaderos

excavación para redes domiciliarias instalación de tubería

para red domiciliaria, Drenaje de andenes para construcción de red domiciliaria, inicio construcción para FPTA,

se hace limpieza de edificio proveniente de excavación con retroexcavadora, instalación de fosos, Fundación de

cimientos de impermeabilización y revestimiento domiciliario.

Verificación de nivel de tubería principal 10"

08-02-22 Clima Seco - Tiempo seco

fase de pendiente, Ing aux, ms ssi, residente int, ms int,  
nuestro, alquileras

maquinaria y equipo - Herramienta mano

Actividades: Desarrollo de zanja principal para lleno y compactación de suelo en zanja principal, inicio actividades de

andenes sobre cajas de impermeabilización, se hace

limpieza mecánica con retroexcavadora, no se

completan actividades de llenado hasta recorte.

Observación: Se solicita al residente rectificar fuga de red  
domiciliaria en vía y repararla

09-02-22 Clima Seco - Tiempo seco

Personal Residente Ing Aux ms ssi Residente int ms int

alquileras, nuestro, personal de inspección IBAL

maquinaria y equipo: Herramienta mano

Actividades: Se hace inspección con video robot por parte del

IBAL, se identifica deformación de tubería, filtración

de agua palable en silla yee y perforación de tubo de

10" entre pozos 4E y 4AP.


Observación: El obstrucción fluye del agujero residual y la forma de la  
cañada impide la inspección desde pozos 5 a FPTA

14:02:11 Clima: Secado Terrena seca

Personal: Residente ing Aux ms 357 Residente nt ms int Ayudantes

maqueta y equipo: Hacienda menor

Alejandres: Centran actividades de excavacion principal de  
acueducto, se suspenden actividades de excavacion  
para identificacion de afectaciones en linea de  
tel



14:02:11 Clima: Secado Terrena seca

Personal: Residente ing Aux ms 357 Residente nt ms int

No Hay personal en este terreno

maqueta y equipo: N/A

Alejandres: No se informan para hacer actividades de excavacion  
para identificar estructuras por linea de tel metroz  
en la calle 136 Mt D Balle N. aviedad, que inicia  
la via donde opta la intervencion aguardan actividades  
para dia lunes en cumplimiento de residente




14:02:11 Clima: lluviosa Terrena Humeda

Personal: Residente ing Aux ms 357 Residente nt ms int  
No Hay personal en este terreno

maqueta y equipo: N/A

Alejandres: No se informa/actividades por condicion climatica



14:02:11 Clima: Secado Terrena seco


Personal: Residente ing Aux ms 357 Residente nt ms int  
Ayudantes

maqueta y equipo: Hacienda menor

Alejandres: Excavacion para red de acueductos

Observacion: En la excavacion de la red de acueductos se perfila  
red metroz rotificandose el dren en hrs 12:00 m.  
Iniciando reposicion con el personal del centralista,  
intercambiado por el personal de emergencia del IBAE  
instalándose 2 uniones universales de 3"

Notas: la comunidad ha manifestado insatisfaccion por la llegada  
de intercam

- 16-02-22 Clima Soleado Tierra seca  
 Personal Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int  
 Ayudantes  
 maquinaria y equipo: Haciendo cerca  
 Actividades: Continua excavación de red de arroyuelo desde calle 143-141  
 Observaciones: Los electrodomésticos de la tubería de los años FE4 y PP4A  
 no han sido intervenidos
- 
- 17-02-22 Clima Soleado Tierra seca  
 Personal Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int  
 No hay Ayudantes  
 maquinaria y equipo NA  
 Actividades: Se le notifica al contratista por medio de oficio  
 la inmediata intervención de la tubería afectada manifestando  
 las inconformidades de la comunidad y exigiendo la  
 disposición de maquinaria para agilizar los trabajos de  
 excavación.
- 
- 18-02-22 Clima Nuboso Tierra Húmeda  
 Personal: Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int  
 Ayudantes  
 maquinaria y equipo  
 Actividades: Se retoman actividades de excavación mecánica para localizar  
 de electrodomésticos, Continuar actividades de excavación  
 de red de arroyuelo
- 
- 19-02-22 Clima Nuboso Tierra Húmeda  
 Personal Residente Ing Aux ins SST Residente int ins int  
 Ayudantes  
 maquinaria y equipo: Haciendo cerca  
 Actividades: Se continua excavación manual sobre base de tubo  
 para identificar electrodomésticos, se hacen actividades de  
 demolición de escombros y continua excavación de red  
 de arroyuelo
- 

21-02-12 Clima Secado terreno seco

Personal: Presidente Ing Aux Ins SST Presidente int Ins int  
Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Continuar actividades de extracción para red. de agua  
Se hace limpieza mercanía con retroexcavadora  
Continua excavación manual para identificar obstrucción  
Lluvia de 10"

22-02-12 Clima Secado terreno seco

Personal: Presidente Ing Aux Ins SST Presidente int Ins int  
Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Se identifica fuga en tubería de 10", se  
retira y se hace reparación de la misma. Continua  
excavación de red de agueda

23-02-12 Clima Secado terreno seco

Personal: Presidente, Ing Aux Ins SST Presidente int Ins int  
Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Verificación de tubería instalada con topografía, instalación  
de unión para tubo de 10" y cierre de tubería

24-02-12 Clima Nuboso terreno Humedo

Personal: Presidente, Ing Aux Ins SST, Presidente int Ins int  
Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Se hace reparación de fuga de red domiciliaria  
Se hace drenaje de fango que cubre los tubos

25-02-12 Clima Nuboso terreno Humedo

Personal: Presidente, Ing Aux Ins SST Presidente int Ins int  
Ayudantes

maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continúa

26-02-22 Clima: Nuboso Tierra: Húmeda  
 Personal: Presidente Ing Aux m/s sst Residente int ms int  
 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Continuar actividades de lleno y compactación en red de alcantarillado.

01-03-22 Clima: Nuboso Tierra: Húmeda  
 Personal: Presidente Ing Aux m/s sst Residente int ms int  
 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Continuar actividades de excavación para red de alcantarillado

01-03-22 Clima: Soleado Tierra seca  
 Personal: Presidente Ing Aux m/s sst Residente int ms int  
 Ayudantes.

Maquinaria y equipo: Compactoras tipo sellar. Herramienta menor

Actividades: Continuar actividades de lleno y compactación en red de alcantarillado

02-03-22 Clima: Nuboso Tierra: Húmeda  
 Personal: Presidente Ing Aux m/s sst Residente int ms int  
 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Compactoras, Herramienta menor

Actividades: Continuar actividades de lleno y compactación en red de alcantarillado, inicio instalación de tubería de arrededor de 3"  
 cm su respectivo lecho en arena y se instala calzada

03-03-22 Clima: Nuboso Tierra: Húmeda  
 Personal: Presidente Ing Aux m/s sst Residente int ms int  
 Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Continuar instalación de tubería de 3" para red de alcantarillado

04-03-22 Clima: Lluvioso Terreno Húmedo

Personal: Presidente ing Aux ins sst Presidente int ins int  
Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Continua instalación de tubería doble para red de  
acueducto en su respectiva lectura en arena,  
se instalan codos para otras domiciliaciones




05-03-22 Clima: Nuboso Terreno Húmedo

Personal: Presidente ing Aux ins sst Presidente int ins int  
Ayudantes

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Actividades: Se hace reparación de tubo de acueducto en red  
domiciliaria (PF)



07-03-22 Clima: Nuboso Terreno Húmedo

Personal: Presidente ing Aux ins sst Presidente int ins int  
Ayudantes

Maquinaria y equipo: Compartidor Herramienta menor

Actividades: El Presidente de obra delinea las actividades de instalación  
de red de acueducto, no sin antes adelantar actividades  
de lleno en recebo



08-03-22 Clima: Seco Terreno seco

Personal: Presidente ing Aux ins sst Presidente int ins int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: El área de intervención continua sin personal se le  
solicita al Presidente no suspender actividades




09-03-22 Clima: Seco Terreno seco

Personal: Presidente ing Aux ins sst Presidente int ins int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: El área de intervención continua sin personal es q.  
Frente de trabajo no avanza



10:03:22 Clima: Seco terreno seco

Personal: Residente ing Aux los sst Residente int los int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: El area de intervención contiene BIA sin personal o disponibilidad.

~~Se le da fuerza a la actividad en el punto de trabajo~~

10:04:22 Clima: Seco terreno seco Heredad

Personal: Residente ing Aux los sst Residente int los int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No hay personal en el área de intervención, continúan actividades en el punto de trabajo.

~~Se le da fuerza a la actividad en el punto de trabajo~~

11:03:22 Clima: Seco terreno seco

Personal: Residente ing Aux los sst Residente int los int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No hay personal en el área de intervención, El conductor maneja la maquinaria teniendo de personal (1 trabajador)

~~Se le da fuerza a la actividad en el punto de trabajo~~

11:04:22 Clima: Seco terreno seco

Personal: Residente ing Aux los sst Residente int los int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: El área de intervención contiene sin personal, se le da fuerza a la actividad en el punto de trabajo moviendo el personal

~~Se le da fuerza a la actividad en el punto de trabajo~~

13:03:22 Clima: Nuboso terreno lluvioso

Personal: Residente ing Aux los sst Residente int los int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: El área de intervención contiene sin personal, se le da fuerza a la actividad en el punto de trabajo moviendo el personal

~~Se le da fuerza a la actividad en el punto de trabajo~~

16:03:22 Clima: Seco terreno seco

Personal: Residente ing Aux los sst Residente int los int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: El área de intervención contiene sin personal

18-03-22 Clima: Cielo nuboso Tercera Huacal

Persord: Residente ing Aux ins sst Residente int ins intervención

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No hay personal en área de intervención.

*[Signature]*

19-03-22 Clima: Sobreado Tercera seca

Persord: Residente ing Aux ins sst Residente int ins int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No Hay personal en area de intervención

*[Signature]*

20-03-22 Clima: Manana lluviosa Tercera Huacal

Persord: Residente ing Aux ins sst Residente int ins int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No Hay personal en el área de intervención. El contratista  
monitorea la reacción de los suelos y trabajadores

21-03-22 Clima: Lluvias intermitentes Tercera Huacal

Persord: Residente ing Aux ins sst Residente int ins int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No Hay personal en el área de intervención. El contratista  
monitorea que solo 3 personas por grupo suban y baje

22-03-22 Clima: Manana lluviosa tercera huacal, traido nuboso tercera huacal

Persord: Residente ing Aux ins sst Residente int ins int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No Hay personal en el área de intervención. El contratista monitorea  
que continúa la espera de los 3 grupos (trabajadores).

23-03-22 Clima: manana lluviosa intermitentes tercera huacal traido nuboso

Persord: Residente ing Aux ins sst Residente int ins int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No Hay personal en el área de intervención. El contratista monitorea  
que continúa el trabajo de los trabajadores

24-03-22 Clima: manana lluviosa tercera huacal, traido lluvioso tercera huacal

Persord: Residente ing Aux ins sst Residente int ins int

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No Hay personal en el

25/05/22 Clima: menor lluviosa terreno lluvioso

Personal: Residente ing Aux ins sst Residente int ins intervención

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No Hay personal en el área de intervención, el personal vinculado está a disposición de otra fachada de trabajo

26/05/22 Clima: menor lluviosa terreno lluvioso Tierra lluviosa terreno lluvioso

Personal: Residente ing Aux ins sst Residente int ins intervención

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No Hay personal en el área de intervención, el personal vinculado está a disposición de otra fachada de trabajo

27/05/22 Clima: Nuboso terreno seco

Personal: Residente ing Aux ins sst Residente int ins intervención

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No Hay personal en el área de intervención, el personal vinculado está a disposición de otra fachada de trabajo

30/05/22 Clima: menor lluviosa terreno seco lodo lluvioso terreno lluvioso

Personal: Residente ing Aux ins sst Residente int ins intervención

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No Hay personal en el área de intervención, el personal está a disposición de otra fachada de trabajo

31/05/22 Clima: menor lluviosa terreno lluvioso Tierra seca terreno lluvioso

Personal: Residente ing Aux ins sst Residente int ins intervención

Maquinaria y equipo: No aplica

Actividades: No Hay personal en el área de intervención, el personal está a disposición de otra fachada de trabajo

SEMANA

06/05/22 Clima =

a Personal = Residente ing, aux ing, ins sst, residente intervencionista, ins

intervencionista, topógrafo, cajonero, maestro y auxiliares.

Maquinaria = Retri excavadora, volteo, demoler, volteo, hermano Alfonso.

Actividades = Se retoman actividades de excavación pero red de cañaducto en el tramo a intervenir.

*Semanas*

*Retiro*

)

*Mr. D.J. W.*

1 Semana Clima = lluvias intermitentes en la semana

29/05/2022 Personal = Ing residente, ing aux, ms sst, topógrafo, cedonero, residente int, ins. a turnos, ins. intervención, maestro, ayudantes, operarios.

30 Maquinaria = Retroexcavadora, volteo, demoleedor, soterramiento, herramientas manuales.

Actividades = Se continúan actividades de excavación para hacer un acueducto, se instala tubería 3", se realiza demolición de asfalto, se realizan los colectos manos en socobos y posterior compactación, se realiza cerramiento en polisombra del tramo intervenido.

Vt. Dgtv

1 Semana Clima = lluvias intermitentes en la semana

29/05/2022 Personal = Ing residente, ing aux, ms sst, topógrafo, cedonero, residente a intervención, ins. intervención, maestro, ayudantes, operarios.

29/05/2022 Maquinaria = Retroexcavadora, volteo, demoleedor, soterramiento, herramientas manuales.

Actividades = Se realiza demolición de asfalto para posterior excavación manual de zanja de acueducto, se instala lecho en tierra y posterior a esto se instala tubería de acueducto 3" con sus respectivos colectores y tapones, se realiza llenado y compactación de reboco.

Vt. Dgtv

29/05/2022 Clima = lluvias intermitentes en la semana

29/05/2022 Personal = Ing residente, ing aux, ms sst, topógrafo, cedonero, residente int, ins. intervención, maestro, ayudantes, operarios.

29/05/2022 Maquinaria = Retroexcavadora, volteo, demoleedor, soterramiento, herramientas manuales.

Actividades = Se realiza excavación en zanja principal para posterior instalación de tubería 3" acueducto, se instala lecho en arena, luego se realiza volteo en socobos y se realiza compactación.

Vt. Dgtv

30/05/2022 Clima = lluvias intermitentes

30/05/2022 Personal = Ing residente, ing aux, ms sst, topógrafo, cedonero, residente int, ins. int., maestro, ayudantes operarios

Maquinaria = Retiro de excavadora, volquetas, demolidor, Hormigonera, mamposteria.

Actividades = Se continuan actividades de demolición, se continúan actividades de excavación para dar mantenimiento al acueducto.

OBSERVACIONES = El día 02 se hace de la tarde por ordenamiento de agua la lluvia el personal es llevado a otra planta de trabajo debido a que el agua moja las excavaciones ejecutadas.

El día 03 se hace de la mañana por ordenamiento de agua la lluvia el personal es llevado a Hormigón en otro punto, debido a que el agua moja las excavaciones ejecutadas.

Victor Pol y J.R

#### 06/06/2022 Clima = Nuboso intermitente

Personal= Ing residente, Ing aux, Ins ser, topógrafo, cedeno, residente int, ins int, maestro, ayudante, operario.

Maquinaria = Retiro excavadora, volquetas, demolidor, saltarín, herramienta menor.

Actividades = Se continúan actividades de excavación para el mantenimiento domiciliario del acueducto.

Victor Pol y J.R

#### 07/06/2022 Clima =

Personal= Ing residente, Ing aux, Ins ser, topógrafo, cedeno, residente int, ins int, maestro, ayudante, operario.

Maquinaria = Retiro excavadora, volquetas, demolidor, saltarín, herramienta menor.

Actividades = Se tienen acometidas domiciliarias del acueducto, se instalan mangas para acometida domiciliaria, se hacen llenos y compactación de rebos en acometidas domiciliarias.

Victor Pol y J.R

#### 08/06/2022 Clima =

Personal= Ing residente, Ing aux, Ins ser, topógrafo, cedeno, residente int, ins int, maestro, ayudante, operario.

Maquinaria = Retiro excavadora, volquetas, demolidor, saltarín, herramienta menor.

Actividades = Se hacen excavaciones de acometidas domiciliarias.

Victor Pol y J.R

28/06/2022 (mañanas intermitentes)

Personal = Ing residente, ing aux, ins sst, topógrafo, cedeno, residente int, ins int, maestro, ayudantes, operarios

Máquinas = Retroexcavadora, volquetas, demoledor, saltarin, herramienta menor.

Observación = Se observa otro frente de trabajos para agilizar actividades

Victor Díaz Jr

10/06/2022 (mañanas fuertes en el dia)

Personal = Ing residente, ing aux, ins sst, topógrafo, cedeno, residente int, ins int, maestro, ayudantes, operarios

Máquinas = Retroexcavadora, volquetas, demoledor, saltarin, herramienta menor.

Observación = Se suspenden actividades por lluvia

Victor Díaz Jr

11/06/2022 (mañanas fuertes en el dia)

Personal = Ing residente, ing aux, ins sst, topógrafo, cedeno, residente int, ins int, maestro, ayudantes, operarios

Máquinas = Retroexcavadora, volquetas, demoledor, saltarin, herramienta menor

Observación = Se suspenden actividades por lluvia

Victor Díaz Jr

12/06/2022 (mañanas)

Personal = Ing residente, ing aux, ins sst, topógrafo, cedeno, residente int, ins int, maestro, ayudantes, operarios

Máquinas = Retroexcavadora, volquetas, demoledor, saltarin, herramienta menor.

Observación = Se observa otro frente de trabajos para agilizar actividades

Victor Díaz Jr

13/06/2022 (mañanas)

Personal = Ing residente, ing aux, ins sst, topógrafo, cedeno, residente int, ins int, maestro, ayudantes, operarios

Máquinas = Retroexcavadora, volquetas, demoledor, saltarin, herramienta menor

Observación = Se observa otro frente de trabajos para agilizar actividades

Victor Díaz Jr