

## TEKNİK RAPOR


Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1.Bölge Başkanlığına bağlı Hazro Şube Müdürlüğüne ait Jeneratör arızalı durumda olup çalışmadığı tespit edilmiştir. Şubemiz ekiplerinin arıza onarımlarında bu iş makinasının çalışır olmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu hususta gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

S.No Alınacak Hizmetin Adı

1. Jeneratör Onarımı

İş bu rapor tarafımdan hazırlanmıştır.03.08.2021

  
Gülbarivan ATLI  
Hazro Şube Müdür V.

**TEKNİK RAPOR**  
**(Bakım ve Tamire ihtiyaç Duyulan Demirbaşlara İlişkin Rapor)**

02.08.2021

Silvan Diski Şube Müdürlüğümüzde kullanılan ve aşağıda liste halinde belirtilen demirbaşların bakım ve tamirine ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu demirbaşların bakım ve tamirinin ivedilikle yapılması hususunda;  
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

SIRA NO	MALZEME ADI	CİNSİ	MİKTARI
1	Jeneratör	Palmera Monofaze PA 800 JM	1

Doğan YAMAN  
DİSKİ Silvan Şube Müdür V.