

VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ V LIBERCI

Fakulta textilní

Kandidátská práce z oboru č.1032-Stavba výrobních strojů a zařízení/Stroje a zařízení textilního průmyslu./

Téma :

M E C H A N I Z A C E T K A N Í

Pracoviště:Vysoká škola strojní a textilní v Liberci

Vypracoval:Doc.Ing.Oldřich TALAVÁŠEK

Úner 1969.

Ve IV. části uvedené přihlášky vynálezu č. PV 6307/68 a PV 930 - 69 nebyly ještě Úřadem pro patenty a vynálezy v Praze vyloženy, proto je nutno celou IV. část této práce považovat za tajnou.

Z tohoto důvodu je část IV. z výtisku určeném pro Ústřední knihovnu VŠST vyjmuta.

Předmluva.

Předložená práce je součástí a pokračováním soustavného vědeckého a technického vývoje tkacích stavů, který je již několik let v ČSSR soustavně prováděn.

První rozsáhlejší průzkum byl proveden ve VÚTS v Liberci a v Brně v souvislosti s vývojem tryskových, skřípcových a kruhových tkacích stavů. V ZTS n.p. Týniště n/Orl., byly do r. 1963 vydány dvě výzkumné zprávy pod názvem "Perspektivy slunkového tkaní", ve vztahu k zavádění běžslunkových stavů. Významné studie se zaměřením na víceprošlupní stavy jsou zajišťovány ve VŠB Ostrava n/Orl.

Další studie byla zpracována na VÚTS Liberec kolektivem s. Ing. Libonského ve výzkumné zprávě č. 15 A "Spojka a brzda" /tkacího stavu/, vydaná v r. 1965. Komplexní studie "Typizace mechanismů tkacích stavů v ČSSR" byly vypracovány kolektivem na VÚST Liberec ^{a/} ~~dalším~~ kolektivem autorů ^{b/} ~~vypracováno~~ rozsáhlá a průzkumná zpráva "Perspektivy vývoje tkacích stavů" /r. 1968/

V současné době je sestavován kolektiv z pracovníků VÚTS, VŠST a dalších organizací k vypracování komplexní systémové studie tkacích strojů. Hlavním cílem je pomocí výpočetní techniky stanovit optimální typ tkacího stroje, který by měl být vyvíjen. Zvyšování rychlosti tkacího stavu samo o sobě nepřináší možnosti podstatného zvýšení produktivity práce při tkání a tím snížení výrobních nákladů.

Obsluha tkacích stavů je dosud značně složitá a pracná. Jedním z nejčastěji opakovaných úkonů tkadleny je likvidace přetrhu útku a osnovy. Z literární a patentové řešení, které byly v rámci této práce provedeny oborovými patentovými a literárními středisky SVÚT Praha, VÚTS Liberec a VÚTS Brno do r. 1968 nebyl zjištěn žádný patent, ani literární podklad, týkající se automatické likvidace přetrhu útku.

Na námětu automatické likvidace přetrhu útku na tkacím stavu pracuje autor od r. 1964. V té době však ještě nebyly technické podmínky pro rozvinutí tohoto úkolu, protože nebyl k dispozici vhodný typ stavu, na který by bylo možno nově navrhované zařízení realizovat.

Výroba tkanin vznikla z pletení rohoží. Nejstarší důkazy o existenci tkacího stavu ve svislém uspořádání pracovní /tkací/ roviny jsou ze 4. tisíciletí před n.l.

Tento stav se později rozšířil po celé Evropě.

Ve východních zemích byl používán stav s vodorovným uspořádáním tkací roviny. Doba jeho vzniku není však přesně prokázána.

Člunek v podobě rybářské jehly na výrobu sítí, nebo cívky, se osnovou proplétal. Útek byl do tkaniny zatlačován tyčí, nebo člunkem trojúhelníkového průřezu, později kostěným hřebem.

Tímto způsobem bylo možno vyrábět hrubší tkaniny menších šířek. Protože byl útek do tkaniny zatlačován postupně, bylo třeba veliké zručnosti k dosažení rovnoběžně položených útků a stejnoměrné hustoty po osnově i po útku.





Oba uvedené tkací stavy nelze ještě považovat za stroje, protože hlavní pracovní nástroje byly plně ovládány rukou.

V této etapě nebyla ještě výrazně oddělena operace tvoření prošlupu.

Mechanismus prošlupu a přírazu.

Teprve ve 3. století n.l. se rozšířil po Evropě prošlupní mechanismus, vynalezený v Číně. Jednotlivé niti osnovy byly navedeny do nítěnek, upevněných v rámech. Tyto tkací listy byly později nahoře spojeny lankem, vedeným přes kladku. Na jednotlivé listy byly dole připojeny podnožky, ovládané nohama tkalce. /obr. 1/. K tomuto uspořádání byl později ještě připojen kyvně uložený hřeben – paprsek pro příraz útku. Vytváření prošlupu a příraz útku v celé šíři osnovy značně zlepšily kvalitu vyráběné tkaniny.

Při dostatečně tuhém rámu paprsku a zručném pohybu byly útky ve tkanině rovnoběžné. Stejnoměrnost hustoty útku však závisela na síle přírazu, tedy na citu tkalce.



Létající člunek.

K podstatnému zlepšení funkce stavu došlo až v 18. stol. Roku 1733 zavedl Angličan J. Kay tak zvaný létající člunek, který se prohazoval pomocí jednoduchého mechanismu podle obr. 2. K snížení odporu byl člunek opatřen kolečky. V tomto sestavení můžeme tkací stav již považovat za výrobní stroj na ruční pohon. Hlavní pracovní nástroje - člunek, tkací listy a paprsek - byly ovládány mechanismy. Převodové ústrojí, t.j. synchronizaci jednotlivých mechanismů a pohon celku zajišťoval ještě člověk.

Mechanické stavy.

Vynálezy tří základních mechanismů k vytvoření prošlupu, k prohození člunku a k přírazu útku vytvořily podmínky k sestavení tkacího stroje. Ruční pohon pak mohl být nahrazen pohonem motorickým.

První návrhy na mechanický tkací stav vznikly již kolem roku 1500 /Leonardo da Vinci/, další pak r. 1678 /francouzský námořní důstojník Genes/ a r. 1745 /francouzský mechanik Vavkanson/.

Další vývoj tkacího stavu postupoval na těchto základech již rychleji. Stav byl doplněn dalšími novými mechanismy, které vykonávaly pracovní úkony dosud prováděné ručně.

Roku 1784 sestrojil anglický farář Dr. Edmund Cartwright mechanický stav a v následujících letech jej podstatně zdokonalil.

Významné zdokonalení tkacího stavu vynalezl v Anglii roku 1796 R. Miller. Jednalo se o samočinné zastavování stavu v případě nedoletu člunku. Tento mechanismus je nazýván člunkovou zarážkou, dosud používanou v provedení podle obr. 3.

Na mechanickém stavu je příraz útku stejnou silou a paprsek dosahuje stále téže krajní polohy. Tkanina je odtahována válcem, poháněným rohatkou a západkou. Stejnomořná hustota tkaniny je tedy již zajištěna mechanismy stroje. Stroj postupně nahrazoval řemeslnou zručnost, která byla nutná pro tkaní na ručním stavu.

Automatické stavy.

Vyvrcholení vývoje tkacího stavu přinesl vynález J.H. Northropa z USA, který roku 1889 sestrojil automatickou výměnu útkových cívek v člunku za chodu stavu.

Princip dodnes používaný je na obr. 4.

Zdokonalením útkové a osnovní zarážky, později pak zavedením samočinného osnovního regulátoru stále více pracovních úkonů přebíral stroj. Tkalcům zůstala povinnost kontrolovat chod staroje, kvalitu tkaniny a odstraňovat poruchy na přízi. Seřízení a opravy stavů prováděl již kvalifikovaný mistr - seřizovač. Pro práci na stavu stačilo krátkodobé zapracování. Původní řemeslná kvalifikace tkalců pozbyla významu. V následující době vývoj tkacích stavů po dlouhé období směřoval ke zvýšení spolehlivosti provozu, přesnosti funkce, rozsahu použití a později k zvýšení otáček.

Krabicové zásobníky, a soukání útku přímo na stavu.

Zvýšení produktivity práce při tkaní na automatickém člunkovém stavu, zvláště u hrubých útků, je možno dosáhnout zvětšením obsahu zásobníku cívek nebo soukáním útku na stavu. R. 1910 zkoušela fa Rütli /Švýcarsko/ velkoobsahový zásobník cívek. Prvním výrobcem krabicových zásobníků s obsahem až 140 cívek je Georg Fischer, /Švýcarsko/ který je dodává od r. 1958. První návrhy na soukání útku přímo na stavu vznikly již r. 1890. Teprve však po II. svět. válce jsou tyto přístroje pod názvem Unifil vyráběny /Leesona Holt Ltd, USA/.

Bezčlunkové stavy.

Velká váha člunku omezuje rychlost tkacích stavů. Malá zásoba útku na cívce v člunku zvyšuje počet výměn.

Proto se vynálezci snažili o sestrojení jiného způsobu zanášení útku, který by uvedené nevýhody odstraňoval. První alternativou byl jehlový stav, na který byl udělen patent r. 1898, později r. 1925 /Gabler/ a r. 1930 /Dewas/. Druhou alternativou je kovové těleso se skřipcem pro zachycení útku o váze 50 až 100 g. První patent obdržel Pastor r. 1911.

Třetí alternativou je zanášení útku proudem vzduchu nebo vody. Tento systém byl kolektivem Vlad. Svatého ČSc v ČSSR propracován k vysoké dokonalosti.

V uplynulých 15 letech se výroba bezčlunkových stavů stále zvyšuje. Prvním velkým výrobcem je fa. Sulzer - Švýcarsko, vyrábějící od r. 1950 skřípcové stavy. Na druhém místě je ČSSR, kde se od r. 1955 vyrábí tryskové hydraulické stavy a od r. 1961 tryskové pneumatické stavy. V r. 1968 je v celém světě již přes 30 výrobců bezčlunkových stavů, jejichž produkce činí již 12% světové výroby stavů. V grafu na obr. 5 je podíl počtu stavů člunkových /Č/, jehlových /J/, tryskových /T/ a skřípcových /S/.

Protože však bezčlunkové stavy mají větší výkon a jsou vyráběny převážně ve větších pracovních šířkách, je jejich podíl -V- na výrobě tkanin procentuálně vyšší /obr. 6/.

Víceprošlupní stavy.


Výkon jednoprošlupních stavů je omezený, protože jednotlivé fáze pracovního procesu ~~jednotlivých prvků~~ - t.j. prošlup, prohoz a příraz - musí následovat postupně za sebou. Hlavní pracovní operace - zanášení útku - je tedy realizována pouze v intervalech, přetržitě.

Nepřetržitě zanášení útku na stavu v kruhovém uspořádání bylo navrhováno již koncem 19.století. Teprve však po I světové válce byly vyráběny kruhové stavy malého průměru na výrobu hadic. Teprve po II. světové válce byly vyráběny kruhové stavy s obvodem až 3,60 m.


Na kruhových stavech těchto konstrukcí však není možné vyrábět husté a kvalitní tkaniny. Proto jsou určeny hlavně pro výrobu obalových textilií.

Pozornost konstruktérů se proto zaměřila na víceprošlupní stavy rovinné. Vývojem se zabývá několik pracovišť, ale výsledky dosud nepřekročily etapu funkčního modelu.

Vývoj tkací techniky je přehledně znázorněn v tab. II.



5



6

Pracovní úkony	Etapy vývoje včetně letopočtu			
	4000	+ 200	1724	1889
	Tkací nástroje	Ruční tkací stav	Mechanický tkací stav	Automatický tkací stav
Rozvětvení osy (průslap)	Jehlový člunek nebo tyčemi	Jednoduchý mechanizmus s třemi osy poháněnými	Prošití člunek	
Zanesení útku (prohoz)	Proplétání člunku	Prohoz rukou člunek	Prošití člunek	
Příraz útku do tkaniny	Člunek nebo tyč, později hraběnka	Jednoduchý ruční mechanizmus	Mechanizmus přírazu	
Kontrola			Útková kontrola	elektro-optická
Doplňování v sádkách na stroji				automatická výměna cívek
Likvidace přetrhu				velké předlohy
Pesun				funkční model
Kontrola		brzda	brzda s ruční regulací	hydraul. elektr. spínací
Doplňování				osnovní regulátor kontin.
Likvidace přetrhu				osnovní zařízení mechanická - elektr.
Odtah				funkční model
Odběr				osnovní regulátor
				zbožový regulátor
				konstrukční návrh

ruční úkony



jednoduchý mechanizmus na ruční nebo noční pohon



mechanizmus na motorický pohon



nové návrhy



Při výrobě tkaniny jsou dosud ručně prováděny následující úkony:

- 1/ Likvidace přetrhu útku
- 2/ Likvidace přetrhu osnovy
- 3/ Odebírání tkaniny se stavu
- 4/ Přísun nové osnovy.

Textilní průmysl.

Výrobnost $-V-$ na jednoho pracovníka tkalcovny v m^2 tkaniny za hod. při průměrné dostavě $d = 20$ útků/cm je podle rovnice

$$V = \frac{60n \cdot b \cdot S \cdot \frac{u}{K}}{100 d} = 0,03 N \cdot u \cdot S \cdot K \left[\frac{m^2}{\text{hod.}} \right]$$

n = otáčky, b = pracovní šířka, u = využití

S = počet stavů v úseku tkadleny

K = podíl tkadleny na výrobě

$$K < 1$$


Po dosazení hodnot z historických materiálů a ze soudobých parametrů nejvýkonnějších stavů je tato závislost v grafu na obr. 7. Vlivem bezčlunkových stavů se výrobnost prudce zvyšuje.

V textilním průmyslu se postupně mění struktura:

- 1/ Stále více bude ve výrobě převažovat podíl práce kvalifikovaného technologa, seřizovače a údržbáře nad podílem tkadleny a specializovaných pomocných sil.
- 2/ Podíl investičních prostředků na výrobě se rychle zvyšuje.
- 3/ Po druhé světové válce nastal progresivní růst výroby syntetických vláken. Světová spotřeba jednotlivých druhů textilních vláken včetně prognózy do r. 1980 podle ITB/ Weberei č. 3/1968 str. 55 - 57 je v grafu na obr. 8, kde značí:

1 - bavlna, 2 - syntetická vlákna, 3 - viskosa, 4 - vlna.

Změna struktury textilního průmyslu a umístění zdrojů textilních vláken způsobuje zásadní změny v rozdělení výrobních programů a k dislokaci textilního průmyslu.



7



Z bavlny mohou být ve státech s vyšší mzdovou hladinou vyráběny pouze kvalitní druhy tkanin a speciální zboží /popelíny, kapesníky, smyčkové tkaniny a pod/.

Naproti tomu chemická textilní vlákna může zatím ekonomicky vyrobit jen vyspělý chemický průmysl. Výroba textilií z chemických vláken vyžaduje také nákladná výrobní zařízení a kvalifikované pracovníky. Proto tento sektor textilního průmyslu bude ještě dlouhou dobu převážně v průmyslově vyspělých státech.

Z těchto důvodů se těžiště výroby přízí a textilií z bavlny přesunuje do rozvojových zemí s vlastní surovinovou základnou.

Na přelomu 19. a 20. století se v USA a v Anglii začala vyrábět bavlna strojově. V roce 1893 se v USA začala vyrábět bavlna strojově. V roce 1893 se v USA začala vyrábět bavlna strojově.

Na přelomu 19. a 20. století se v USA a v Anglii začala vyrábět bavlna strojově. V roce 1893 se v USA začala vyrábět bavlna strojově.

Na přelomu 19. a 20. století se v USA a v Anglii začala vyrábět bavlna strojově. V roce 1893 se v USA začala vyrábět bavlna strojově.

Na přelomu 19. a 20. století se v USA a v Anglii začala vyrábět bavlna strojově. V roce 1893 se v USA začala vyrábět bavlna strojově.

Na přelomu 19. a 20. století se v USA a v Anglii začala vyrábět bavlna strojově. V roce 1893 se v USA začala vyrábět bavlna strojově.

Na přelomu 19. a 20. století se v USA a v Anglii začala vyrábět bavlna strojově. V roce 1893 se v USA začala vyrábět bavlna strojově.

Na přelomu 19. a 20. století se v USA a v Anglii začala vyrábět bavlna strojově. V roce 1893 se v USA začala vyrábět bavlna strojově.

$$1 = 0,4 \cdot 10^{-3} = 0,0004$$

$$2 = 1,1 \cdot 10^{-3}$$

3 = je geometrický průměr součinu $1,1 \cdot 10^{-3}$

TEXTILNÍ STROJÍRENSTVÍ .

Na začátku XX století byla přesnost výroby většiny součástí, kromě hlavních hřídelů, a ložisek asi v 16 stupni líčovací soustavy. Odličky se téměř neobráběly, pouze se zabrousily švy. Většina otvorů byla předlita ve formě drážek k možnosti nastavení součástí podle spotřeby. Vyměnitelnost většiny součástí nebyla bez předchozího dolícování zajištěna. V oboru tkacích stavů byla v malých a středních podnikcích slévárna hlavním producentem až do období mezi dvěma světovými válkami. Pouze někteří velcí dodavatelé, vyráběli ve velkých seriích a zaručovali vyměnitelnost téměř všech součástí bez jakékoliv úpravy.

Zavedením nástrojů ze slinutých karbidů po r. 1930 a všeobecným zaváděním brousících strojů se přesnost výroby zvýšila. Po ukončení II. světové války byla výrobní kapacita některých zbrojovek / na př. Dornier /NSR/, Zbrojovka n.p. Brno a Vsetín a dalších / převedena na výrobu textilních strojů. Tyto závody zvýšily přesnost výroby textilních strojů o další 1 až 2 stupně líčovací soustavy.


Další zvýšení přesnosti textilních strojů bylo po r. 1950 vynuceno zaváděním výroby na přesnost náročnějších skřípových a trykových stavů.

Na příklad některé součásti bezčlunkových stavů jsou vyráběny dokonce v 5 stupni líčovací soustavy. Průměrná přesnost tkacích stavů člunkových a bezčlunkových je r. 1969 v 7. stupni líčovací soustavy. Se zaváděním vyššího stupně automatizace a vyšších rychlostí se bude dále zvyšovat. Průběh zvyšování přesnosti je graficky znázorněn na obr. 9. Vlevo je stupeň přesnosti IT, vpravo je počet tolerančních jednotek -i-

$$i = 0,45 \sqrt[3]{D} + 0,001 D$$

$$D = D_1 \cdot D_2$$

D - je geometrický průměr mezních hodnot D_1 , D_2 .



9

Z á v ě r y .

Tkaní ručními nástroji bylo zdokonaleno až za 4 tisíce let vynálezy jednoduchých mechanismů. Teprve za dalších 1600 let byl sestaven první mechanický stav, který však již za 100 let byl automatizován. Vývoj bezčlunkových stavů trval pouze 30 až 50 let.

V dalších 100 letech předpokládá zvýšení produktivity práce o více než 1000 %. K splnění tohoto předpokladu je nutná kvalitativní změna tkačí techniky.

ČÁST II. VLIV TECHNICKÝCH PARAMETRŮ NA

maximální výkony tkacích stavů


Po vyhodnocení výsledků mezinárodní výstavy textilních strojů v Basileji r. 1967 na základě patentové a literární rešerše, se zřetelem na směry vývoje textilní výroby je možno stanovit nejen současný stav tkací techniky, ale také směry vývoje tkací techniky v nejbližších letech.


Komplexním ukazatelem efektivnosti konstrukce tkacího stavu je výše vlastních nákladů, vynaložených na výrobu m² tkaniny. Hlavními položkami vlastních nákladů jsou :

1. Mzdové náklady, ovlivněné výrobností stavu, stupněm automatizace a spolehlivostí stroje.
2. Investiční odpisy, dané cenou stroje, jeho životností a půdorysem.
3. Náklady na provoz, v nichž je rozhodující položkou příkon elektrické energie, spotřeba nahradních dílů a ped.
4. Ztráty textilního materiálu, hlavně útku, které jsou u některých typů bezclunkových stavů dosud vysoké a mnohdy převyšují mzdové náklady na obsluhu.


Uplatnění jednotlivých typů tkacích stavů v textilní výrobě je závislé na několika faktorech :

V průmyslově vyspělých zemích je valdět vysoko hodnocené dosažení vysoké produktivity práce, protože vysoká mzdová hladina a značné sociální přírůstky podstatně ovlivňují výši vlastních nákladů na výrobu tkaniny. Na příkl. u fy Wallach, Obernai (Bas Rhin) - ve Francii činí sociální dávky, které platí zaměstnavatel průměrně 50 % mzdy.








②





③







6




7



8




9




10

[illegible]

11



12




EUBEN S CÍVKAM

13


48




14




15




51




17




18



19




20




21


VARIÁTOR U MOTORU




22

VARIÁTOR NA PŘEDLOZE







5



6



7



8

skoková dráha letu skřipce včetně zrychlení a brzdění / obr. 8 /
 $s = a + b + c$ $L = 0,05 + 0,05 + b + 0,06 + 0,21 + b$ *malý 0,087*

zsumují skřipce -h- do skřínky se rovná délce jeho třetí plochy, což je rovněž brzdná dráha skřipce.

$$l_B = h = 0,085$$

Dráha volného letu skřipce pohybem rovnoměrně zpožděným
 $/ a = \text{konst.} / - \text{obr. 5}$

$$l_1 = L - l_B - l_B = 0,21 + b - 0,06 - b$$

$$l_1 = 0,15 + b$$

$$x = 0,065 \text{ pro výpočet vezmeme dále } x = 0,07$$

Brzdění skřipce.

Při průletu osovou je skřipce Sulzer veden kovovými lamelami podle obr. 9. V této době je naprvek včetně vlnění skřipce v klidu, takže pohybové rovnice pro skřipce má jednoduchý tvar,

$$\frac{G}{K} a - \frac{f G + X}{g} = U = 0$$

$G = 0,05 \text{ kg}$ je váha skřipce

$f = 0,1$ je součinitel poloměrného tření pro ocelové kulečky a brzdění plochy. Skřipce je přitahován olejovou mýdou.

$U =$ Je to odpor díky při odtahování z křivkové čivky nebo z dvíhovače přes páska kompenzátoru a případně také podavače. Tento odpor závisí hlavně na druhu látky. Pro určité nastavení stavu při dané rychlosti stroje je téměř stálý. Při pohybu vzadně je útek vlečen po kovových lamelách takže se odpor v blízkosti n = dvoje skřipce, má jen nepatrně větší výkyv však může způsobit nechtěné přivrt.


Odpor při tření $F = fG$ platí jen pro absolutně klidné lamely se předpokládá, že skřipce klouže po dokonale vlnitých plochách. Ve skutečnosti však skřipce v lamelách klouže.

76


PAJRSEK

SKŇIPEC

VODÍČI LANEŁY




9



11


LNÝ LET
ZANAŠEČE



1 POHYB PAPRSKU
/BIDLA/
K PŘÍRAZU ÚTKU

12

□ OZNAČENY ČASOVÉ
REZERVY



13

b - pracovní šířka stavu

x - dráha zanašedce napřesedno, bez zanašení útku, jejíž minimální hodnota se rovná délce zanašedce

$L = b + x$ - celková dráha zanašedce pohybem rovnoměrně zpědňým tedy bez dráhy zrychlení a bez dráhy potřebné k brzdění. / Obr. 13 /

Znamka: Druhá rovnice pro otáčky je uvedena pouze pro orientaci a nebude dále využívána.

Pro určitý typ třecího stavu jsou minimální hodnoty t_1, t_3, t_7, t_8, t_9 dány technickou úrovni mechanismu.

Minimální časové rezervy t_2, t_5 a t_{10} jsou také v provozu vyvolané. Proto můžeme všechny tyto časové intervaly pokládat za konstantní a a vyjmutím intervalu pro prohoz je označíme t_4 .
Rovnice pro otáčky bude mít tvar

$$n = \frac{60}{K + t_4} \quad / 5 /$$

a těchto podmínek závisí otáčky stavu již jenom na hodnotě střední rychlosti zanašení v_s .

Protože její hodnota je závislá nejen na počáteční rychlosti v_1 , ale také na celkové dráze L , provedeme výpočet:

pro průlet skřipce na dráze L :

$$t_4 = \frac{L}{v_s} \quad / 7 /$$

$$v_s = v_1 - \frac{\Delta v}{2} = v_1 - \frac{v_1 t_4}{2} \quad / 8 /$$

$$v_s = v_1 t_4 \quad / 9 /$$

$$t_4 = \frac{2L}{2v_1 - v_1 t_4} \quad / 10 /$$

$$t_4^2 = 2v_1 t_4 = 2L \quad / 11 /$$

$$t_4 = \frac{-2v_1 \pm \sqrt{4v_1^2 + 4 \cdot 2L}}{2} = \frac{2v_1 \pm \sqrt{4v_1^2 + 8L}}{2} \quad / 12 /$$

pravíme na kvadratickou rovnici pro $-b$

$$b^2 - 2b/ad - c^2a/ - c^2a^2d + /ad/{}^2 = 0 \quad /25/$$

$$b_{1,2} = a \left[d - c^2 \pm c \sqrt{c^2 - d} \right] \quad /26/$$

$$\begin{aligned} c^2 - d &= /K + \frac{v_1}{a}/{}^2 - \frac{1}{a} / - \frac{v_1^2}{a} - 2x/ = \\ &= K^2 + / - \frac{v_1}{a}/{}^2 + 2K \frac{v_1}{a} - / - \frac{v_1}{a}/{}^2 + \frac{2x}{a} = \\ &= K^2 + \frac{2}{a} / - \frac{v_1}{a} + x/ > 0 \end{aligned} \quad /28/$$

V rovnici /27/ je hodnota

$$\begin{aligned} /d - c^2/ &= \frac{1}{a} / - \frac{v_1^2}{a} - 2x/ - /K + \frac{v_1}{a}/{}^2 = \\ &= / - \frac{v_1}{a}/{}^2 - \frac{2x}{a} - \left[K^2 + 2K \frac{v_1}{a} + / - \frac{v_1}{a}/{}^2 \right] = \\ &= - \left[K^2 + \frac{2}{a} / - \frac{v_1}{a} + x/ \right] \end{aligned} \quad /29/$$

Protože všechny parametry mají kladnou hodnotu, bude

$$\text{výraz } /d - c^2/ < 0 \quad /30/$$

Z tohoto důvodu v rovnici /27/ vyhovuje znaménko $-$, aby

$$b > 0$$

Rovnice /27/ bude mít konečný tvar:

$$b = a \left[d - c^2 + c \sqrt{c^2 - d} \right] \quad /31/$$

ovládáme-li výraz /11/ do rovnice /7/, obdržíme vztah

$$a \sqrt{c - 2/a - c^2} + c \sqrt{c^2 - d} = \pm \left[ad - a/a - c^2 + c \sqrt{c^2 - d} \right] =$$

$$a \sqrt{d - 2d + 2c^2 - 2c \sqrt{c^2 - d}} =$$

$$= \pm \left[ad - ad + ac^2 - ac \sqrt{c^2 - d} \right] \quad /12/$$

odkud následně

$$\sqrt{d - 2d + 2c^2} - c \sqrt{c^2 - d} = \pm /c - \sqrt{c^2 - d} / = 0$$

$$\sqrt{2c / c - \sqrt{c^2 - d} / - d} = \pm /c - \sqrt{c^2 - d} / = 0 \quad /13/$$

Je-li v daném případě $d > 0$, pak $c - \sqrt{c^2 - d} > 0$.


Aby byla rovnice /13/ splněna, je nutno mít znaménko /-/.

Tedy platí:


$$\sqrt{2c / c - \sqrt{c^2 - d} / - d} - /c - \sqrt{c^2 - d} / = 0 \quad /14/$$


Tímto je rozhodnuto o znaménku v rovnici (15), takže můžeme psát :

$$H = \frac{60 b}{K + \frac{1}{a} (v_1 - \sqrt{v_1^2 - 2a(b+x)})} \quad /15a/$$




14







16



17



19



Grafické záznamení nespojitě závislosti ceny stavu -C- na pracovní šířce je v obr. 17.

Soubice přísky k_p a k_g mají jednotlivé stupně násto-
pající hodnoty.

$$d_1 < d_2 < d_3 < \dots < d_n$$

Pro rozměry $b = 1,05 \sim 1,35$ a $1,56 \sim 2,19$ m je stejný díel d_f a
provozní rozdíly mezi souřadnicemi nepostupují.

V rozsahu $b = 2,36 \sim 2,65$ m byly již tyto spojovací souřadnice
zrušeny, proto je díel $d_f > d_g$.

Cena základní dílky -C₀- je závislá na systému průřezu, typu
stavu a technické úrovni.

Počet stupňů rozdělení řadí u všech typů stavů stejný. Na příkl.
automatický stůl Saurer typu 100 W nebo 200 W má okružní
postranice, v nichž jsou vloženy všechny hlavní mechanismy.

Příslušné souřadnice představují pouze trubkový spojník rámu,
první, zvláštní břídel pohonu, Ohnování, svárkový a sbořový
válec, šluková dráha, paprsek, vrcholové a tlačí listy.

Cena tržního stavu určitého typu a výrobce

$$C = C_0 + K_{\text{m}}/b - b/\sqrt{Z} + \sum_{i=1}^n C_i$$

n - vnější stupeň sestavení

3.

Příkon elektrické energie se světující se šířkou stavu má
přibližně podle grafu v obr. 18, sestaveného na základě měření
a. doc. Ing. Svobody ČSc.

4.

Podíl odpadu dřeva na bezšlenkových stavech má hyperbolickou
závislost na šířce / obr. 19 /.

$$Z = \frac{a}{b} \cdot 100 \quad \text{[kg]}$$

Z - celkový odpad při jednom průchodu

Spojení všech těchto závislostí s odpovídající hodnotou re-
laci bychom získali výslednou optimální pracovní šířku
tržního stavu.

Při tom budou zřejmě u většiny stavů převažovat vlivy výkonu a ceny tlakového stavu. U tryskových stavů se uplatní jejich relativně menší pldorysná plocha. Provedení úplného výpočtu vyžaduje však shromáždění mnoha konkrétních údajů, proto dokončení výpočtu není možné uskutečnit v rámci této práce.

z v ě r

V této části je uveden teoretický důkaz, že skřipcové stavy Sulzer mohou zvýšit výkon o 18,1 až 19,95 %.

Dále je matematicky odvozena optimální šířka tkacího stavu v závislosti na prohozní (vystřelovací) rychlosti a na hodnotě zpoždění zanešedé při průletu esnovou.

Bude účelné tyto výsledky spojit s dříve uveřejněnými pracemi s. Prof. Ing. Pospa pro stanovení optimální šířky tkacího stavu, zahrnující všechny technické - ekonomické parametry.

1. IV - DALŠÍ MECHANIZACE TKANÍ.

číslicí svlékacího speciálního stavu.

ci stav jako výrobní stroj vykazuje určitou vyláčenost:

celkový počet strojů nasazených ve výrobě je vysoký.

Podle statistiky pracuje v celém světě 2,5 mil. tkacích strojů, z toho v ČSR 60. tis. strojů. S touto dávkou bude mít každé podstatné zlepšení velké význam pro společnost.

Velká většina tkacích strojů /asi 85 %/ je nasazena na výrobu jednoduchého zboží v jednoduché vrstvě plátnové, kaprové, nebo atlasové a jednoduchých džínů.

Soudobé konstrukce tkacích strojů již téměř sjednocují požadavky na tkání různých textilních materiálů přirodního i chemického původu, nekonečných vláken i přízí.

Také průběhové a m^2 tkaniny, shotové a různé materiály se solikují. Zvláště se toto projevuje v tkacích vlny. Vlivem přírodní chemických vláken je průměrné číslo příze vyšší. S hlediska konstrukce stavu se podmínky při tkání vlny sblížily podmínkám při tkání těžkého zboží z bavlny a lnu. Ze zřetelů těchto skutečností je možno říci další zlepšení tkacího stavu zavést ve všech sektorech textilního průmyslu. / S výjimkou některých druhů tkaniny speciální výroby, což není velký počet strojů. /

Na tkacích stavech bylo již dosaženo značně vysokého stupně automatizace, takže jeden pracovník obsluhuje několik desítek tkacích strojů, v USA při tkání kvalitních a dobře připravených materiálů a při nízké rychlosti tkání dokonce až 100 strojů. Hlavní část prací obsluhy strojů je nyní likvidace přetrhů osnovních a útkových nití. Automatizace těchto úkonů nebyla dosud řešena. V současnou dobu se již ozývá tlak na řešení těchto požadavků. Namísto však ve světové literatuře nejsou žádné návrhy, jakým způsobem bude možno tento úkol řešit.

Se zaváděním chemických materiálů se zvyšuje průměrné metrické číslo osnovních a útkových nití.

Počet útkových nití na délkovou jednotku tkaného zboží je podstatně vyšší. Aby výrobní stav v m^2 tkaniny nepoklesla, musí se její rychlost zvyšovat.

Větší počet pracovních zdvihů stroje na vyrobení plošné jednotky výrobku a vyšší pracovní rychlosti způsobuje větší počet přetrhů během výroby 1 m² tkaniny. Částečně je tato nevýhoda vyrovnána vyšší pevností materiálu, kvalitnější přípravou materiálu pro stav a vyšší přesností funkce vlastního stavu. Přesto však zůstává dalším požadavkem automatizování úkonů, souvisejících s likvidací přetrhů osnovních a útkových nití.

Účinnost mechanizace hlavních úkonů tkadleny.

Stroj se skládá ze dvou soustav nití - osnovy a útku - lno na sebe položených a vzájemně provazujících. Ideálním případem při stejné drátěvě po osnově i po útku v m² tkaniny celková délka obou soustav nití stejná:

$$L_o = L_u$$

výrobního procesu je osnova dodávána velmi malou rychlostí v_o - ve velké počtu - n_o - rovnoběžně položených nití. Útek je však dodáván jednotlivě a velkou rychlostí v_u . V idealizovaném případě potom platí:

$$v_u = v_o \cdot n_o$$

Osnovní nitě jsou sice po delší dobu namáhány třením při úchodu lamelami osnovní sadžky, nitěnkami tkacích listů třtinami papreku, případně také vodičky sadžičky na bezútkových stavech nebo útkem na stavech útkových. Namáhání nití i změny v napětí osnovy jsou na bezútkových stavech nižší než v útku. Útkové nitě jsou na bezútkových stavech třeny v částečně nižšího zdvihu tkacích listů a menší dráhy přechodu.

Většina bezútkových stavů také odpadá tření sadžičky ve kruhu kolů k osnově, protože sadžička je v skřipcových a třtinových stavů veden vodičnými lamelami.

proti tomu je na bezútkových stavech útek namáhán různě při vytažení sadžičky (kromě stavů jehlových), dále pak třením vodičků otkáčů a budičů při velké rychlosti sadžičky, která je v rozsahu 15 až 30 m/sec., i více.

těchto důvodů bude sřejmě vyšší počet přetrhů u útků, než osnovy. V praxi se tomu předchází volbou pevnějších nití pro útek, větším počtem zákrutů a pod. Přes tato opatření bývá počet přetrhů útků vyšší, než počet přetrhů osnovy. Ručně prováděná likvidace přetrhu útku je ve většině případů také obvykle daleko pracnější operací, než ruční navádění a navlékání přetržené osnovní nitě.

Rozbor pracovního času, náležejícího k výrobě tkaniny, dává přehled o podílu jednotlivých činností. Podle literatury /4/ byly zjištěny následující průměrné hodnoty při výrobě bavlněného molina: /Liter.4.-viz Textil č.3/1963/



Tab. 1 Rozbor pracovního času při tkaní.

Druh práce	profese	podíl v %	dílčí součty
1. Kontrola a obsluha strojů	tkadlena	20,84	20,84
2. Ruční práce, doplňující práci strojů: a/ záčecování materiálem b/ snímání hotových výrobků c/ likvidace přetrhů osnovy a útků	útek - nabíječka osnovy - pom. seřiz. pomocný prac. tkadlena	17,52 1,32 14,91	33,73
3. Ruční práce při údržbě strojů: a/ seřizování a opravy b/ čištění a mazání c/ preventivní kontrola	seřizovač čistička a masač seřizovač	8,37 6,87 7,69	22,93
4. Transport, kontrola a čištění tkaniny	pom. prac. kontrolor čističky	18,68	22,43
5. Doplňkové pom. práce	pom. prac.	3,30	-
Celkem		100,00	100,00


vidíce přetřásaných a stihových sítí činných
a) a) malového činní polského pro činní.
b) činní je činní činní je činní s činní činní
činní.
c) činní je činní činní je činní činní činní:

1. Individuální činní činní.


Číslo	činní činní	činní činní
1	činní činní	činní činní
2	činní činní	činní činní
3	činní činní	činní činní
4	činní činní	činní činní
5	činní činní	činní činní
6	činní činní	činní činní
7	činní činní	činní činní
8	činní činní	činní činní




1



2



3



4

Protéká nevlákač je v člunku uložen nízkoúhelní, je vzdálenost a_1 z levé strany mezik, než vzdálenost a_2 z pravé strany.

$$a_1 < a_2 \quad \text{pro člunek z pravoúhelního tvaru}$$

Krychlení při odvíjení dle dosahuje sice určité hodnoty, ale není důležitá. Vlivem této dle vlivného prodloužení na dráze a_1 , resp. a_2 nastává odvíjení dle ještě před dosažením vrch a_1 resp. a_2 .

Z uvedených podmínek vzniká následující problém napětí dle při průchodu na člunkový stave / obr. 2 /.

Napětí dle -V- bude vzájemně při rozložení, počtem na však není neúměrně, tímto konstantní hodnotou. Po skončení průchodu vzniká z termodynamických důvodů v dle vlnění napětí -V- -, udělování se do příslušné části dle o čas. Při pokládání dle na přední hraně poloviny dle uvolňuje, dle o- po dobu dle plynoucí i rovně prstíky k jeho napětí. Na skupování dle je polovina napětí dle jím na člunkový stave / obr. 3 /.

První rozložení skupiny $a_{0,1}$ / obr. 3 / je podstatně kratší, než dle rozložení člunku. Dle je sklopen 5 odstupů z napětí -V- dle dle 1, prvním dle dle 2, a dle 3 z kompenzace 4, 5. Při udělování skupiny se tedy dle udělí dle do poloviny.

Skupování dle je udělování kompenzace 4, dle dle 5 může být také udělování vlnění. Dle tak udělování dle může být při rozložení skupiny udělování vlnění udělování vlnění udělování. Charakter průchodu napětí je udělování vlnění do obr. 4. Na vrch dle je po udělování vlnění příjezd z kompenzace napětí na dle.

$$v_{02} = 2 / a^2 + b^2 - a /$$

Při průchodu skupiny na dle $a_{0,2}$ se skupiny na dle, vlnění z vlnění vlnění vlnění udělování vlnění udělování, dle je skupiny vlnění udělování, proto jeho napětí vlnění.

Na skřipcových stavech Salzer je při evém pohybu útek veden kerovými lžemi / obr. 5 /, takže tření je malé.

Na skřipcové stavu Blitzer a Textime / obr. 6 a 7 / se však útek tě o spodní část průslupu.

U těchto případů se tření se vzdáleností - z - zvyšuje vý-
bě. Na stavech s velkou pracovní šířkou - z - a při takové šířce
a druzm povrchu může nastat případ, že korekční napětí

$$v_3 > v_2$$

Z uvedeného rozboru vyplývá, že se normálními podmínkami bude
největší místo přetřídění:


Na šlukovské stavu ve vzdálenosti a_1 resp. a_2 od kraje tkaniny.
Na skřipcové stavu není s střední pracovní šířkou útek od
průslupu největší ve vzdálenosti - z - od kraje tkaniny.

Jeze a některých typů stáří velkých pracovních šířek a při
takových hrubých materiálech je útek více namáhan při doletu na
a největší místo přetřídění útku bude u křídla sandáče.


Podobné podmínky budou u jehlové stavu, ale namáhání ho-
noty napětí budou nižší. Vzhledem k postavení rožna jen
je krytí útku delší než u šlukovské stavu. Tímto způsobem rychlost sandáče
je menší.

Uvedené předpoklady platí pro šlukovské, šlukovské a
a pro bezvadný stav celého sandáče. Ve vzdálenosti zřetelně
neovznikne při průchodu sandáče míst všemi ro-
středními elementy průtoku výše uvedených.


Útek od pak přechází v zřetelně, takže celkové je snazší
uvést a při evém útku v místě poloviny sandáče.



5



6



7

Ideový návrh zařízení

pro automatické odstranění sbytku přetrženého útku a zanesení náhradního útku na tkací stavu

Rychlost tkacích stavů člunkových i bezčlunkových se stále zvyšuje. Ztrátové časy, způsobené přetrhy útkových a osnovních nití však značně snižují jejich výkon.

Produkce N_z , stracená v důsledku sníženého využití stavu η je přibližně rovna

$$N_z = k n (1 - \eta)$$

K značí konstantní hodnotu, závislou na šifce tkaniny, hustotě útků a na kvalitě přize.

Ztráty jsou zvláště citelné u bezčlunkových tkacích stavů, které jsou stále ve větším měřítku zaváděny do textilního průmyslu. U těchto stavů je útek odebírána s křížem současně sítí velkého feradtu. Tím, že bylo vyloučeno přesoukávání útku na malé sítí, se značně zvýšila produktivita práce ve tkalcovně. Převážnou část pracovní doby však dosud věnuje tkadlena opravám přetržených útkových a osnovních nití.


S automatickým zvýšením rychlosti stavů se bude situace ještě zhoršovat.

Proto je předložen tento návrh na zařízení pro automatickou likvidaci přetrhu útku.


Řešení tohoto problému je odlišné na stavech bezčlunkových a na stavech člunkových, s tím, že některé mechanismy, pro tento účel použité jsou pro oba systémy tkání shodné.

1. Zařízení pro bezčlunkové stavy


Útková zařízení kontroluje celistvost zaneseného útku 3 čidlem 2 obvykle na straně delstu (obr. 8). Útek je při tom napjatý mezi zanesedem 1 a podavačem 4. Brzdíčka 6 je v okamžiku kontroly útku zablokována. Dostatečné napětí útku udržuje odpružený kompenzátor 5, který také někdy bývá indikátorem přetrhu. Kontrola útku je prováděna v úseku I - II kruhového diagramu tkacího stavu, znázorněném na obr. 9. Brzdění stavu musí být dostatečně účinné, aby stav zastavil na brzdě dráze



8



9



10

v úseku II - III. V tomto případě je stav zastaven před přerazením přetrženého útku (příráz je v poloze -0-). Po zpětném otočení stavu do zadní krajní polohy bidla ($\varphi = 180^\circ$) je pak nutné přetržený útek ručně vyjmout.

Aby byla ušetřena složitá manipulace se stavem a odstraněna nebezpečí vzniku prouhy ve tkanině, je obvykle náhradní útek téže barvy na skřipcovém stavu zanesen ručně pomocným zanášečem.

Opravu přetrženého útku je však možné automatizovat.

Příklad automatizačního zařízení je proveden pro bezčlunkový stav skřipcový, nebo jehlový, vybavený synchronním listovým strojem, kterým je možno otáčet zpět, aniž by byla porušena návaznost vzoru vzby.

Při zastavení stavu útkovou zarážkou nastane jeden z následujících případů :

1. Útek byl aprávně zanesen, ale po doletu zanášeče se uvolnil. Útková zarážka stav zastaví.

V tomto případě stačí útek napnout a stav je možno opět spustit.

2. Útek nebyl zanášečem zachycen a v prodlupu úplně chybí.

V tomto případě odpadá problém s odstraněním zbytku útku. Musí však být zanesen náhradní útek.

3. Útek se při průchodu přetrhl v úseku mezi zanášečem 1 a podavačem 4, nebo se vyvlákl ze zanášeče. Část útku v prodlupu chybí. Na obr. 11 jsou tři možnosti tohoto typu přetrhu.


Zbytek útku 3, který se nalézá v prodlupu, musí být odstraněn. Někdy je ještě další část útku 3a držena zanášečem. Také tento zbytek je nutno odstranit.

Teprve potom je možné útek zanášet útek náhradní.


4. Útek se přetrhl v podavači nebo v brzdě v důsledku nečisté práce, stržení ovinnu z křížové cívky nebo z podobných příčin.

Na obr. 12 jsou znázorněny dvě možnosti tohoto typu přetrhu.

V tomto případě je nejprve nutno odstranit příčinu přetrhu na křížové cívce, v brzdě, nebo ve vodičích očkách. Potom je nutno navést útek všemi ačky až do podavače, odstranit zbytek útku z prodlupu a zanášet náhradní útek.



11



12

Odstranění přetrhu útku je možno automatizovat v případech, uvedených pod body 1, 2 a 3. V případě uvedeném v bodu 4 bude nutné nejprve ručně odstranit závadu mezi cívkou a podávačem.

Nejjednodušší postup automatické likvidace přetrhu útku je při tkání plátnové vazby 1 : 1 s jednobarevným útkem.

Po zastavení stavu útkovou zarážkou zajistí programové zařízení tento postup :

1. Vrazení bídla do zadní krajní polohy.
2. Vypnutí podávání regulátorů a odpojení podavače útku.
3. Odstranění zbytku útku z prošlup.
4. Přetočení stavu o jednu otáčku zpět.
5. Zapojení regulátorů a podavače útku.
6. Spuštění stavu.

Složitější je postup při tkání více barevných v útku a s dvojadviš-
má listovým strojem.

U stavů tryskových, zvláště pneumatických, odpadá operace odstranění zbytku útku v případě, že je útek přerušen u trysky, protože zbytek útku je proudem pracovní látky odnesen mimo prošlup. V tomto případě by bylo možné bez zastavení stavu vyřadit z činnosti regulátory a přechodní zařízení po dobu určitého počtu prohozů, rovnajícího se počtu útků ve střídě vazby, minus jeden prohoz.

Před náběhem útku téhož pořadí jako útek přerušovaný by se všechny mechanismy zapojily a stav by pracoval dále.

Postup automatické likvidace přetrhu útku na stavu s listovým strojem, případně ještě s vícebarevnou záměnou útku bude následující :

Po zjištění přetrhu útku útková zarážka zastaví stav a uvede v činnost programový hřidel, který zajistí následující pracovní úkony, uvedené také s označením příslušnými pořadovými čísly v kruhovém diagramu na obr. 10.

1. Vrazení bídla do zadní krajní polohy.
2. Dodatečné nagnutí útku pomocným kompenzátozem :
 - a) V případě, že útek byl správně znesen, ale po doletu nášeče se uvolnil, je dán impuls pomocným kompenzátozem k opětovnému spuštění stavu.

- b) V případě, že útek je přerušen, automatizační pochod dále pokračuje.
3. Uvedení v činnost dále popsaného zařízení k uvolnění a odstranění zbytku útku.
 4. Vypnutí podávání zbrojového a případně také osnovního regulátoru.
 5. Odpojení podavače útku z činnosti.
 6. Otažení stavu o jednu a čtvrt otáčky zpět, aby mohl být předvolen předšlup a podavač útku, odpovídající poloze, v níž byl útek přerušen.
Na skřípových stavech a dvoustranném prohozu je nutné přerazit skřípec do protilehlé skřížky, aby nabyl polohu, kterou měl před prohozem, v němž byl přetržen útek. Programový hřídel musí přede spuštěním přehozního zařízení při zpětném otáčení stavu, v poloze 6,1 ($\varphi = 50^\circ$) a naopak zajistit prohození skřípce v poloze 6,2 ($\varphi = 250^\circ$) podle kruhového diagramu na obr. 10.
Na skřípových stavech u jednostranným prohozem musí být během zpětného otáčení stavu přicvaknout nový skřípec a připraven k prohozu.
 7. Zapojení zbrojového a případně osnovního regulátoru i podavače útku do činnosti.
 8. Spuštění stavu do provozu. Během první otáčky se podle diagramu na obr. 10 uskuteční následující úkony:
 - 8.1 V této poloze jsou na naše dvozdvižné listovky nasazeny platininy pro následující prošlup.
 - 8.2 Předvolba příslušného podavače útku.
 - 8.3 Navedení útku do sanáče. (Na jehlových stavech až při začátku prohozu, t.j. při poloze hlav. hřídele $\varphi \approx 30^\circ$.)
 - 8.4 Začátek prohozu.
 - 8.5 Průchod sanáče a náhradním útkem prošlupem

Mechanismy pro intenzivní zastavení stavu na krátké dráze, pro zpětný chod stavu, pro odpojení regulátorů, prohozu a podavače útku jsou známe a na tkacích stavech používané. Zařízení k automatické likvidaci přetrhu útku vyžaduje však nové

prostředky a mechanismy k odstranění zbytku útku z prošlupu a řízení automatického pochodu.

Mechanismus k odstranění zbytku útku z prošlupu

Stav se působením útkové zarážky zastaví těsně před příraznou polohou paprsku 7_1 , podle obr. 11. Proto je přerušeny útek 3 částečně přiražen ke tkanině B. Z tohoto důvodu musí být útek před vytažením z prošlupu uvolněn.

Po vrácení paprsku do zadní krajní polohy 7_2 zajistí uvolnění útku hřebem a jehlami 9, které se zesunou do osnovy v prostoru mezi tkaninou a útkem. Jednotlivé fáze činnosti jehel jsou na obr. 13.


- Při tkaní jsou jehly v klidu zesunuty pod tkaninou, aby ne překážely přírazu paprsku 7.
- Po nastoupení stavu působení programového hřídele se drážky 9_b posunou směrem k paprsku a jehly 9_a se posunou a vniknou do osnovy v prostoru mezi zbytkem přetrženého útku a čelem tkaniny.
- Potom se drážky 9_b posunou dále k paprsku; útek 3 je tím oddělen od místa přírazu a uvolněn.
- Ráky se opět sklápí dále a drážky se zesunou do základního postavení, které odpovídá obr. 11a.

Nyní může být uvolněný útek vytažen z prošlupu. U každé z daných možností podle obr. 11 je zbytek útku jedním koncem držen v zanášeci, nebo prostřednictvím bradítka v podavači, nebo v obou elementech, jedná-li se o přetrh uprostřed prošlupu.


Odstranění útku z prošlupu může být provedeno v místech A, B podle obr. 11 pneumaticky, mechanicky, nebo kombinovaným způsobem.

Při pneumatickém oděutí útku (obráz. 14) mezi zanášeci a kraj tkaniny B a na opačné straně mezi podavač 4 a kraj tkaniny se vsunou sací hubice 10 a 11, které volné konce útku 3, 3_a nalézající se v prošlupu odtahnou.


Útek 3 u podavače musí být přidržen až do následujícího předání zanášeci. Útek 3_a musí být ze sevření zanášече uvolněn, aby při následujícím přehození naprázdno nebyl opět zanesen do prošlupu.




a



6

*C*

(13)



14

Uvolnění útku zajišťí pracovní podavač, nebo může být útek pracovními nářítami těsně u zarážecí odříznut. Zbytek je pak sací hubicí 10 dopravěn do odpadní komory.

Odstavení zbytku útku mechanickými prostředky je znázorněno na obr. 15 a 16. Do prostoru mezi kraj tkaniny a podavač útku 4 a na opačné straně mezi kraj tkaniny a zarážec se zasunou odtažové háčky 12 a, sezené ramenem 12 b. Aby při vytahování útku nebyly poškozeny krajové osovnní nitě, přisune se pod spodní část prodlupu destička 13 nebo v jiném provedení vidlice 13 a. Postup činnosti háčku je na obr. 16.

- a) základní poloha háčku při tkání
- b) nasunutí háčku do prostoru mezi tkaninu a podavač. Přisunutí destičky nebo vidlice ke spodní části prodlupu
- c) překlopení nářadí na útek, jeho snížení a zachycení útku

Protože zbytek útku v prodlupu může mít délku rovnající se téměř pracovní šířce stavu, nestačí zdvih háčku v uspořádání podle obr. 15 k jeho úplnému odtažení. Úplné vytáhnutí útku může zajišťit sací hubice 14 (podle obr 16d) nebo mechanické zařízení podle obr. 17 známé s přístroje na odvnutí zbytku útku z útkových sívek člunkových stavů.

Háček 12a navede útek 3 na rotující kotoučový kartáč 15, který útek nahodí na odvíjecí válec 16. Toto zařízení je známé a v provedení osvědčené na soukromém automatu Unifil.

II. Zařízení pro člunkové stavy


Na člunkovém stavu mohou nastat dva hlavní případy přetrhu útku.

- 1) Při průchodu zprava (od zásobníku) na levou stranu) obr. 18.
- 2) Při průchodu zleva směrem k zásobníku (obr. 19).


V obou případech se obvykle část útku 3 nalézá v prodlupu. Přerazení útku vzhledem k člunku vykazuje tři možnosti (obr. 20).

Konec útku je vždy označen - K - .


- a) útek 3a je přerušen až na navlékačem 1a, jeho část v délce nejméně 20 mm vyčnívá z vodícího oka člunku.




15




a



b




c




d


16



17



18



19


- b) Útek je přerušen mezi vívkou 1b a navlékačem 1a.
- c) Útek je přerušen přímo v návinnu cívky.

Pro zjednodušení postupu likvidace přetrhu útku je účelné, aby stav byl vybaven středovou útkovou zářezkou nebo speciálními okrajovými zářezkami na obou stranách stavu, aby kontrola celistvosti útku byla jednoznačná a byla provedena v úseku I-II uvedeném v kruhovém diagramu na obr. 9. Dosud používané krajevé zářezky člunkových stavů kontroloují útek v příslušné poloze. Brzdy stavu musí být tak účinné, aby se stav zastavil ještě před přirazením přetržitého útku (bod III. v kruh. diagramu na obr. 9). Mechanismy tyto požadavky splňující jsou známe a na tkacích stavech používané.


Postup likvidace přetrhu

Po nastavení stavu působením útkové zářezky se uvede v činnost programový řídící, který zajistí následující úkony :

- 1) Vročení bidla do zadní krajní polohy.
- 2) Dodatečné napnutí a nová kontrola útku. V případě, že útek není přerušen a stav se zastavil pouze v důsledku jeho uvolnění, bude stav znovu spuštěn.
- 3) Uvolnění útku v průslupu soustavou jehel podle obr. 13.
- 4) Vytažení útku z průslupu zařízení podle obr. 21.
- 5) Je-li člunek v levém člunečnicku, pomocný prohoz jej prohodí směrem k zacobníku.
- 6) Pomocné rameno dotáhne člunek přesně do krajní polohy.
- 7) Dotykač 17 podle obr. 22 skontroluje množství útku na cívce 1b. Je-li cívka prázdná, koncový kontakt 18 předá impuls k výměně útkové cívky v člunku.
- 8) Sací nastavac odseje útek u vývodu z navlékače :
 - a) jedná-li se o přetrh podle obr. 20a, a útek je nasán a přidržen, po provedení kontroly polohy útku, pokračuje automatizační proces podle bodů 12 a 13.
 - b) Je-li přetrh útku před navlékačem podle obr. 20b,c následují další pracovní úkony 9 až 13.
- 9) Kleštiny a útkovou cívku se vykloní podle obr. 23 a úhel - 06 - směrem nahoru.
- 10) Stahovač útku podle obr. 24 se nasune na cívku a uvolní jeho konec.



20



21

Útek je pak odřáznut a přidržán.

- 11) Kleštiny a ořivkou se vrátí do původní polohy v člunku.
- 12) Jedná-li se o přetrh útku při průhozu směrem k zásobníku, pomocný přehoz prochodí člunek do levého člunečnicku. Tím se útek navede do navlékače. Na levé straně pak musí být útek zachycen a přidržán, až do jeho sarkání. Část útku zanesená do prodlupu tímto pomocným přehozem musí být odstřižena a z prodlupu vytažena.
- 13) Programový nářadí spustí stav.

Vytažení zbytku útku z prodlupu

Aby bylo možno vytažení zbytku útku při event. přetrhu, bude na kraji tkaniny sarkáváno jehla podle obr. 21. Tyto jehly jsou používány na některých typech stavů pro zadržení útku, sarkávané s vysokým napětím, nebo tuhých útků a útků zále obecných. Někdy tyto jehly slouží také jako čidla útkové zářezky. Postup činnosti jehly podle obr. 21.

- a) Před průhozem se jehla 21 sníží před posledně sarkaný útek 3, aby se při následujícím průhozu kolem ní vytvořila klička útku.
 - b) Jehla útek přidrží i během přirazu paprsku. Teprve potom je vysunuta směrem nahoru a po skončení průhozu a přirazu útku z opačné strany se mírně předsune a znovu sníží, aby zachytila útek, průhozený ze své strany.
 - c) Zastaví-li stav působením útkové zářezky, přesune se bidlo do zadní krajní polohy. Jehla 21 asi o 20 mm vysune k paprsku a o 10 mm do strany, směrem od tkaniny. Do vzniklého kličkového prostoru se zdola zesune zachytavý háček 12a a jednat rameno podpěrné vidlice 13a.
 - d) Po vyklonění háček zachytí útek a stahuje jej směrem dolů, podobně, jako na obr. 16c, 16d.
- Úplné vytažení zbytku útku z prodlupu zajistí opět sací hříbce 14 podle obr. 16d, nebo navíjecí zařízení podle obr. 17.

Stlačení útku z cívky

V případě přetržení útku před navlékáním v člunku může zachycení konce útku zajistit zařízení, jehož princip je uvedený na obr. 24.

Zařízení pro stlačení útku je umístěno nad pravým člunečnickem stavu a pracuje tímto postupem:

Kleština 1c z útkovou cívku je z člunku výklopně měřena nahoru (obr. 21).

a) Na cívku se přicune speciální stahovač, jehož kartáčky 23 jsou při osovém pohybu zprava doleva rozvedeny.

b) Po dosažení levé krajní polohy, která je určena dotykáním 24, kartáčky 24 se sevřou a na navin cívky a začnou se otáčet proti směru návinnu na cívce.


Aby kartáčky sledovaly kuželovitě zakřivení návinnu, je jejich rozvedení řízeno dotykovou kladkou 24.

c) Po dosažení pravé krajní polohy se kartáčky rozvedou, stahovač se odčune a na cívku se nasune nástavec 25, který od-saje konec útku z cívky.


d) Po vysunutí nástavce je útek šoupátkem 26 přidržen. Jímto 27 zkontroluje, zda je útek zachycen. Mění-li útek zachycen, činnost stahovače se opakuje.

Mění-li útek po třech nebo pěti pokusech zachycen, celý automatický systém se vyřadí z činnosti a závada musí být odstraněna ručně.

Zařízení ke stlačení útku z cívky a jeho přidržení je používáno na křabicových zásobnících, které pracují bez koncevého ovinu na cívce. Jedním z těchto typů je stahovač podle Čs patentu č. 106 274, použitý na křabicovém zásobníku typu KZ-1a.




a







b

22



23

ŘEZ A-A



Z h o d n o c e n í

Popsané způsoby uvolnění a odstranění zbytku přetrženého útku jsou po určité úpravě použitelné pro všechny typy tkacích stavů člunkových i bezčlunkových. Samy o sobě i bez automatického zanesení náhradního útku zkracují značnou časovou ztrátu tkadleny a snižují ztrátové časy stavů.

Celou automatizaci likvidace útkového přetrhu je možno rozdelit na etapy (stupy), které by bylo možné realizovat podle technické úrovně jednotlivých typů tkacích stavů:

- I. Vybavení člunkových stavů oboustrannou krajovou nebo jednou středovou útkovou zářádkou, která zajišťují kontrolu každého útku.
Tím se zajišťí stejná dráha doběhu stavu po přetrhu útku z pravé i z levé strany.
- II. Kontrolu útku provádět ihned po ukončení pohybu zanesleče, t. j. v úseku I a II, podle kruhového diagramu na obr. 9.
- III. Vybavení stavu účinnou brzdou, která zastaví stav ještě před přifazením přetrženého útku. Tím se zamezí zatláčení zbytku útku do tkaniny a usnadní se jeho uvolnění a vyjmutí z prošlupu.
Současně je nutno upravit zápedkový mechanismus zbrožového regulátoru, aby tkanina byla posouvána až po ukončení přifazu útku. Tato úprava je použita na šiflovém stavu Novo stav.
- IV. Vrácení bídle do zadní krajní polohy.
- V. Uvolnění zbytku útku z prošlupu.
- VI. Vytažení zbytku útku z prošlupu.
- VII. Zanesení náhradního útku a spuštění stavu. Realizace tohoto stupně vyžaduje dosti základné mechanismy. Pro starší typy stavů je rentabilní pouze v jednoduchém provedení, pro vazbu 1 : 1 a jednobarevným útkem.

U všech těchto stavů včetně starších typů automatických stavů člunkových je možno poměrně malými náklady realizovat stupně I až IV.

V tomto případě provedí škodlena pouze následující pracovní úkony :

- a) uvolní a vytáhne šlytek útku z průhledu,
- b) vyjme člunek z člunečnicku,
- c) vytáhne útek z člunku a člunek z opačné strany ručně prohodí průhledem a zasune do člunečnicku.
Tím je zanesen náhradní útek.
- d) Spustí stav.

Odpaď této manipulace se stavem, hlavně kladení průhledu a následně odstavení stavem u vícetřídových vazeb. Tato částečná automatizace zůstává ještě zřízení na automatické vysunutí člunku z člunečnicku, které by bylo neúčelné po vrácení hřídele do zadní krajní polohy. Jednoduchý mechanismus na ruční ovládání byl montován na stav, E3.

Patentová a literární rezerva

Na základě předložených ideových návrhů byly na objednávku VŠST provedeny podrobné literární a patentové rezerva v těchto organizacích :

Státní výzkumný ústav textilní, patentové středisko-Praha (Ing. Blatělský).

Výzkumný ústav textilního strojírenství, patentové středisko Brno (s. Veselý).

Výzkumný ústav textilního strojírenství, oddělení technicko-ekonomických informací Liberec (s. Kornová).

Státní úřad pro patenty a vynálezy - Praha (konzultace se s. Ing. Rybínským).

Kromě jediného angl. patentu č. 1,073 005, jehož patentové nároky jsou dále uvedeny, byly zjištěny žádné poklady, který by problematiku automatické likvidace přetrhu útku navrhoval.

Anglický patent č. 1.473.005

Autor : Société Alsacienne de Constructions Mécaniques


Název : Electrical Drive Control System for Locomotives

Elektrický systém kontroly pohonu pro trakční stavy.


Předmět patentu :

1. Kontrola pohonu trakčního stavu, jakožto protiblokové zařízení je ovládáno hlavním hřídelem a jehož samoblokové zařízení je ovládáno druhým hřídelem, pojící revarování elektrický motor pro pohon prvního hřídele v obou směrech a spojku mezi oběma hřídelmi vysouvatelem během otáčení hlavního hřídele a předem určené drahové polohy do protisměru; kontrola pohonu se skládá dále z elektrického obvodu s ručně ovládatelnými vypínači, který způsobuje buzení a stáhnutí zmíněného motoru směrem dopředu a zpět, z dotykových prvků zařazených do obvodu, ovládaných hlavním hřídelem tak, že přerušují buzení motoru po jedné dráhové poloze hlavního hřídele, směrem dopředu nebo zpět, a předem určené drahové polohy.
2. Kontrola pohonu podle nároku 1, v níž zmíněné dotykové prvky, jsou-li uzavřeny, uzavírají zpětný chod motoru a která obsahuje dále normálně uzavřený hlavní kontakt a normálně otevřený pomocný kontakt, který přeměňuje hlavní kontakt;
Kontrola pohonu dále obsahuje spínací ovládané hlavním hřídelem tak, že umožní otevření hlavního kontaktu a uzavření pomocného kontaktu, když hlavní hřídel se blíží do předem určené drahové polohy a umožní uzavření hlavního kontaktu když hlavní hřídel spouští zmíněnou drahovou polohu; kontrola pohonu má dále mechanismy udržující pomocný kontakt v uzavřené poloze dokud hlavní hřídel se nachází ve zmíněné předem určené drahové poloze; rovněž ovládaný vypínač má kontrolní vypínač pro zpětný chod, posuvný mezi polohou, v níž se přerušuje obvod a mezi polohou, v níž se uzavírá obvod;


139




- Zařízení podle některého z předchozích bodů, vyznačené tím, že držák /32/ háčku /9/, který je vytvořen jako úhlová páka, je uložen výkyvně na ramenu dvojramenné nosné páky /33/, jejíž druhé rameno je táhlem /35/ spojeno s pákou /36/, která je ovládána vačkou /38/, a je opatřen /45/ zabírajícím do vidlice /44/ dvojramenné nosné páky /43/ uložené na nosné páce /33/ a tato nosná páka /43/ je táhlem /42/ spojena s další pákou /41/, která je ovládána druhou vačkou /39/.
5. Zařízení podle některého z předchozích bodů, vyznačené tím, že mezi háčkem /9/ a krajem tkaniny je vzátně pohyblivá podpěra /10/ v úrovni spodní prošlupací roviny anebo nad ní.
6. Zařízení podle bodu 5 vyznačené tím, že k táhlu /42/ spojenému s nosnou pákou /43/ háčku /9/ je připojeno žepce /46/ rameno dvojramenné přidavné páky /47/, jejíž druhé rameno je ukončeno vidlicí /48/, do níž zabírá tep /49/ upravený na svíslé posuvné uložené držáku /50/ podpěry /10/.
7. Zařízení podle některého z předchozích bodů, vyznačené tím, že soustava jehel /8/, háčky /9/ a podpěry /10/ jsou ovládány vačkami /20, 22, 38, 39/ upravenými na společném programovém hřídeli /21/.
8. Zařízení podle některého z předchozích bodů, vyznačené tím, že mezi tkací rovinou a konečnou pracovní polohou háčku /9/ jsou na obou stranách a čela tkaniny upraveny sací hubice /11/.




1 (26)






2 (27)



5 (30)









8 (33)




12 (37)




9 (34)




13 (38)



10 (35)



14 (39)



1 (36)

PT

WPI

Předmět:

Doc. Ing. Oldřich T a l a v á š a k , Liberec

Název:

Zařízení k odstranění zbytku přetrženého útku z prolupu tkacího stavu, zejména stavu bezčlunkového.

Přihlášeno: 2. února 1969

/ PV 210 - 69 /

Předmětem vynálezu je zařízení k odstranění zbytku přetrženého útku z prolupu tkacího stavu, zejména stavu bezčlunkového, rozdělení přetrženého útku na několik částí a vytlačení každé části, přičemž stav je opatřen zařízením pro zpětný chod.

Rychlost tkacích stavů člunkových i bezčlunkových se stále zvyšuje. Ztrátové časy, způsobené přetrhy útkových i osnovních nití, snižují však značně jejich výkon. Ztráty jsou zvláště citelné u bezčlunkových stavů. Útek je na rychloběžných bezčlunkových stavech více namáhan než u stavů člunkových. Např. u akřipocových stavů je nutná vysoká zrychlení útku; u stavů jehlových, u kterých se útek zanáší ve formě vlásenky, je odvíjecí rychlost útků dvojnásobná než je rychlost zanášející jehly. Tyto všechny skutečnosti způsobují zvýšený počet přetrhů útku na bezčlunkových stavech, přičemž odstranění zbytku přetrženého útku se doposud provádí

rečtí. Účelem vynálezu je snížit časové náklady při odstranění sbytku přetrženého útku jak na bezšlankových, tak i na šlankových stavech.

Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že obsahuje soustavu upravených například osnovy vytahovacích háček, mezi nimiž jsou upraveny řezací háčky, kterážto háčky mají upevněné drážky v rovinách kolových ke třecí rovině a rovnoběžných s osnovoumi nití, přičemž tyto drážky vedou s minimálními pracovními polohy, v nichž jsou háčky pod tkaninou, přes východní spodní polohy pod osnovou ve svislé rovině, která prochází mezi sbyttem přetrženého útku a šlem tkaniny, dále přes východní horní polohy nad osnovou a přes horní pracovní polohy nad přetrženým útkem, dále přes spodní pracovní polohy pod spodní prošívací rovinou zpět do minimální pracovní polohy.

Aby háčky nashchytily osnovní nitě, je stvol háčku širší než visací háček.

Soustava vytahovacích a řezacích háčků může být upravena na liště upevněné na nosných ramenech spojených výkyvně s řídicí pákou, která je ovládnuta vačkou upevněnou na programovém hřídeli, nebo může být upevněna další vačkou ovládnutou druhou řídicí pákou, která je spojena táhlem s nosným ramenem lišty.

Řezací háček může být proveden tak, že má v hrdle upravený nůž, přičemž v druhém provedení tvoří nůž páncíř čelistí nůžek, jejichž pohyblivá čelist je uložena výkyvně na řezacím háčku a je bovdenovým lanem spojena s ramenem ovládnutým vačkou upevněnou na programovém hřídeli.

Pro některé dráhy útku jsou vytahovací háčky opatřeny čelistmi pro přidržení vytahovaného útku, z nichž jedna čelist je upevněna v hrdle háčku a druhá čelist je uložena výkyvně na háčku a je bovdenovým lanem spojena s ramenem ovládnutým vačkou upevněnou na programovém hřídeli.

V jiném provedení jsou vytahovací a řezací háčky opatřeny propichovacími hroty, v ještě jiném provedení končí hrdlo vytahovacího háčku klinovitým zářezem, jehož stěry svírají úhel menší než 10° .

S nosným ramenem 10 je spojeno táhlem 15 rameno dvojramenné řídící páky 16, jejíž druhé rameno nese kladku 17 přitlačova-
nou pružně k vačce 18, která je rovněž upravena na programovém
hřídeli 14.

Nejjednodušší provedení vytahovacího háčku 7 je znázorněno
na obr. 3, 4 a 5. Aby vytahovací háček 7 a stejně tak i řezací
háček 8 nezachytil při pohybu další osnovní nitě, je stvol háč-
ků 7, 8 širší než vlastní háček.

Řezací háček 8 je podle obr. 6, 7 proveden tak, že v jeho
hrdle je upraven nář 12. V provedení podle obr. 8 tvoří nář 12
pevnou čelisti nůžek, jejíž pohyblivá čelist 20 je uložena
výkyvně na háčku 8. Rovněžovým lankou 21 je pohyblivá čelist 20
spojena s ramenem 22 / obr. 2 / opatřeným kladkou 23, která je
pružně přitlačována k vačce 24 uspořádané na programovém hřídeli 14.

Obdobně jako tento řezací háček 8 může být proveden vytahovací
háček 7, jehož čelisti mají zaoblené hrany a slouží k
přidržení vytahovacího útku. Toto provedení je zejména vhodné
pro případ, kdy útek není vytahovacím háčkem 7 zachycen
uprostřed své délky, takže je nebezpečí, že bude vytáhena z
proklupu pouze kratší část útku / jak znázorněno na obr. 9 /.

Pro tento případ je vhodný rovněž vytahovací háček 7 zná-
zorněný na obr. 10. Hrdlo háčku 7 končí klínovitým zářezem 25,
jehož stěny svírají úhel menší než 10° . Oporou vznikající
při vytahování útku z osnovy je útek zatlačován do zářezu 25
a tím je pevně držen.

Na obr. 9 je také znázorněna v řezu podpěrná lišta 26
/ také obr. 2 / pro podepření osnovy, která má zabránit, aby
se při vytahování útku nepoškodily osnovní nitě. Výřezy pod-
pěrné lišty 26 procházejí háčky 7, 8. Podpěrná lišta 26 je vý-
kyvně uložena na čepu 27 spojujícím nosné rameno 10 s jedno-
ramennou řídící pákou 11 a je táhlem 28 spojena s ramenem 29
opatřeným kladkou 30, která je pružně přitlačována k další
vačce 31 upravené na programovém hřídeli 14.

V provedení podle obr. 11 je vytahovací háček 7 opatřen
připichovacím hrotem 32.

Pokud se použije tohoto vytahovacího háčku 7, použije se rovněž řezacího háčku 8 se stejnými hroty 32.

Tvary váček 13, 18 jsou zvoleny podle dráh, po nichž se musí pohybovat háčky 7, 8. Uzavřené dráhy háčky 7, 8 probíhají v rovinách kolných ke tkací rovině a rovnoběžných s osnovními nitmi. Podle obr. 2 jsou tyto dráhy určeny těmito základními polohami:

minipracovní polohou 11, v níž jsou háčky 7, 8 pod tkaninou;

výchozí spodní polohou 14 pod osnovou ve svislé rovině, které prochází mezi zbytkem přetrženého útku a čelem tkaniny;

výchozí horní polohou 35 nad osnovou;

horní pracovní polohou 36 nad přetrženým útkem;

spodní pracovní polohou 37 pod spodní prošlapací rovinou.

Funkce popsaného zařízení je tato:

Po přetržení útku zastaví známá útková srdčka stav. V okamžiku zastavení stavu jsou háčky 7, 8 v minipracovní poloze. Známé zařízení pro zpětný chod stavu vrátí paprsek 6 do sední dvířatě.

V případě, že útková srdčka zastaví stav až při přírazu anebo těsně před přírazem, kdy vzdálenost přetrženého útku od čela tkaniny je menší, než 10 mm, je vhodné, aby byly použity vytahovací 7 a řezací háčky 8 s hroty 32 /podle obr. 11/. Při větší vzdálenosti přetrženého útku od čela tkaniny je možné použít háčky 7, 8 bez hrotd.

Pootáčením programového hřídele 14 se pootočí váčky 13, 18, uvedou do pohybu řídicí páky 11, 16, táhlo 15 a nosné rameno 10, které uvede háčky 7, 8 nejprve do výchozích poloh 34 a z nich do výchozích horních poloh 35. Háčky 7, 8 vnikají přitom mezi osnovní nitě a mezi přetržený útek a čelo tkaniny. V následujícím okamžiku se při pokračujícím pootáčení programového hřídele 14 posunou háčky 7, 8 do horní pracovní polohy 36 nad přetržený útek.

Při použití háčků 7, 8 s hrotem 32 vzniknou hroty 32 při pohybu háčků 7, 8 ze spodní 34 do horní výchozí polohy 35 mezi osnovní nitě těsně u čela tkaniny. Křinovitě se rozšiřující tvarem odsunou háčky 7, 8 útek od čela tkaniny a při pohybu do horní pracovní polohy 36 odsunou přetržený útek směrem k vzepředu 6.


Během dalšího pohybu háčků 7, 8 z horní pracovní polohy 36 do spodní pracovní polohy 37 uchopí háčky 7, 8 přetržený útek. V případech, že se použijí řezací háčky 8 v provedení podle obr. 8, vačka 24 způsobuje prostřednictvím bovdenového lanka 21 sevření čelistí 19, 20 nážek, které rozstříhnou přetržený útek na části. Vytahovací háčky 7 při pokračujícím pohybu dále vytahou rozstříhaný útek. Podpěrné lišta 25 brání poškození osnovních nití při stíhání a vytahování útku.

Ze spodní pracovní polohy 37 vracejí se háčky 7, 8 do mimopracovní polohy 33, podpěrná lišta 25 klepne a čelisti 19, 20 řezacího háčku 8 se rozavrou.


Předmět patentu

1. Zařízení k odstranění zbytku přetrženého útku z prošlupu tkacího stavu, zejména stavu bezslunkového, rozdělením přetrženého útku na několik částí a vytažením každé části, přičemž stav je vybaven zařízením pro zpětný chod, vyznačený tím, že obsahuje soustavu upravených napříč osnovy, vytahovacích háček /7/, mezi nimiž jsou upraveny řezací háčky /8/, kteréžto háčky /7,8/ mají uzavřené dráhy v rovinách kolmých ke tkací rovině a rovnoběžných s osnovními nitmi, při čemž tyto dráhy vedou z mimořadových poloh /33/, v nichž jsou háčky /7,8/ pod tkaninou, přes výchozí spodní polohy /34/ pod osnovou ve svislé rovině, která prochází mezi zbytkem přetrženého útku a čelem tkaniny dále přes výchozí horní polohy /35/ nad osnovou a přes horní pracovní polohy /36/ nad přetrženým útkem, dále přes spodní pracovní polohy /37/ pod spodní prošlupací rovinou zpět do mimořadové polohy /33/.
2. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím, že stvol háčků /7,8/ je širší, než vlastní háček.
3. Zařízení podle bodu 1 a 2 vyznačené tím, že soustava vytahovacích /7/ a řezacích háčků /8/ je upravena na liště /9/ upevněné na nosných ramenech /10/ spojených výkyvně s řídící pákou /11/, která je ovládána vačkou /13/, upevněnou na programovém hřídeli /14/, na němž je upevněna další vačka /18/ ovládající druhou řídící páku /16/, která je spojena táhlem /15/ s nosným ramenem /10/ lišty /9/.
4. Zařízení podle některého z předchozích bodů, vyznačené tím, že řezací háček /8/ má v hrdle upravený nůž /19/.
5. Zařízení podle bodu 4 vyznačené tím, že nůž /19/ tvoří pevnou čelist nůžek, jejichž pohyblivá čelist /20/ je uložena výkyvně na řezacím háčku /8/ a je bovdenovým lankem /21/ spojena s ramenem /22/ ovládaným vačkou /24/ upevněnou na programovém hřídeli /14/.

6. Zařízení podle bodu 1, 2 nebo 3 vyznačené tím, že vytahovací háčky /7/ jsou opatřeny čelistmi pro přidržení vytahovaného dítku, z nichž jedna čelist je upevněna v hrdle háčku a druhá čelist je uložena výkyvně na háčku a je bovdenovým lankem spojena s ramenem ovládaným vačkou upevněnou na programovém hřídeli.
7. Zařízení podle bodů 5 a 6 vyznačené tím, že vytahovací /7/ a řezací háčky /6/ jsou opatřeny propichovacími hroty /32/.
8. Zařízení podle bodu 7 vyznačené tím, že hrdle vytahovacího háčku /7/ končí klínovitým zářezem /25/, jehož stěny svírají úhel menší než 10° .
9. Zařízení podle bodu 8 vyznačené tím, že háčky /7, 8/ procházejí výřezy podpěrné lišty /26/ pro podepření osnovy při řezání a vytahování zbytků dítku.
10. Zařízení podle bodu 9 vyznačené tím, že podpěrná lišta /26/ je výkyvně uložena na čepu /27/ spojujícím nosné rameno /10/ s řídící pákou /11/ a je též /28/ spojena s ramenem /29/ ovládaným vačkou /31/ upevněnou na programovém hřídeli /14/.




1 - (40)




2 - (41)


164




5 - (44)




3 - (42)




4 - (43)




6 - (45)




7 - (46)



8 - (47)



10 - (49)



9 - (48)

11 - (50)

Aplikace

zařízení k automatické likvidaci přetrhu útku na soudobé
typy tkáčích stávů

Při konstrukci soudobých tkáčích stávů se s další auto-
matizací neuvažovalo. Z tohoto důvodu bude aplikace nového
zařízení na některé stávající typy, stávů obtížná.
Může-li však již při vývoji nového typu stávu s automatiza-
cím zařízením uvažovány, nemusí se vyskytovat velké potíže.
V další části jsou uvedeny hlavní typy tkáčích stávů, na
kterých by bylo možno automatizační zařízení použít.

1. Jehlové stavy s pevným zachycením útku.

a/ Jednostranný přehoz.

Nejjednodušší konstrukce zařízení pro automatickou lik-
vidaci přetrhu útku bude u jehlového stávu s jednostran-
ním přehozem.

Situace při obvyklém druhu přetrhu útku na stavu Iwer je
znázorněna na obr. 51.

Útek 2 je přerušen v úseku mezi podavačem 1 a jehlou 3.
Mistr nastal v místě -a- kruhového diagramu (obr. 52)
a grafu zdvihu jehly -z- v závislosti na úhlu - φ -
hlavního hřídele (obr. 53). V tomto případě bude účelné
dokončit pracovní zdvih jehly až do polohy -b-, ve které
se stav zastaví a budou provedeny následující operace:


1. Uvolnění a odtažení části útku 2_2 , který je držen jeh-
lou.

2. Otožení části útku 2_1 , navlečeného v podavači.


Obě operace mohou být splněny háčky, umístěnými těsně u
krajů tkaniny.

V případě, že by prošlup byl zavien s ošacovní nití svíra-
ly útek, bude nutné odpojit prošlupní ústrojí od stávu a
pootožit jím o 90 až 180° zpět.


Z polohy -b- je nutno zpětným pohybem otočit stav o 180°
zpět do polohy -c-, aby jehla přebrala z podavače náhrad-
ní útek. Při tom je nutno zajistit, aby zůstal vysunutý
ten podavač, při jehož barvě se útek přetrhl. Zařízení pro
zpětné otáčení voliče barev je známe a používá se např. na



⑤1



(52)



listové strojci Elitex - RBR - S (Synchron).

b/ Obousměrný provoz

Příklad je uveden pro stav Dewze, jehož dvě hlavní fáze postupu tkání jsou na obr. 54 a 55.


Útek se může přetrhnout ve fázi 54 mezi podavačem a předávací jehlou 2, dále při předávání útku usměrňovači čenovy nebo po předání mezi přejímací jehlou 3 a podavačem (fáze 55). Ve všech případech je nutné jehly sčítným otáčením stavu vysunout z prošlupu. Před tím bude účelné odklopit nehybnou lamelu 4, aby útek byl stále držen v hlavici jehel z obou jehel. Tak je možno háčky, umístěnými těsně u krajů tkaniny obě části útku odtrhnout z prošlupu a na konci pohybu háčků otevřít kleštiny hlavice jehel. Nyní je možno stav spustit do normálního provozu za předpokladu, že je vysunut podavač příslušné barvy útku.

II. Jehlové stavy


se zanešením útku ve svyčce.

U těchto stavů mohou nastat tři místa přetrhu útku :


1. Při pracovním pohybu předávací jehly 2 v části -a-, nebo v části -b- (obr. 56).
Po vytáhnutí jehly zůstane v prošlupu dvě části útku -a- i -b-, položené vaule sebe. Jejich vytáhnutí by umožnilo dvě úpravy :
a) V místě 5 zasunout při zanešení jehličky
b) V předávací a případně také v přejímací hlavici uvolnit pomocnou kleštinu, která by sevřela útek v průvleku v případě jeho přetrhu. Kleština by byla ovládána linkem přechodem útkové zarážky, nebo může být samostatná, v odklopeném stavu držená napjatým útkem.
2. Další možnost přetrhu je v místě -c- při pracovním pohybu přejímací jehly 1 podle obr. 57. Po vytáhnutí jehly zůstane v prošlupu dvě části útku, položené za sebou. V příznivém případě bude část útku nalézající se právě v háčku při vysunutí jehly z prošlupu vytáhlena.




54



55



56



57

žádou-li však realizovány úpravy podle předchozích bodů a. b. bude vytažení obou částí útku ve všech případech poměrně snadné.

Skřipcové stavy

Automatická likvidace přetrženého útku na stavech s jednostranným prohezem bude řáditelně napříliš komplikovanými mechanismy, protože obě části přetrženého útku vyčnívají z prošlupu s jedním směrem.

1. Na přechodní straně podavačem útku
2. Na doletové straně skřipcem

Proto je vytažení zbytků přetrženého útku velmi usnadněno. Je vytažení útku je nutné pouze zjistit, aby zůstal v činnosti podavač přechodní (přerušovací) útku, otkrval se totiž prošlup a nenastalo potnutí tkaniny. Všechny tyto úkony je možné známými mechanismy splnit.

Složitější postup bude na skřipcových stavech s obousměrným prohezem (typy Novostav a Textima).

Na typu Novostav po odstranění zbytků přetrženého útku z prošlupu je nutné ne ušetřit tyto úkony :

1. Oba podavače útku vysunout z činnosti.
Kovně tak zabořový a osový regulátor vypnout.
 2. Prošlupní ústrojí a volič barev útku vrátit o 2 otáčky zpět.
 3. Ustádnit jednu otáčku stavu střeva vpřed s prohezem bez útku.
 4. Zapojit podavače útku.
 5. Spustit stav.
- Zařízení pro tyto úkony vyjde dosti složité.

Stavy tryskové

Zbytek přetrženého útku na doletové straně bude s největší pravděpodobností vzdušhem, nebo paprskem vody odnesen z prošlupu. Vytažení té části útku z prošlupu, která prochází tryskou, nebude obtížné. Zanesení náhradního útku je také celkem jednoduché. **V případě, že odměřovač bude již mít potřebnou zásobu útku.**

Předpokladem úspěšného použití automatizačního zařízení je spolehlivá útková zarážka, která zastaví stav nejpozději před nastavením následujícího útku.


Tento úkol je v současné době řešen na dvou pracovištích. Podle sdělení s. Ing. Horna z VVÚ-ZVS Brno je na ústavě k dispozici miniaturní fotobuňka, kterou je možno zasadit do laseky konfuzoru pneumatického tryskového stavu. Ižetrn útku bude tímto zařízením zjištěn při vyvláčení útku z konfuzoru, t.j. cca 45° před příraznou polohou. Spade-li stav vyhazen účinnou brzdou, je možné zastavení stavu ještě před přírazem útku.

Na hydraulických tryskových stavech je vyzkoušena útková zarážka, jejíž cíle měří velikost edoru vlnkého útku na doletové straně. Kontrolu útku je tedy možno provádět po ukončení průchodu, takže hydraulický stav bude možno také zastavit ještě před přírazem přetrženého útku.

VÝZKUM

Na podkladě kladných výsledků, získaných průzkumem možnosti automatické likvidace přetrhu útku bylo přistoupeno k etapě výzkumu. Výzkum byl prováděn v rámci fakultního školu č. LFT-202 - Základní výzkum tkacích stavů od září 1968.

V této etapě byla provedena konstrukce funkčního modelu I.




58

ČASOVÝ DIAGRAM FUNKCE PARACHÓ ZARÍZENÍ

LEGENDA

- 2 = ZDVÍH
- φ - ÚHEL OTOČENÍ PROGR. HRÍDELE
- 1 = BÍDLO
- 2 = JEHLA (VÁČKA 2.3-1)
- 3 = PODPĚRA (VÁČKA 2.2-1)
- 4 = HÁČEK-ZDVÍH (VÁČKA 2.1-1)
- 5 = HÁČEK, SKLOPENÍ (VÁČKA 2.1-1)
- 6 = VDSÁVANÍ



MALTEZSKÝ KRÍŽ.

Pro konstrukci platí obecné vztahy (obr. 60).

$$\varphi + \psi = \frac{\pi}{2}$$

$$\psi = \frac{\pi}{n}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n} = \pi \frac{n-2}{2n}$$

$$L = \frac{R_2}{\sin \frac{\pi}{n}} = \frac{R_2}{\cos \frac{\pi}{2n}}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \tan \frac{\pi}{2n}$$

n ... je počet drážek kříže.

Na základě volby převodu $z_{38-39} = 3$ bylo nutno použít počet drážek v kříži 37 ... $n = 3$.

Úhel natočení progresivního hřídele 8, který je k dispozici pro přetočovací stav o jednu otáčku je podle rovnice:

$$2\psi = 2\pi \frac{n-1}{2n} = \frac{\pi}{3}$$

Použitý maltézský mechanismus musí mít pro daný účel určité minimální rozměry. Jako kritérium byl zvolen rozměr


$$X \geq 10 \text{ mm.}$$

$$X = L - R_2 = \frac{R_2}{\sin \frac{\pi}{n}} - R_2 = R_2 \left(\frac{1}{\sin \frac{\pi}{n}} - 1 \right)$$


$$\sin \frac{\pi}{3} = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \sqrt{3} = 0,866$$

$$X = R_2 \left(\frac{1}{0,866} - 1 \right) = 0,16 R_2 \geq 10$$


$$R_2 \geq \frac{10}{0,16} = 62,5$$



60



61



62

Z grafického vyšetření zvolena osová vzdálenost celé špičky
 $L = 160 \text{ mm}$

$$R_2 = L \cdot \sin \frac{\varphi}{n} = 160 \cdot 0,86 = 138,4$$

$$R_1 = \frac{R_2}{\tan \frac{\varphi}{n}} = \frac{138,4}{\sqrt{3}} = 80$$

Funkční model II.

Zařízení, konstruované jako funkční model I bylo navrženo tak, aby první zkoušky bylo možno rychle provést a zařízení nebylo nákladné, protože během zkoušek byly předpokládány ještě konstrukční změny. Proto byly jednotlivé elementy a celé mechanismy konstruovány v dřevěném provedení a rozložení ve větší prostoru.

Naproti tomu zařízení pro další etapu díla, řešené jako funkční model II by již mělo být adaptováno na takový typ stavu, pro který je možno je vyrobit.

Zařízení pro automatickou likvidaci přežitku dřku je možno nejlehčivě realizovat na jehlový stav. Shodou okolností je v současné době ve VVO-ZVS v Brně vyvíjen nový typ jehlového stavu VS-2200. Úkol je ve stadiu funkčního modelu, takže je ještě vhodná doba k realizaci automatického zařízení v rámci tohoto díla.

Kromě toho je tento jehlový stav určen především pro vláknový průmysl, kde jsou zpracovávány v průměru nižší čísla dřky. Tyto dřky je možno snadněji péret a odstranit z průduchu, než dřky vyšších matematických čísel. Všechny okolnosti jsou tedy k zavedení navržené automatizace do průmyslu příznivé.

Funkční model III.

Ze vyhodnocení zkoušek funkčního modelu II bude možno přistoupit ke komplexní automatizaci likvidace požárů. V rámci této etapy budou řešeny doplňující mechanismy:

1. Zanesení úpravného ústu
2. Automatické spuštění stavu.

Tato zařízení by byla namontována na funkční model II. a bude zpočátku funkční model II.

Další postup

První zkoušky funkčního modelu I. byly provedeny s tkaninou vazby 1 : 1 podle přiloženého vzorku a následující skladby :

	Materiál	Číslo	Hustota na cm
Osnova	bavlna	20/2	7
Útek	bavlna	50/2	9 10

Hustota osnovy a útku 1 díla proti jedné osnově při operaci péra. Navzdory tomu pérači byla provedena z předem zhotovené tkaniny, tedy bez zadání útku. V tomto případě je již útek sprejován v obou směrech a čím lépe upraven v místě třísky přerazu, než útek při normálním tkaní, který je pouze do této tkaniny přiváděn a není ještě plně zformován jako útek ze příslušných pramenů.

V dalších zkouškách funkčního modelu I., uvedených na obr. III. a též výzkumů budou také stanoveny nevhodnější druhy páračních jehel, jejich sklon, tvar drotů a případně nastříel (například, umělé hmoty). Již nyní jsou k dispozici návrhy na nové typy páračních elementů, které je nutné vyrobit a ožekovat. Pro široké stavy je nutné vyrobit a ožekovat a přidržovat a stříhací nástroje pro octek útku, uvedené v příloze výsledků.

Při tom bude sledována celková spolehlivost funkce zařízení.

Tyto úkoly vyžadují spolupráci zkušeného technika - textilního technologa. Proto bude další postup úkolu naplánován v součinnosti s další katedrou VŠE nebo s některým veřejným pracovištěm v průmyslu.

ZÁVĚRY

Předložený návrh automatické likvidace přetrhu nitky je dalším stupněm kvalitativního vývoje tkací techniky. Bude-li v čs. textilním strojírenství dosti rychle realizován a obchodně využit, může se stát dalším významným příspěvkem čs. vědy a techniky ve vývoji tkací techniky.

Všechny známky, na příkl. v řešerši uvedené angl. pat. č. 1,073,005, průzkumná zpráva SVÚT Bratislava a článok "Textil v roce 2068" uvedené v časopise Textil World 1968/IV. str. 69-236 naznačují, že předložený návrh další automatizace tkání je podáván v době vhodné pro zahájení širšího výzkumu a vývoje této tematiky.

po zavedení zařízení pro automatizaci likvidaci pře-
toku útku se změní měřitelik hlavních parametrů technické-
ekonomického výpočtu vlastních nákladů na výrobu tkaniny.
Nejdříve vypočítáme známou výkonových parametrů, t.j. vy-
plnění stavu, známý v počtu zahrnovaných stavů shledány
a seřizovatele a konečně výslednou produktivitu práce.

VÝPOČET STAVU

Při původním neautomatizovaném provedení bylo vy-
plnění stavu v_0 , které se po zavedení automatizace zvýší
na v_1 .

V dalším výpočtu jsou veličiny původního provedení ozna-
čeny indexem - 0 - a veličiny automatizovaného provedení
indexem - 1 - .

$$\text{Obecně platí: } v = \frac{T - t_p}{T} = 1 - z \quad (1)$$

$$z = \frac{t_p}{T} \quad (2)$$

z poměrná stráž v desítném čísle $z < 1$

T čas na setkání 10 tis. prohodů včetně stráž.

t_p strážový čas při setkání 10 tis. prohodů

w četnost přetrhů útku na 10 tis. prohodů -

n stáčky stráže (Za jednu stáčku se prohodí jedna
útek)

t_n čas potřebný k likvidaci jednoho přetrhaného útku
při neautomatiz. provedení

t_a útku při automatiz. provedení

$$T = \frac{60 \cdot 10^3}{n \cdot v} = \frac{k}{v} \quad [min] \quad (3)$$

$$k = \frac{6 \cdot 10^3}{n} \quad (4)$$

čas pro likvidaci všech přístrojů díky běžné době - t_n .

při přirodním provedení $t_n = u \cdot t_n$ /5/

při automat. provedení $t_n = u \cdot t_n$ /6/

$$\Delta t = u (t_n - t_n) \quad /7/$$

Celkový strategický čas při automatizovaném provedení

$$t_{21} = t_{20} - \Delta t = t_{20} - u (t_n - t_n) \quad /8/$$

Podle rovnice platí:

$$v_1 = \frac{T_1 - t_{21}}{T_1} = 1 - \frac{t_{21}}{T_1} \quad /9/$$

podle rovnice /3/

$$T_1 = \frac{k}{v_1} \quad /10/$$

$$v_1 = 1 - \frac{t_{21} \cdot v_1}{k} \quad /11/$$

$$v_1 = \frac{k}{k + t_{21}} \quad /12/$$

Podebně podle rovnice /1/ a /3/

$$v_0 = \frac{T_0 - t_{20}}{T_0} \quad /13/ \quad T_0 = \frac{k}{v_0} \quad /14/$$

$$t_{20} = T_0 (1 - v_0) = \frac{k}{v_0} (1 - v_0) = k \left(\frac{1}{v_0} - 1 \right) \quad /15/$$

$$v_1 = \frac{k}{k + \frac{k}{v_0} - 1 - u(t_n - t_n)} = \frac{k - v_0}{k - v_0 u(t_n - t_n)}$$

Je dosažení za konstantu k a po úpravě

$$\frac{1}{v_1} = \frac{1}{v_0} + \frac{n}{6 \cdot 10^3} \cdot u \cdot (t_n - t_0) \quad /17/$$

Rovnice je pro rozsah používaných hodnot zakreslena v neogramu na obr. 1 včetně příkladu postupu při výpočtu.

Čas potřebný k ruční likvidaci přetrhu útku sestává ze dvou částí :

$$t_{\Sigma} = t_c + t_p \quad /18/$$

t_c je časová prodávka od nastavení stavu až do příchodu tkadleny a závisí na velikosti pracovního úseku, t.j. počtu obsluhovaných stavů $-s-$ a případně také na celkovém vyřízení tkadleny $t_c = f(s)$

t_p ... je pracovní čas, potřebný pro provedení likvidace přetrhu útku. Tento čas závisí na typu a vybavení (stroje) stavu. Nejkratší čas t_p bude u stavu s vyklitní útkovou saránkou, která zastaví útek ještě před přerazením přetrženého útku. Další časovou složku tvoří mechanický přechod zpět na běh. Významnou část také ovlivní způsob usměrcování náhradního útku.

Obě tyto části je možno přesně stanovit ze známku pracovního útku tkadleny.

Využití stavů $-v_0-$ neautomatizovaného provedení je znová z denaích zákras přvozu.

Doba $-t_2-$ činnosti automatizovaného zařízení pro likvidaci přetrhu útku je dána konstrukcí uvažovaného zařízení :

$$t_2 = \text{konst.}$$

Potom můžeme jednoznačně stanovit využití stavů $-v_1-$, které bude dosaženo po zavedení automatické likvidace přetrhu útku.


Poznámka :

Pro přesný výpočet se musí uvažovat, že napětí útku a tla četnost přetrhů $-u-$ je závislá na pracovní rychlosti stavu $-n-$

$$u = f_1(n) \quad /19/$$

$$\frac{1}{u_1} = \frac{1}{u_0} + \frac{u \cdot t}{6 \cdot 10^3} \cdot y$$

189



u	0.8	0.85	0.9
$\frac{1}{u}$	1.25	1.1765	1.111

$$\frac{1}{u_1} = \frac{1}{u_0} + y$$

Postup : trojice hodnot t, n, u určuje hodnotu y ;
k této hodnotě připočteme $\frac{1}{v_0}$ a dostaneme $\frac{1}{v_1}$

Příklad : $t = 30, n = 250; u = 2 \Rightarrow y = -0.025$

$$v_0 = 0.8 ; \frac{1}{v_1} = 1.25 - 0.025 = 1.225$$

ze stupnice recipročních hodnot $v_1 = 0.816$

1

Doba automatizačního pochodu bude také částečně závislá na pracovní šifce stavu -b-

$$t_A = f_2(b) \quad /20/$$

Uvedený vztah /17/ pro využití stavu platí pro určitý typ ústředního stavu v omezené oblasti pracovních šifek.

V obecné formě by zdánlivě bylo lépe všechny hodnoty T , t_A a - vztahovat k zanesení šifky 10 000 a dle.

Isoton bude

$$T_X = \frac{60 \cdot 10^3}{n \cdot b \cdot v} \quad /21/$$

$n \cdot b = N$ teoretický výkon stavu v metrech šifky/min.

$$k_X = \frac{6 \cdot 10^3}{N} \quad /22/$$

$$\frac{1}{v_1} = \frac{1}{v_0} - N \cdot \frac{u_X}{6 \cdot 10^3} (t_H - t_A) \quad /23/$$

$$\frac{u_X}{6 \cdot 10^3} = u_K \quad /24/$$

$$\frac{1}{v_1} = \frac{1}{v_0} - N u_K (t_H - t_K) \quad /25/$$

Ve skutečnosti však u stavů s balistickým prohozem je největší pravděpodobnost přetruhu šifky při zrychlování zadržování. Proto závisí počet přetruhů -u- více na celkovém počtu prohozů, než na pracovní šifce stavu -b-.

Naproti tomu na jehlových stavech při rozběhu zadržování tato nebezpečí není, napětí šifky však vlivem tření varůstá se zvyšující se pracovní šifkou -b-.

Z uvedených důvodů můžeme vztah /17/ popsat pouze u stavů se stejným systémem proměny a pro přibližně stejnou pracovní šifku.

Zvětšení úseku stavů pro tkadleny

Před zavedením automatizace obsluhovala tkadlena s_0 stavů.
Celkový pracovní čas tkadleny se dělí na dvě části

$$T = t_u + t_x \quad /26/$$

t_u - čas pro likvidaci přetrhů útku

t_x - čas pro ostatní pracovní úkony pro celý úsek stavů

$$t_{x1} = \frac{t_x}{s_0} \quad \text{čas pro ostatní úkony pro jeden stav} \quad /27/$$

Zavedením automatizace vznikne u tkadleny depora času t_u , kterou využije pro obsluhu dalšího počtu stavů Δs .

$$\Delta s = s_1 - s_0 = \frac{t_u}{t_{x1}} = \frac{t_u}{\frac{t_x}{s_0}} = \frac{s_0 t_u}{t_x} \quad /28/$$

Po zavedení automatizace bude tkadlena obsluhovat s_1 stavů.

$$s_1 = s_0 \left(1 + \frac{t_u}{t_x} \right) \quad /29/$$

Zmenšení úseku stavů pro seřizovače

Zavedením automatizace se původní složitost stavů s_0 bude zvyšovat o hodnotu s_A , takže výsledná složitost bude: $s_0 + s_A$.

V důsledku toho se sníží počet stavů pro seřizovače z původních s_{m0} stavů na s_{m1} stavů.

Celkový pracovní čas seřizovače je možno vyjádřit :

$$T = s_{m0} \quad S_0 = s_{m1} (s_0 + s_A) \quad /30/$$

$$s_{m1} = s_{m0} \frac{s_0}{s_0 + s_A} \quad /31/$$

p. úpravi

$$\frac{1}{a_{11}} = \frac{S_e + S_n}{a_{20} S_e} = \frac{1}{a_{20}} \left(1 + \frac{S_n}{S_e} \right) \quad (32)$$

Zvýšení produktivity práce

Produktivita práce - p - je dána podílem z objemu výroby a pracovního času určité časové jednotky, pro skalární platí :

$$p = \frac{n \cdot a \cdot v \cdot S}{a + 60} \quad (33)$$

Výkon stavů v metrech za sekundu říká se min. je dan součinem účinku - a -, pracovního času - b - a využití - v -.

S je celkový počet stavů ve skalárně

n je počet kladů

d je počet seriacek.

Pro srovnatelnost s předchozí výpočty je při výpočtu produktivity práce uveden výkon a neba za minutu.

A - neba kladiny za min.

B - neba seriacek za min.

Po zavedení automatizace se zvýší využití stavů z v_0 na v_1
a sníží se počet kladů z n_0 na n_1

$$a_1 = \frac{S}{a_{21}} = \frac{S}{a_{20} \left(1 + \frac{S_n}{S_e} \right)} \quad (34)$$

a zvýší se počet seriacek z d_0 na d_1

$$d_1 = \frac{S}{a_{d1}} = \frac{S}{a_{20} \frac{S_e}{S_e + S_n}}$$

$$a_1 = \frac{S (S_e + S_n)}{a_{20} S_e} \quad (35)$$

Výsledná produktivita po zavedení automatizace bude (dne
vyrazem

$$P_1 = \frac{nb \cdot S \cdot \left(\frac{K - v_0}{K - v_0 u(t_n - t_A)} \right)}{S \cdot \left(1 + \frac{t_u}{t_x} \right) + \frac{S(S_0 + S_A)}{S_0 + S_A}} \quad /35/$$

$$P_2 = \frac{nb \cdot \frac{S \cdot 10^3 \cdot v_0}{S \cdot 10^3 - v_0 \cdot n \cdot u(t_n - t_A)}}{S_0 \left(1 + \frac{t_u}{t_x} \right) + \frac{S(S_0 + S_A)}{S_0 + S_A}} \quad /36/$$

$$P_3 = \frac{S \cdot 10^3 \cdot nb \cdot v_0}{\left[\frac{S}{S_0 \left(1 + \frac{t_u}{t_x} \right)} + \frac{S(S_0 + S_A)}{S_0 + S_A} \right] \left[S \cdot 10^3 - v_0 \cdot n \cdot u(t_n - t_A) \right]} \quad /37/$$

Dělnický automatizace

Dělnický zavedení automatizace zařízení se projeví nejen na úseku ekonomiky, ale také na úseku psychologie a bezpečnosti práce.

1. Ekonomický přínos, počítaný na jednotku výroby/m² tkaniny/bude závislý na číslu útku a na jeho pevnosti (četnosti přetrhů).
2. Zavedením tohoto zařízení se sníží počet obsluhy stvů. Tkanina se může téměř neustále pohybovat v zadní části stvů a provádět preventivní úkony na cívce, které účinně sníží počet přetrhů osnovních nití. Přitomto systému obsluhy je nutné, aby všechny stavy byly vybaveny speciálním zařízením také v zadní části stvů, jak se již u některých typů stvů vyrábí. Tkanina odpadne povinnost sledovat stav. Tím se její činnost dále zjednoduší a nastává už jen specializace. Protože tkanina nemusí manipulovat se tkaním dle, odpadne tím hlavně příčina činnosti čtyřech úseků při tkaní.
3. Sociální výnos. Část méně kvalifikované práce tkané bude nahrazena z větší části činností automatizačního zařízení a z menší části kvalifikovanější prací seřizovačů. Ve výrobním procesu tkání se lidská činnost přesunuje směrem k vyšší kvalifikaci. Zavedením této automatizace se skokem zvýší stupeň automatizace tkání. K úplné automatizaci procesu tkání zbývá pouze vyřešit jediný, ale technicky velmi obtížný problém - zařízení pro automatickou likvidaci osnovních přetrhů.

Nutnost komplexní mechanizace a automatizace

Ve svém článku /5/ s. Ing. St. Nosák VSc provedl statistický rozbor činitelů zvyšujících produktivitu práce tkalcovny s následujícími závěry:

1. Zvyšování produkce tkacího stavu nelze vlastně vyjít revolučně produktivitu práce závodu. Při dnešním obsazení závodu, např. fixními / 30% / a produktivními / 70% / zaměstnanci, je možné 30 % zvýšení produktivity závodu dosáhnout 5 násobným zvýšením produkce stavů.
2. Na zvýšení produktivity práce závodu má hlavní vliv komplexní automatizace.
3. Pouhým automatizací, která podmiňuje novou technologii výroby, nelze však zvýšit výši produktivity práce na požadovanou hodnotu; je nutno ještě zvyšovat objem výroby, aniž se zvyšuje počet fixních pracovníků /HFA/.
Na příklad pro zvyšování produktivity práce závodu na trojnásobek původního stavu a při uvažované stupni automatizace 4,5 (s původního počtu produktivních zaměstnanců klesne pouze 1/4,5 pracovníků) je nutné ze současného stavu HFA pracovníků zvýšit produkci 1,65 krát.
kin. automatizace = zvýšení produktivity práce.
4. Produktivita práce celého závodu je ovlivněna dílčími produktivitami práce dílen, počítanými pouze s produktivními pracovníky a množetví práce (ve vhodných jednotkách), které na tyto pracovníky v úhrnů produkce závodu připadá.
5. Dále je produktivita práce závodu ovlivněna pracností jednotlivých operací v dílnách. Pracnost = podíl z úhrnů práce závodu, připadající na oddělení.
6. Aby se dosáhlo určitého zlepšení produktivity práce závodu, je třeba dosáhnout určité pracnosti a určitých produktivit práce v jednotlivých dílnách. Tyto veličiny jsou v jistém vzájemném vztahu, které je třeba pro dané zvýšení produktivity práce dodržet. Produktivita práce dílen musí být průměrně podstatně vyšší, než produktivita celého závodu.

* Liter./5/ viz Textil č.3 a.4 /1963

7. Existuje určitý limit pro minimální poměr mezi nůtací díleč produktivitou práce oddělení a celkovou původní produktivitou práce závodu, má-li se dosáhnout požadovaného zvýšení produktivity práce celého závodu.
8. Na zvyšování produktivity práce celého závodu má největší vliv to oddělení, které má nejvyšší počet produktivních zaměstnanců.

Stupeň automatizace je definován vztahem

$$Y = X \frac{P}{P'}$$

X ... součinitel zvýšení produkce

P ... procento produktivních zaměstnanců před zavedením automatizace

P' ... procento produktivních zaměstnanců po zavedení automatizace.

Výchozí stav (nulová automatizace) je tedy vyjádřena hodnotou $X = 1$.

V rozboru je uveden matematický důkaz, že pro dosažení podstatné změny ve výrobě tkanin nestačí automatizovat pouze vlastní tkací stav, ale je nutno automatizovat celý tkalcovský závod, včetně mechanizace a automatizace administrativních prací.

Rentabilita automatizace

Komplexním ukazatelem rentability navrhovaného zařízení je výše vlastních nákladů na výrobu 1 m² tkaniny.

V období mechanizace a automatizace je rozhodující položkou výše strojních odpisů, t.j. amortizace výrobního zařízení.

Cena každého nového zařízení, které se teprve zavádí je značně ovlivněna výši nákladů, vynaložených na výzkum a vývoj.

Před vyvozem je nutno provést výpočet rentability technického rozvoje, který určí, pro jaký rozsah tkanin bude zařízení rentabilní a z tohoto je možno stanovit počet vyráběných mechanizmů, dále pak dobu návratnosti prostředků, vložených do technického rozvoje.

Závěry

Bezpečím konkrétních hodnot získaných při zkouškách funkčního modelu automatického zařízení bude možno vypočítat výslednou produktivitu práce v tkalcovně v hodnotovém vyjádření. Ve spojení s náklady na zařízení bude tímto způsobem stanovena rentabilita uvažované automatizace v závislosti na vyráběném druhu tkaniny a na použitém typu stavby.

Roční produkce cca 5 000 tkacích stávů nadává možnost využít všechny výsledky tohoto rozsáhlého výskumu, takže některé podstatné konstrukční návrhy zůstávají nevyužity a po několika letech archivování strácejí svoji hodnotu.

V budoucnu se předpokládá ještě zvýšení výrobní kapacity pro produkci tkacích stávů /na př. závod Slavičín - Zbrojovka n.p./, přesto však nebude možné všechny konstrukce realizovat.

V této situaci by bylo účelné plánovat export duševní práce formou prodeje licencí na výrobu tkacích stávů v ČSSR vyvinutých. V některých případech by mohly být podány konstrukce, které se v ČSSR ani nedostanou do výroby. Příkladem je špičkový stav S-61, vyvinutý roku 1961 v n.p. Jute až do etapy funkčního modelu, který nebyl vyráběn, neboť n.p. Jute potřeboval malý počet těchto stávů.

Prostředky, získané aktivní licenční politikou by naopak mohly být věnovány na získání licence k výrobě těch strojů, které jsou na špičce světového vývoje a jejichž vývoj v ČSSR by nebyl zcela rentabilní.

Na příklad jehlový stav, vyvíjený pro obor vlnařského průmyslu bude vyráběn v omezeném množství.

Aktivní licenční politika by čs. textilnímu strojírenství umožnila větší rozsah dovozu kvalitního příslušenství pro všechny druhy textilních strojů.

Nákupem, a prodejem technické dokumentace, licencí pro výrobu a pod. je pověřen podnik zahraničního obchodu Polytechna v Praze.

Z hlediska zahraničního obchodu se problémy licence zabýval na p.z.o. Investa Praha, Ing. Otakar Vindezan, jehož rozbor procesu rozhodování optimálního způsobu zajištění investic byl využit.

Analýza problémů licenční politiky bude provedena na oboru tkacích stávů, protože tato oblast je nejlépe přehledná a v minulosti již byly čs. stranou uzavřeny následující licenční smlouvy:

1. Předání licence do zahraničí;

Tryskové stavy H-105 B -

" " H 105 B -

Skřípcové stavy Novostav -

Egaha /Japonsko/

Draper /USA/ \

Zange /NSR/

2. Převzatá licence ze zahraničí.

Benninger /Švýcarsko/-vyráběla Zbrojovka Brno 1947 - 50

3. Dále se jednalo o koupi licence pro výrobu jehl. stavu SACM /Francie/ 1967/68 a

O prodeji licence na automatické člunkové stavy K 58 a listové stroje REH do Indie, Egyptu a Brazílie.

Proto jsou v oboru tkacích stavů v tomto směru jisté zkušenosti. Vzhledem k dobře dimenzované vědecko-výzkumné základně se předpokládá také další prodej, eventuálně nákup licencí na výrobu tkacích stavů.

Z hlediska efektivnosti technického rozvoje se výrobní cena každého výrobku skládá ze dvou hlavních částí:

Indexem -v- je označována výroba podle vlastní dokumentace a indexem -L- podle licence.

I.


Celkových nákladů na výrobek C_{vL} resp. C_{vL} , které zahrnují také podíl odpisů na výrobní zařízení a zážeh výroby, označený p_{zv} resp. p_{zL} .

II.


Podíl odpisů na vlastní vývoj p_{vv} resp. na výdaje vyplývající z licenční smlouvy při převzaté výrobě - p_{vL} .Výrobní cena C_v výrobku podle vlastní dokumentace je graficky znázorněna na obr. 1.

$$C_v = C_{vv} + p_{vv}$$

Výrobní = cena - C_L výrobku podle dokumentace převzaté na základě licenční smlouvy je na obr. 2.



①



②

C_z cena téhož výrobku z dovozu.

V ČSSR je v této době obtížné objektivně C_z stanovit, vzhledem k nepřeveditelnosti naší měny. Je tedy nutno převzít devisové směrnice v době realizace výroby platné.

$$\underbrace{\hat{C}_{VV}}_{C_{VL} + P_K + P_D + P_T + P_R} = C_{VV} = P_{VV}$$

Pro minimální počet vyrobených kusů X_K platí:

$$\frac{D + T}{X_K} + P_R = \frac{V}{X_R}$$

$$\frac{D + T - V}{X_R} + P_R = \frac{V}{X_R} - X$$

$$X_R = \frac{V - D - T}{P_R}$$

Při výpočtu vývojových nákladů musíme uvažovat také drokové sazby a součinitel rizika podle rovnice

$$V = \left(\sum_{i=1}^n V_i / 1 + a^N - i + Z \right) r$$

V_i - náklady na vývoj v jednotlivých letech -i-

a - rentabilita podniku / drokové sazba /

z - počet let odkladu výroby po ukončení vývoje

$r > 1$ součinitel rizika při vývoji, který se řídí podle novosti principu, technické složitosti a pod.

V případě, že budou ve výrobě podle vlastní dokumentace využity cizí patenty, bude nutné k výrobní ceně připočítat podíl za využití vynálezu - p_p -.

Při výrobě podle vlastní dokumentace je nutno také uvažovat se zvýšenými náklady na akvizici nového výrobku.

$$P_a = \frac{A}{X_a}$$

Při licenční výrobě je již do licence předáván stroj na trhu zaveden, takže se náklady inzerce, předvádění a vystavování podstatně sníží.
Výrobní cena potom bude

$$C_v = C_{vv} + P_{vv} + P_p + P_a$$

Rovnice pro minimální počet strojů vyráběných v licenci pak bude mít tvar

$$X_R = \frac{V + A - D - T}{P_R - P_p}$$

Pro znázornění je uveden příklad s následujícími parametry bezdlunkového tlakového stavu. Nejprve výpočet nákladů na vývoj:

Teb.II.

V_i	1	2	3	4	5	
tis. Kčs	300	500	1000	2000	1000	

$$a = 0,1$$

$$z = 2$$

$$r = 1,1$$

$$V = 1,1 / 300 / 1 + 0,1 /^{5-1+2} + 500 \cdot 1,1^{5-2+2} + 1000 \cdot 1,1^4 + 2000 \cdot 1,1^3 + 1000 \cdot 1,1^2 + 1418 \cdot 1,1$$

$$V = 1,1 / 300 \cdot 1,77 + 500 \cdot 1,61 + 1000 \cdot 1,46 + 2000 \cdot 1,33 + 1418 \cdot 1,21 =$$

$$V = 1,1 / 531,0 + 905 + 1460 + 2660 + 1715 = 8000 \text{ tis. Kčs}$$

$$V = 8\,000\,000 \text{ Kčs}$$

$$D = 5\,000\,000 \text{ Kčs}$$

$$T = 500\,000 \text{ Kčs}$$

$$P_R = 5\,000 \text{ Kčs/stroj}$$


$$P_p = 1\,000 \text{ Kčs/stroj}$$


$$A = 500\,000 \text{ Kčs}$$

$$x = \frac{V + A - D - T}{P_R - P_p}$$


$$X_R = \frac{8\,000 + 500 - 5\,000 - 500}{5 - 1} = \frac{4\,000}{4} = 1\,000 \text{ strojů}$$

3






4



5



6

Podle platných plánů technického rozvoje bude v r. 1970 ve výrobě 3 základních typů tkacích stavů s minimální shodností součástí. Počet vyráběných druhů součástí v jednotlivých letech je v grafu na obr. 4. Tato situace by byla ^{výsledkem} pro Čes. textilní strojírenství velmi nepříznivá. Velmi dobré výsledky v oboru tkacích stavů jsou tímto rozptýlením výroby značně snižovány. Proto z pověření Státní komise pro techniku byl na Vysoké škole strojí a textilní proveden průzkum typizačních mechanizmů s cílem zajištění účelné organizace výzkumu, vývoje a výroby těchto konstrukčních celků.

Podrobná průzkumná správa s konkrétními návrhy na opatření byla předána všem organizacím, kterých se typizace mechanizmů týká. Zpráva byla opanována 9 předními pracovníky z textilního strojírenství, z textilního průmyslu a 2 pracovníky z projektových a obchodních organizací. Oponentní poznámky byly převážně kladné. Přesto se dohodl ministerstvu techniky nepodřídit kompletní výzkumný úkol "Typizace mechanizmů tkacích stavů" realizovat.

PŘEDPOKLADY K TYPIZACI

Vysoké pracovní rychlosti tkacích stavů moderních konstrukcí vyžadují podrobné funkční, dynamické a pevnostní výpočty mechanizmů i jednotlivých součástí, dále pak základní technické měření a provozní zkoušky. Celý tkací stav se skládá průměrně z 10 hlavních mechanizmů. Kdyby měl být u všech mechanizmů na všech vyráběných typech tento postup důsledně dodržen, trval by vývoj příliš dlouho. Obvykle se při konstrukci nového tkacího stavu důkladně propracují mechanizmy prohozu, přívazu útku a případně také závěsy barav v útku. Kromě prošlupního zařízení, jehož vývoj a výroba se zabývá specializovaný závod, se ostatním mechanizmům věnuje menší péče. Tak se stává, že někdy v principu správně navržený mechanizmus při neúplném konstruování propracování nedosáhne předpokládané technické úrovně. Nebo se na moderní tkací stavy montují přitom konané a již nevyhovující mechanizmy konstrukčně zastaralé již několik desítek let.

SEZNAM LITERATURY A PODKLADU^o

1. Perspektivy vývoje tkacích stavů -
Studijní zpráva kolektivu autorů - VŠST Liberec - 1966
2. Typizace mechanismů tkacích stavů
Průzkumná zpráva kolektivu autorů VŠST Liberec - 1967
3. Brepta R., Doc. Ing. : Několik poznatků o mechanizaci
prohozu Textil č. 2/1954
4. Zubčaninov V.V. a kol. : Ekonomičeskaja efektivnoet av-
tomatizacii proizvodstvennyh procesov textilnoj pro-
myšlennosti.
Mašgirizdat, Moskva 1962.
Výtah je uveden v časopisu Textil č. 3/ 1963
5. Nosek St., Ing. CSc : Rozbor činitelů zvyšujících pro-
duktivitu práce tkalcovny. Textil č. 3a 4/1963.
6. Prof. Ing. Fr. Pompe : Optimální velikost textilních
strojů, Textilní strojírenství č. 18/1961.
7. Pompe Fr., Prof. Ing. : Optimální počet systémů více-
prošlupního tkacího stroje -
Textilní strojírenství 51/1968
8. Charvát Jar. Doc. Ing. : Teorie mechanismů,
skriptum VŠST Liberec
9. Charvát Jar. Doc. Ing. : Dynamické řešení prohoz. me-
chanismů
Textilní strojírenství č. 41 a 42/1966
10. Talavášek, Mohelnický, Myšínský :
Nová technika v tkalcovnách, SNTL 1966
11. Talavášek Oldř. Doc. Ing. : Konstrukce tkacích stavů-
skriptum VŠST Liberec - 1967
12. Talavášek Oldř. Doc. Ing. : Tkací stavy na ITMA Basilej-
Textil č. 12/1967 a č. 1, 2/1968
13. Svatý Vlad. CSc : Skřipcový stav
Kandidátská práce, VŠST Liberec 1968.
14. Balyšev, Vorobjev : Mechanika i konstruktivnyje rasčety
tkackich stankov, MASHIZ Moskva 1960.
15. Zeitschrift für die gesamte Textilindustrie 1961 č. 1
16. Textilna industrija 1965 č. 8
17. Technologija tekstilnoj promyšlennosti 1965 č. 3.

18. Spiner, Weber Textilveredlung 1965 č. 7
19. Textilnája promyšlenost 1959 č. 5
20. Prospekty fy SULZER
21. Průzkumná zpráva Nopas - Modeta VÚTS Liberec
22. Sborník přednášek z II. Mezinárodní konference
" Nové směry v tkalcovské technice "
ČSVTS Brno 6/1968.
23. Textil v roce 2068 -
Textil Wořld- IV/1968 str. 89 - 236
(Překlad SVÚT Praha).
24. Atop - průzkumná zpráva státního výzkumného ústavu
č. G-11-27 11/1966 - SVÚT Liberec, pracoviště Brati-
slava.
25. Průzkumné a studijní zprávy VÚTS Liberec,
VVÚ - ZVS Brno.
26. Patentová literatura, prospekty a pod.

Při vypracování této zprávy mně poskytli
počáteční konzultace:

Prof. Ing. Frant. POMPE


Ing. Stanislav NOSEK CSc

Vladimír SVATÝ CSc

Doc. Ing. Jaroslav CHARVÁT CSc

za něž jim upřímně děkuji.

Dále děkuji za spolupráci s. Ing. K. DUŠÁKOVÍ
na konstrukci funkčního modelu zařízení pro
párání útku a pracovníkům katedry textilních
strojů za technickou pomoc při kompletaci spisu.


Doc. Ing. Falaváček