BauGrund Süd
Maybachstraße 5
84100 Bad Wurzach
Tel.: 07564 - 93130

Bericht: AZ 14 03 021

Anlage: 4.4

# Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

## Hauderboschen, Wohnebebauung
in Biberach

Bearbeiter: JB

Datum: 15.05.2014

Prüfungsnummer: 2
Entnahmestelle: BK 4/14
Tiefe: 2,0 m
Bodenart: UL
Art der Entnahme: gestört
Probe entnommen am: 29.04.2014




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 25.8 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 32.6 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 24.7 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 7.9 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 0.87 |