

Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	Código:							
	Construcción del Muro de Ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.							
Localización del Proy	ecto:	Provincia: Guayas Cantón: Samborondón Ciudad: Samborondón Localidad: Rio Seco, Vía Guachapelí						
Auspiciado por:	00 > 00	Ministerio de: Gobierno Provincial: Gobierno Municipal: Gobierno Autónomo Des Ilustre Municipalidad de Samborondón. Org. de inversión/desarrollo:(especificar) Otro:	centralizado de la Muy					
Tipo del Proyecto:	0000000000	Abastecimiento de agua Agricultura y ganadería Amparo y bienestar social Protección áreas naturales Educación Electrificación Hidrocarburos Industria y comercio Minería Pesca Salud Saneamiento ambiental Turismo Vialidad y transporte Otros:						



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

Breve descripción de la actividad:

El Gobierno autónomo descentralizado de Samborondón, dentro de su jurisdicción y como autoridad responsable y competente de la prestación y mantenimiento de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; dentro de sus funciones de organización social consta el desarrollo de obras de infraestructura cuyos servicios de calidad ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población y la vez conserve los recursos naturales y diversidad biológica del país.

Por tales razones, el Municipio de Samborondón determinó la necesidad de satisfacer la demanda del cantón, siendo el sector Río Seco, Vía Guachapelí, ubicado en lado noroeste de la ciudad de Samborondón perteneciente a la cabecera cantonal del cantón Samborondón, quien en ausencia de un servicio de necesidad básica y considerando el nivel de residentes poblacional, fue participe en la gestión de este programa de mejoras.

El sector Rio seco, Vía Guachapelí, está ubicado en el área rural de la ciudad y cantón Samborondón, provincia del Guayas, la superficie de terreno que ocupa el sistema de recirculación hidrológica comprende aproximadamente de 14m².

El muro de Ala del sector Rio Seco, Vía Guachapelí, se ubica en las coordenadas geográficas UTM zona 17, 632891E 9781400N; la estructura del muro de ala está formada de hormigón armado, alcantarilla, zapata para muro de ala, que ayudan al drenaje del sistema mejorando la recirculación de los fluidos.

Nivel de los estu	idios											
Técnicos del Pr	oyecto: 🗖 Fac	tibilidad										
	√ De	finitivo										
	, DC											
Categoría del P	royecto 🗸	Construcción										
_		Rehabilitación										
		z impineron o mejorumento										
		Mantenimiento										
		Equipamiento										
		Capacitación										
		Apoyo										
		Otro (especificar):										
Datos del Prom	otor/Auspician	e										
Nombre o Razór	Social:	Ilustre Municipalidad de Samborondón										
Representante le	gal:	Ing. José Yúnez Parra, Alcalde ;Dr. Iván Orlando Miranda ,										
		Procurador Sindico										
Dirección: M	lalecón y Calixt	o Romero										
Barrio/Sector: N	orte	Parroquia: La Puntilla Provincia: Guayas										
Teléfono 2	024085-202408	Fax: 2024087-2024088 E-mail: alcaldía@samborondon.gob.ec										



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



Ilustre Municipalidad del Cantón Samborondón EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

Características del Área de Influencia									
Caracterización del M	edio	Físico							
<u>Localización</u>									
Región geográfica:	> 000	Costa Sierra Oriente Insular							
Coordenadas:	-	Geográficas UTM Superficie del área de influencia directa: 14 m ²							
		COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM LATITUD LONGITUD E N 632891 9781400							
Altitud:		A nivel del mar Entre 0 y 500 msnm Entre 501 y 2.300 msnm Entre 2.301 y 3.000 msnm Entre 3.001 y 4.000 msnm Más de 4000 msnm							
Clima									
Temperatura		Cálido-secoCálido-seco (0-500 msnm)Cálido-húmedoCálido-húmedo (0-500 msnm)SubtropicalSubtropical (500-2.300 msnm)TempladoTemplado (2.300-3.000 msnm)FríoFrío (3.000-4.500 msnm)GlacialMenor a 0° C en altitud (>4.500 msnm)							
Geología, geomorfologí	<u>, ау ѕи</u>								
Ocupación actual del Área de influencia:	0 >000000000	Asentamientos humanos Áreas agrícolas o ganaderas Áreas ecológicas protegidas Bosques naturales o artificiales Fuentes hidrológicas y cauces naturales Manglares Zonas arqueológicas Zonas con riqueza hidrocarburífera Zonas con riquezas minerales Zonas de potencial turístico Zonas de valor histórico, cultural o religioso							



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

			,
		Zonas escénic	as únicas
		Zonas inestab	les con riesgo sísmico
		Zonas reserva	das por seguridad nacional
		Otra:	
Pendiente del suelo	1	Llano	El terreno es plano. Las pendientes son menores que el
	•		30%.
		Ondulado	El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves (30 y
			100%).
		Montañoso	El terreno es quebrado. Las pendientes son mayores al
			100 %.
	\checkmark	Arcilloso	
		Arenoso	
Tipo de suelo		Semi-duro	
Tipo de sucio		Rocoso	
		Saturado	
Calidad del suelo		Fértil	
		Semi-fértil	
		Erosionado	
		Otro (especific	que)
	v		
Permeabilidad del		Altas	El agua se infiltra fácilmente en el suelo. Los
suelo			charcos de lluvia desaparecen rápidamente.
	\checkmark	Medias	El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en
			el suelo. Los charcos permanecen algunas horas
			después de que ha llovido.
		Bajas	El agua queda detenida en charcos por espacio de
			días. Aparecen aguas estancadas.
Condiciones de		Muy buenas	No existen estancamientos de agua, aún en época
drenaje	/		de lluvias
	V	Buenas	Existen estancamientos de agua que se forman
			durante las lluvias, pero que desaparecen a las
		M-1	pocas horas de cesar las precipitaciones
		Malas	Las condiciones son malas. Existen
			estancamientos de agua, aún en épocas cuando no llueve
			писче
<u>Hidrología</u>			
<u>Hurotogia</u>			
Fuentes		Agua superfic	ial
	Y	-	
		Agua subterra	nea
-		Agua de mar Ninguna	
Nivel freático		Alto	
141VCI II CAUCU	\		
D		Profundo	I lucios frontes es contentes
Precipitaciones		Altas	Lluvias fuertes y constantes
	✓	Medias	Lluvias en época invernal o esporádicas
		Bajas	Casi no llueve en la zona
<u>Aire</u>			
<u> </u>			
Calidad del aire		Pura	No existen fuentes contaminantes que lo alteren



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

	1	Buena	El aire es respirable, presenta malos olores en										
	•		forma esporádica o en alguna época del año. Se										
	П	Mala	presentan irritaciones leves en ojos y garganta. El aire ha sido poluído. Se presentan constantes										
		Maia	enfermedades bronquio-respiratorias. Se verifica										
			irritación en ojos, mucosas y garganta.										
Recirculación de aire:		Muy Buena	Brisas ligeras y constantes Existen frecuente										
	/		vientos que renuevan la capa de aire										
	√	Buena	Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas y por lo general son escasos.										
		Mala	por 10 general son escasos.										
Ruido		Bajo	No existen molestias y la zona transmite calma.										
	1	Tolerable	Ruidos admisibles o esporádicos. No hay										
			mayores molestias para la población y fauna										
			existente.										
/		Ruidoso	Ruidos constantes y altos. Molestia en los										
			habitantes debido a intensidad o por su										
			frecuencia. Aparecen síntomas de sordera o de										
			irritabilidad.										
Caracterización del M	edia B	Riótico											
Caracterization der M	cuio 1	olotico											
<u>Ecosistema</u>													
		Páramo											
		Bosque pluvial											
		Bosque nublado											
	V	Bosque seco tropica											
		Ecosistemas marino											
		Ecosistemas lacustr	es										
<u>Flora</u>													
Tipo de cobertura		Bosques											
Vegetal:		Arbustos											
		Pastos											
//	√	Cultivos											
//	\checkmark	Matorrales											
		Sin vegetación											
Importancia de la	V	Común del sector											
Cobertura vegetal:		Rara o endémica											
		En peligro de extino	ción										
		Protegida											
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		Intervenida											
Usos de la vegetación:	✓	Alimenticio											
		Comercial											
		Medicinal											
	√	Ornamental											
		Construcción											
		Fuente de semilla											
		Mitológico Otro (especifique):											



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

Fauna silvestre

		A .
Tipología		Micro fauna
	\checkmark	Insectos
	\checkmark	Anfibios
		Peces
	\checkmark	Reptiles
	\checkmark	Aves
	V	Mamíferos
Importancia	√	Común
		Rara o única especie
		Frágil
		En peligro de extinción

Caracterización del Medio Socio-Cultural

<u>Demografía</u>

		Urbana
Nivel de		Periférica
consolidación		Rural
Del área de	1	
influencia:	//	
	1	Entre 0 y 1.000 habitantes
Tamaño de la		Entre 1.001 y 10.000 habitantes
población		Entre 10.001 y 100.000 habitantes
		Más de 100.000 habitantes
	V	Mestizos
Características		Indígena
étnicas		Negros
de la Población		Otro(especificar):

Infraestructura social

Infraestructura sociai		
	V	Agua potable
Abastecimiento de	$\sqrt{}$	Conexión domiciliaria
agua		Agua de lluvia
		Grifo público
	1	Servicio permanente
		Racionado
		Tanquero
		Acarreo manual
		Ninguno
		Alcantarillado sanitario
Evacuación de aguas	\checkmark	Alcantarillado Pluvial
Servidas		Fosas sépticas
		Letrinas
		Ninguno
		Alcantarillado Pluvial
Evacuación de aguas	\checkmark	Drenaje superficial
Lluvias		Ninguno



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

		Barrido y recolección
Desechos sólidos		Botadero a cielo abierto
	1	Relleno sanitario
		Otro (especificar):
		Red energía eléctrica
Electrificación	٧	red chergia creedred
Licetifficación		Plantas eléctricas
		Ninguno
	_	Tillgano
	./	Servicio Urbano
Transporte público	ř	Servicio Intercantonal
Transporte passes		Rancheras
		Canoa
		Otro: privado
17	V	Otto. privado
1		Vías principales
Vialidad y accesos		
v	V	Vías secundarias
	/	Caminos vecinales
		Vías urbanas
1		Otro (especifique):
Telefonía		Red domiciliaria
Telefollia	\	
	2	Cabina pública
		Ninguno
4 1 1		
Actividades socio-econo		
Aprovechamiento y		Residencial
uso de la tierra		Comercial
		Recreacional
7	✓	Productivo
		Baldío
		Otro (especificar):
//		Terrenos privados
Tenencia de la tierra:		Terrenos comunales
	V	Terrenos municipales
		Terrenos estatales
Organización social		
	V	Primer grado Comunal, barrial
		Segundo grado Pre-cooperativas, cooperativas
		Tercer grado Asociaciones, federaciones, unión/organizaciones
		Otra
Aspectos culturales		
	J	Castellano
Lengua		Nativa
0		Otro (especificar):
		Católicos
Religión	V	
rongion	✓_	Evangélicos
	<u> </u>	Otra (especifique):
		Ancestrales



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

Tradiciones	o o	Religiosas
	\checkmark	Populares
		Otras (especifique):
Medio Perceptual		
		Zonas con valor paisajístico
Paisaje y turismo		Atractivo turístico
		Recreacional
	\checkmark	Otro (especificar): área de pastizales y cultivos de arroz.

Riesgos Naturales e inducidos

Peligro de		Inminente	La zona es muy inestable y se desliza con relativa frecuencia
Deslizamientos		Latente	La zona podría deslizarse cuando se produzcan precipitaciones extraordinarias.
	√	Nulo	La zona es estable y prácticamente no tiene peligro de deslizamientos.
Peligro de Inundaciones	V	Inminente	La zona se inunda con frecuencia
V		Latente	La zona podría inundarse cuando se produzcan precipitaciones extraordinarias.
		Nulo	La zona, prácticamente, no tiene peligro de inundaciones.
		Inminente	La tierra tiembla frecuentemente
Peligro de Terremotos		Latente	La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de o se ubica en fallas geológicas).
- /	√	Nulo	La tierra, prácticamente, no tiembla.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

INTRODUCCIÓN

El Gobierno autónomo descentralizado de Samborondón, dentro de su jurisdicción y como autoridad responsable y competente de la prestación y mantenimiento de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; dentro de sus funciones de organización social consta el desarrollo de obras de infraestructura cuyos servicios de calidad ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población y la vez conserve los recursos naturales y diversidad biológica del país.

Por tales razones, el Municipio de Samborondón determino la necesidad de satisfacer la demanda del cantón, siendo el sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, en lado noroeste de la ciudad de Samborondón perteneciente a la cabecera cantonal del cantón Samborondón, quien en ausencia de un servicio de necesidad básica y considerando el nivel de residentes poblacional, fue participe en la gestión de este programa de mejoras.



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

El sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, está ubicado en el área rural de la ciudad y cantón Samborondón, provincia del Guayas, la superficie de terreno que ocupa el sistema de recirculación hidrológica comprende aproximadamente de 14 m².

El muro de Ala del sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, se ubica en las coordenadas geográficas UTM zona 17, 632891E 9781400N; la estructura del muro de ala está formada de hormigón armado, alcantarilla, zapata para muro de ala, que ayudan al drenaje del sistema mejorando la recirculación de los fluidos.



Figura F-1. Ubicación del Muro de Ala sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, ciudad y cantón Samborondón en la provincia del Guayas (Imagen: Google Earth, 2010).

El Municipio de Samborondón inicio los trámites de regulación ante las autoridades ambientales, mediante solicitud de Certificado de Intersección del Ministerio del Ambiente y en espera de la emisión del certificado, que indique la NO INTERSECCIÓN con el sistema de nacional de áreas protegidas, Patrimonio Forestal del Estado ni Bosques Protegidos; y del Gobierno Provincial de Guayas, como autoridad ambiental acreditada responsable, que mediante Oficio No. 2748-DMA-GPG-2011 calificó la actividad con la Categoría III.

Tomando en cuenta los citados pronunciamientos, el Municipio de Samborondón, ha contratado a la compañía consultora ELITE CONSULTOR Cía. Ltda. "ELICONSUL", para la elaboración de la Ficha Ambiental y plan de manejo ambiental del mantenimiento del Muro de Ala del sector vía Samborondón Rio Seco, Guachapelí, ubicado en la Ciudad de Samborondón, Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, en cumplimiento con la legislación y normativa ambiental nacional vigente.

1. ANTECEDENTES

Previo al relevamiento del muro de Ala, se recurrió al departamento de obras públicas municipales del cantón Samborondón para recabar la información pertinente del sistema a construir. No existe comunidad colindante con el sector Rio Seco, Guachapeli.



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

Samborondón está provisto de todos los servicios públicos, como agua potable, energía eléctrica y telefonía.

Su sistema de circulación pluvial es pobre durante la estación lluviosa colocando a este sector como vulnerable al represamiento de aguas lluvias, especialmente en los alrededores de las zonas agrícolas.

El muro de Ala de Rio Seco, Guachapelí, se encuentra ubicado en las coordenadas UTM zona 17, 632891E-9781400N Datum (WGS-84). Cubre una extensión de terreno aproximado de 14 m², este servicio está provisto para la recirculación y des acumulación del agua para que sea correctamente conducida a su cauce normal aguas abajo y desemboquen en el río Babahoyo.



Figura F-2. Vista del sector Rio Seco, Guachapelí, cantón Samborondón, provincia de Guayas (Fuente: Google, 2011).

2. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DEL MURO DE ALA.

Características de la obra Pluvial.

La extensión del muro de ala es de aproximadamente de 5.00 m2, está rodeada de matorrales y cultivos de arroz. El cálculo promedio estimado de volumen que pueda receptar el muro en su alcantarilla es de 28.76 m3, a continuación se describe acontinuación de forma general el sistema de alcantarillado.

El numero de obreros que estan contemplados en el proceso de construccion es de seis (6) personas que realizaran una unica jornada de ocho horas laborables , durante dos a cuatro semanas , fecha estimada para la culminacion de la obra.



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

Posterior a la aprobación de la ficha y plan de manejo ambiental se procedera a la construccion de la obra. La fecha pronosticada para el comienzo de la construccion, iniciaría en el Mes de Abril/2012 y su culminacion maxima seria de un mes.

2.1 Descripción del Sistema de Alcantarillado de Agua Pluvial.

El muro de ala contiene una perfecta forma arquitectonica hidrológica, capaz de contener presiones laterales o empujes de tierra generados por volumenes pluviales. Este sistema contiene factores que lo forman en un muro resistente por su buena estabilidad, insensibilidad de asinamiento, presiones hidrostáticas, seguridad de volcamiento, seguridad de deslizamiento, presiones de contacto, seguridad global y presiones dinámicas por efectos sísmicos.

Consideraciones basicas aplicables a la funcionalidad del muro de ala

Dentro de las carácterísticas del muro de Ala se consideró las velocidades de conducción de los caudales, pendientes permisibles, el material empleado (Ductos de Hormigón), la infiltración, Situaciones meteorológicas.

La determinación del Caudal Medio Diario de pluviosidad se lo calculó en función del nivel de precipitacion máxima en las estaciones invernales.

Para la estimación del caudal de infiltración que entra a las alcantarillas, se tomo en cuenta la profundidad del nivel freático del agua subterránea con relación a la profundidad de la tubería.

Estructuras que conforman el Muro de Ala

1. Cámara Conductora de Caudal de Aguas acumuladas.

El diseño implementado cuenta con una cámara conocida como ducto de cajón que se encarga de receptar y desviar las aguas lluvias acumuladas a su cauce natural aguas abajo en este caso hacia el Río Babahoyo.

Las dimensiones de la camara colectora tiene una aproximación de 2m x 6m x 2.05m.

2. Muro de Cabeza

El muro de cabeza es la parte inicial del muro de ala, este muro de cabeza se encarga de receptar las aguas acumuladas, tiene una estructura mas fuerte que el muro terminal ya que esta seccion soporta toda la fuerza ejercida por el caudal y presion al mismo tiempo.

Si el muro de cabeza no contiene el hormigón suficientemente necesario para soportar un gran caudal sus paredes receptoras pueden ceder o no durar mucho tiempo.

3. Muro Terminal

El Muro terminal se encarga de permitir al agua desfogar su caudal hacia aguas abajo, esta parte del muro es muy parecida al muro de cabeza a excepción de que sus paredes no tienen que soportar la presión del caudal solo tiene que liberar espacio para el correcto desfogue.



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

4. Losa de Inferior(Cuerpo).

Losa inferior es el piso de concreto cuya utilidad es la de impermiabilizar el ducto y sostenerlo al mismo tiempo.

La implementación de concreto a manera de diente que se coloca aguas abajo, en una batea, en el piso de un cabezal de alcantarilla o en el piso de un cajón de concreto, impide la socavación que se produce por el reflujo hidráulico causado por el agua.

En la dimensión global de la losa inferior consta de tres losas unidas de diferentes dimensiones.

La losa inferior de ala contiene su dimensión específica, como son dos alas hidrológicas de la misma dimensión se unifica dando una dimensión de:

$$((6.50 + 3.50) \times 1.50 \times 2) = 15.00 \text{ m}^2$$

La losa inferior del ducto contiene una dimensión única ya que es el único ducto a excepción de la losa de ala, por lo tanto la dimensión de la losa inferior es de $4.90 \times 6.00 = 29.40 \text{ m}^2$

Por lo consiguiente la dimensión de la superficie total de la losa inferior es de 44.40 m²

5. Paredes de Muro.

Las paredes de contencion ayudan a resistir las presiones del flujo de agua y relleno sobre el muro.

6. Losa Superior.

Losa superior es el piso de concreto que cierra el ducto como tipo techo.

La losa superior del ducto contiene una dimensión única ya que es el único ducto a excepción de las losas inferiores que están divididas en diferentes losas, por lo tanto la dimensión de la losa superior es de 2.50 x 6.00 = 15.00 m²

7. Paredes de Alas.


Las paredes de contencion sirven para resistir las presiones del flujo de agua receptantes y de desfogue sobre el muro.



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011



3. GENERACIÓN Y MANEJO DE EFLUENTES, EMISIONES Y DESECHOS SÓLIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE ALA.

Efluentes y desechos líquidos

Las únicas descargas de aguas residuales generadas por el personal de obra serán manejadas a través de baterías sanitarias portátiles, por lo tanto no existen descargas al medio. Esta medida se la incluye dentro del plan de manejo ambiental.

Emisiones

Las únicas emisiones que se generarían sería el polvo. Se contemplan medidas en el Plan de manejo Ambiental.

Desechos sólidos no peligrosos.

Los únicos desechos generados serán los escombros derivados de la construcción del muro de Ala. Los desechos sólidos, serán manejados a través del servicio de recolección municipal a un lugar autorizado por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del cantón Samborondón.



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

Se contempla en el plan de Manejo Ambiental.

Desechos sólidos peligrosos.

La única generación de desechos peligrosos durante la construcción sería el manejo de los aditivos acelerantes. Se contemplan medidas en el plan de Manejo Ambiental.

4. ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Considerando que la construcción del muro de Ala, se orienta a la colocación de equipos de contingencias direccionados a la prevención y protección del personal de todos los operarios que realizan la construcción.

Contarán con los debidos equipos de protección personal (EPP) y recibirán capacitaciones y/o entrenamientos en el área de riesgos laborales aplicados a la temática. Se contempla en el Plan de Manejo Ambiental.

5. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN.

El caudal medio diario de agua pluvial que se conduzca a traves del muro de Ala depende de la cantidad de pluviosidad que descienda en el sector delimitado como riesgo de inundacion, por lo tanto el caudal diario es muy irregular ya que depende de un solo factor conocido como lluvia.

La operación del muro de ala esta diseñada para caudales de gran volumen y para un rapido desfogue de la misma. El cálculo promedio estimado de volumen de agua lluvias que el muro recepta y deriva en su alcantarilla hacia el rio Babahoyo es de 28.76 m³.

Como parte de la operación se contempla la etapa de mantenimiento del muro de ala, y esto consiste en reforzar las estructuras de concreto, la limpieza de la alcantarilla, y el desbroce de la maleza circundante.

El número de operarios que realizan esta labor es de tres personas y la frecuencia del mantenimiento de los muros de alas es anual.

En caso de requerir aumentar la frecuencia en el mantenimiento del muro de ala, el Municipio de Samborondón, será el encargado de determinar la frecuencia en función de las inspecciones que realice por sus operativos de control de obras.

6. GENERACIÓN Y MANEJO DE EFLUENTES, EMISIONES Y DESECHOS SÓLIDOS DURANTE LA OPERACIÓN DEL MURO DE ALA.

Efluentes y desechos líquidos

No existen descargas, debido a que la operación del muro de ala es permitir derivar el cauce de las aguas lluvias.



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

Emisiones

No existen emisiones de gases contaminantes al aire.

Desechos sólidos no peligrosos.

Los únicos desechos generados serán producto de la limpieza del muro de Ala y en caso de reconstrucción del muro.

Los desechos sólidos que se generen durante las actividades de mantenimiento que provee EPMAPA, serán manejados a través del servicio de recolección municipal a un lugar autorizado por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del cantón Samborondón.

Se contempla en el plan de Manejo Ambiental.

Desechos sólidos peligrosos.

No hay generación de desechos peligrosos durante la gestión.

7. ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Considerando que la operación del muro de Ala, se inclina más al mantenimiento del mismo, en este aspecto se orienta más para la colocación de equipos de contingencias direccionados a la prevención y protección del personal de todos los operarios que realizan el mantenimiento.

Contarán con los debidos equipos de protección personal (EPP) y recibirán capacitaciones y/o entrenamientos en el área de riesgos laborales aplicados a la temática. Se contempla en el Plan de Manejo Ambiental.

Se contemplará en el plan de Manejo Ambiental.

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LÍNEA BASE

Clima

De acuerdo a la clasificación climática contenida en Cañadas (1983), se define al área de estudio como región muy seco tropical. El promedio anual de precipitación fluctúa entre los 500 a 1.000 mm, mientras su temperatura promedio oscila entre los 23° y 26° C.

Prevalece un régimen climático típicamente monzónico, es decir, existe un solo período de sequía más o menos largo y una apreciable escorrentía superficial durante la estación lluviosa.

La estación seca se extiende de mayo a diciembre, mientras que la lluviosa comienza en enero y termina en mayo. Estos patrones se han modificado paulatinamente durante la última década como un



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

posible resultado del cambio climático, de tal manera que las lluvias pueden realizar su aparición en una fecha tan tardía como el mes de febrero.

Con el fin de exponer información actualizada, se incluye a continuación datos obtenidos por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2008) a partir de las estaciones meteorológicas de la ciudad de Guayaquil más cercanas (Guayaquil U. Estatal - Radio Sonda), ya que en la ciudad de Samborondón no existen este tipo de estaciones.

Tabla 1. Condiciones Climáticas de la estación más cercana al área de estudio (Fuente INAMHI, 2008)

MA2V	GUAYAQUIL U.ESTATAL (RADIO SONDA)																	IN	IAMHI	l						
MEO	HELIOFANIA				RA D	EL AIRE	LAIRE A LA SOMBRA (°C)							HUMEDAD RELATIVA (%) PUNTO TENS										CION(mm		Número
MES	(Horas)		SOLU dia	Mínima	dia	Máxima		1 E D I A Mínima		Mensual		Máxima	dia	Mínima	dia	Media		(°C)	0	DE VAPO (hPa)		Suma Mensual	3	Máxima 24hrs	en dia	de días con precipitación
ENERO	30.3	32.2	21			28.8		22.6		25.1		98	8	59	7	84		22.2		26.7		443.7		65.6	28	27
FEBRERO	54.3	32.6	19			30.6		22.7		26.1		99	25	54	9	81		22.4		27.1		381.8		81.5	14	27
MARZO	88.2			21.7	5	31.2		23.5		26.8		98	14	50	20	81		23.1		28.4		521.7		107.5	4	28
ABRIL	150.7					32.4		23.7		27.9		96	25	43	17	74		22.5		27.3		143.2		66.0	28	15
MAYO	102.1	33.1	9	21.0	31	30.9		22.1		26.6		97	19	55	13	76		21.9		26.2		7.0		4.2	18	10
JUNIO	65.9	32.5	9	20.1	29	30.0		21.6		25.8						75		20.9		24.8		1.1		1.0	21	2
JULIO	51.8			20.9	2	29.7		21.8		25.6						75		20.6		24.2		0.7		0.5	23	3
AGOSTO	68.5			20.2	2	30.3		21.6		25.4		95	10	50	28	74		20.3		23.8		0.8		0.7	17	2
SEPTIEMBRE	77.6	33.6	9	20.6	29	30.6		21.5		25.6		91	22	50	21	72		20.0		23.4		3.7		2.7	21	5
OCTUBRE	95.0	34.3	28			30.6		20.9		25.3		90	1	45	28	72		19.6		22.8		1.7		1.0	5	2
NOVIEMBRE	136.4	34.4	29	20.0	16	31.5		21.5		25.7		87	11	46	24	69		19.3		22.4		0.0		0.0	1	0
DICIEMBRE	122.3	35.0	9			32.3		22.6		26.7		89	6	41	18	66		19.5		22.7		1.1		8.0	20	2
VALOR ANUAL	1043.1					30.7		22.2		26.1						74		21.0		25.0		1506.5		107.5		
	EVAPORA	CION (mn	n)	NUBOSI	DAD					VELOCI	DAD I	MEDIA Y	FREC	JENCIA	S DE	/IENTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							Vel.Mayor		VELOCIDAD
MES	Suma	Máxima		MEDI		N		NE		Е		SE		5		SW		W		NW		CALMA	Nro	Observ		MEDIA
	Mensual	24hrs	dia	(Octas)	(m/s)	%	(m/s)	%	(m/s)	%	(m/s)	%	(m/s)	%	(m/s)	%	(m/s)	%	(m/s)	%	%	OBS	(m/s)	DIR	(Km/h)
ENERO	66.1	13.8	23	8		1.0	14	1.1	32	1.0	8	1.0	2	1.0	10	1.2	25	1.0	4	1.0	4	1	93	3.0	SW	0.2
FEBRERO	92.5			7		1.0	16	1.1	22	1.1	9	1.2	7	1.0	9	1.6	28	2.0	5	1.0	3	1	87	4.0	SW	0.2
MARZO	96.8	5.7	15	7		1.0	9	1.0	19	1.0	12	1.0	5	1.3	4	1.4	36	1.0	5	1.0	7	3	93	3.0	SW	0.1
ABRIL	138.1	8.7	18	6		1.0	10	1.2	19	1.2	11	1.1	9	1.1	11	1.4	29	1.0	8	1.5	2	1	90	3.0	SW	0.2
MAYO	136.7	7.8	18	6																						0.5
JUNIO	121.8	6.5	9	7		0.0	0	1.0	4	1.4	6	1.0	6	1.3	22	1.3	56	1.3	4	0.0	0	2	90	3.0	SW	0.5
JULIO	109.9	5.7	28	7																						0.5
AGOSTO	125.7	6.6	19	7		1.0	1	1.0	3	1.3	3	1.3	16	1.4	31	1.4	42	1.0	1	0.0	0	2	93	4.0	S	0.5
SEPTIEMBRE	133.7	6.6	27	7		0.0	0	1.7	3	1.1	8	1.5	12	1.7	33	1.8	42	0.0	0	0.0	0	1	90	4.0	S	0.6
OCTUBRE	145.8	6.8	15	7		0.0	0	1.0	1	1.0	5	1.3	17	1.6	30	1.9	44	1.5	2	0.0	0	0	93	5.0	S	30.1
NOVIEMBRE	159.5	8.4	24	6		2.0	1	1.0	3	1.4	6	1.3	21	1.6	28	1.4	38	1.7	3	0.0	0	0	90	4.0	SW	42.9
DICIEMBRE	154.5	7.4	22	6		1.0	2	1.5	7	1.3	10	1.3	17	1.3	24	1.4	39	1.0	1	0.0	0	1	93	3.0	S	47.5
VALOR ANUAL	1481.1			7																						10.0




Figura F-5. Distribución Temporal de la precipitación de la estación más cercana al área de estudio (Fuente INAMHI, 2008)



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011




Figura F-6. Distribución temporal de temperatura de la estación más cercana al área de estudio (Fuente INAMHI, 2008)

Tabla 2. Resumen de las condiciones climatológicas de la zona de estudio. Fuente de datos: Estación meteorológica Guayaquil U. Estatal (Radio Sonda) INAMHI, 2008.

Heliofaina:	1043,1 horas
Temperatura media anual:	Max: 30,7, Min: 22,2 °C
Humedad relativa media:	74%
Punto de rocío	21 °C
Precipitación anual	1506,5 mm
Evaporación:	1481,1
Nubosidad media	7 octas
Velocidad media y frecuencias de viento	10 km/h dirección predominante SW y S

Temperatura

Las temperaturas escritas fueron obtenidas de la base de datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2008) a partir de las estaciones meteorológicas de la ciudad de Guayaquil más cercanas (GUAYAQUIL U.ESTATAL (RADIO SONDA) MA2V).

La temperatura media anual es de 26,1 ° C. El valor promedio máximo (27,9° C) se registra en el mes de abril, en la estación de lluvias. El valor medio mínimo se presenta en el mes de enero (25,1° C), durante la estación seca.

La estación lluviosa (enero – abril) presenta una temperatura promedio de 26,47° C, mientras que en la estación seca (mayo – diciembre) esta es de 25,83° C.

Pluviosidad

Los registros de la estación Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2008) (*GUAYAQUIL U.ESTATAL (RADIO SONDA) MA2V*), reportan una precipitación anual de 1.506,5 mm. La mayor parte de esta cantidad se concentra en la estación de lluvias entre enero y abril, donde también se presenta la precipitación máxima mensual (521,7 mm) en el mes de marzo.



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

La estación seca está comprendida entre los meses de junio y diciembre.

Humedad Relativa

El promedio anual de humedad relativa registrado en la estación Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2008) (*GUAYAQUIL U.ESTATAL (RADIO SONDA) MA2V*) es de 74,91%, registrándose los valores más bajos (66 – 76%) durante la estación seca (mayo – diciembre) y los más altos (74 – 84%) durante la lluviosa (enero – abril).

El promedio para la estación lluviosa es del 79%, mientras que la seca es de 76,38%.

Red Hidrográfica

La hidrografía de la zona está constituida por el río Babahoyo.



FiguraF-7. Vista del Río Babahoyo, sector Vía Samborondón, Rio Seco, Guachapeli, ciudad Samborondón, cantón Samborondón, provincia del Guayas (Imagen: Google Earth, 2010).

El Río Babahoyo es el cuerpo hídrico colindante a la actividad y será utilizado como receptor natural hidrológico del cauce artificial que colecta y derivara el agua procedente de la estación lluviosa.

Población.

La ciudad de Samborondon cuenta con una población de 67.590 habitantes; de los caules 15.956 residen en la parroquia rural Tarifa y 51.634 en la Cabecera Cantonal.

El total de viviendas en la parroquia Tarifa es de 4.587, con un estimado de familias de 3 a 4 personas por vivienda



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

La tasa de crecimiento anual en los ultimos 10 años para el Cantón Samborondón ha sido de 13,88 %. (Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010)

Medio Socio-económico.

Las actividades principales de la cabecera cantonal de Samborondón es el comercio informal y la agricultura.

Dentro del area de influencia directa del sector Rio Seco, Guachapeli no existe sector industrial, esta zona se caracteriza por tener cultivos de arroz y demás pastizales para la comercialización como medio de ingreso de la población rural.

Condiciones Sanitarias

La generación de las descargas de aguas residuales domésticas de la Parroquia Cabecera Cantonal Samborondón derivan en mayor número al sistema interconectado de la red pública sanitaria del Cantón;

Para la parte rural de Samborondón y que comprende a la parroquia "Tarifa", la mayoría de sus habitantes descargan sus aguas residuales domesticas a pozos sépticos.

A continuación se detalla el tipo de servicio higiénico por habitante, según fuente del Censo de Población y Vivienda INEC, 2010.

Tabla 3. Viviendas particulares con personas presentes según tipo de servivcio higiénico

	Tipo de servicio higiénico								
Cantones			T						
	Conectado a red pública de	Conectado a pozo séptico	Conectado a pozo ciego	Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada	Letrina	No tiene	Total		
Samborondón	8.824	4.306	1.168	183	386	2.642	17.509		
Cabecera y Parroquia rural									
Samborondón	8.514	2.772	572	94	212	1.197	13.361		
Tarifa	310	1.534	596	89	174	1.445	4.148		
Parroquia urbana de cabecera cantonal						•	·		
parroquia urbana La Puntilla		1040	45	13	10	79	7662		

El sistema de recolección y disposición de basura es manejado a traves de difernertes mecanismos en la cabecera cantonal; aunque para el caso del muro de ala la recolección se manejara a traves del serrvicio de recolección municipal.



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011

Tabla 4. Sistema de eliminación de desechos sólidos

Cantones	Eliminación de la basura										
	Por carro recolector	La arrojan	en terreno baldío o	quebrada	La queman		La entierran	La arrojan al río, acequia o	canal	De otra forma	Total
Samborondón	12.605			45	4.	713	16		69	61	17.509
Cabecera y Parroquia rural											
Samborondón	10.837			27	2.	397	6		56	38	13.361
Tarifa	1.768			18	2.	316	10	_/	13	23	4.148
Parroquia urbana de cabecera cantonal											
parroquia urbana La Puntilla	7582					53			2	25	7662

(Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010)

Vivienda

El tipo de vivienda que existe tanto en la parte urbana como en la rural están distribuidas en:

Tabla 4. Tipos de vivienda mas comunes en Samborondón

Cantones	Tipo de vivienda									
	Casa/Villa	Departamento en casa o edificio	Cuarto(s) en casa de inquilinato	Mediagua	Rancho	Covacha	Choza	Otra vivienda particular	TOTAL PARTICULARES	TOTAL COLECTIVAS
916. Samborondón	15.234	2.717	126	287	2.183	242	53	87	20.929	11
Cabecera y Parroquia rural										
91650.										
Samborondón	12.028	2.681	102	188	1.141	121	25	56	16.342	10
91651. Tarifa	3.206	36	24	99	1.042	121	28	31	4.587	1
Parroquia urbana de cabecera cantonal										
parroquia urbana La Puntilla	7247	2504	21	26	61	11	5	16	9891	5

(Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010)

Caracterización general del paisaje

El paisaje del área circundante corresponde a tierras dedicadas a la actividad agrícola. El clima y los ríos que lo circundan hacen de este cantón y de sus tierras de una fertilidad inusual, pues el poder económico se basa en la agricultura y ganadería, sus habitantes en un alto porcentaje viven de la siembra y cosecha de gramíneas siendo la más importante el arroz, cultivo de ciclo corto que se explota de gran forma para alimentar a gran parte de la población ecuatoriana. La agricultura constituye una de las principales actividades económicas del cantón lo que influye por ser una fuente de riqueza que es base de la alimentación nacional, los campesinos de esta zona llegan a cosechar hasta tres veces al año lo que convierte a esta actividad en la más rentable del sector (Fuente Municipio de Samborondón).



Construcción del Muro de ala del Sector Vía Samborondón, Rio Seco, Vía Guachapelí, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas.



EQUILIBRATUM, DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2011



Figura F-8. Vista general del paisaje de la zona de influencia

Caracterización general de Riesgos inherentes al proyecto.

Las obras de drenaje constituyen parte de un sistema de manejo de las aguas superficiales que ayudan a disminuir los riesgos de la erosión del suelo y el desbordamiento de los cauces hídricos, debido al peligro que genera una estación lluviosa, especialemente en fenómenos naturales tales como el "Niño".

La No operación de un muro de ala cuya estructura por sus caracteristicas de funcionalidad permiten encauzar y recoger las aguas, y al mismo tiempo contienen el deslizamiento del terreno natural, evitando la inestablidad de los taludes ayudando al buen funcionamiento del sistema que lo rodea, sería el riesgo inherente al proyecto, ya que tienen que ver con las inundaciones muy propensas a ocurrir en el área de estudio durante la estación lluviosa.