

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Westmecklenburg, Fortschreibung 2008 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr	Ort/Lage	Erläuterung
M214	Stecknitz-Niederung mit Brückengraben (LWL)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: FFH-Gebiet DE-2529-304 „Stecknitz-Delvenau“, NSG 238 „Stecknitz-Delvenau“ Durch die extreme Entwässerung der ehemals feuchten bis nassen Niederung sind die anstehenden Niedermoortorfe zum Teil stark degradiert. BVP Brückengraben: erheblich verändert, ökol. Degradation durch Ausbau und Begradigung, fehlende strukturelle Vielfalt; zumeist Fehlen von Randstreifen und standorttypischer Ufervegetation; bereichsweise landwirtschaftliche Nutzung bis unmittelbar an das Gewässer; Unterbrechung bzw. Beeinträchtigung der ökologischen Durchgängigkeit (Dükerung, Schöpfwerk, 3 Wehre/Staue, 8 Durchlässe, 1 Straßendurchlass für Fischotter nicht durchgängig)</p> <p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Wiedervernässung der Niederung durch Erhöhung der Wasserstände; mögliche Maßnahmen: Einbau eines Staus, naturschutzgerechte Wehrregulierung für die Niedermoorflächen, flächenhafte Verfüllung der Gräben; BVP Brückengraben: Herstellen der ökologischen Durchgängigkeit; Schaffung typspezifischer Habitatstrukturen und leitbildgerechte Entwicklung der Biozönosen; Entwicklung von Gewässerrandstreifen; Reduzierung des Stoffeintrages durch gestaffelt aufgebaute Uferrandstreifen; sukzessives Zurückfahren der Gewässerunterhaltung; vgl. im Detail BVP SBOI-0300</p> <p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p> <p>Quellen: NSG Handbuch, GLRP 1998, BVP SBOI-0300</p>