



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ**
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY
DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION

MODELOVÁNÍ PRINCIPŮ INDUSTRY 4.0 NA SYSTÉMU CP FACTORY

MODELLING OF INDUSTRY 4.0 PRINCIPLES IN THE CP FACTORY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Václav Večeřa

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

prof. Ing. František Zezulka, CSc.

BRNO 2020



Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Automatizační a měřicí technika**

Ústav automatizace a měřicí techniky

Student: Václav Večeřa

ID: 203372

Ročník: 3

Akademický rok: 2019/20

NÁZEV TÉMATU:

Modelování principů Industry 4.0 na systému CP Factory

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

- 1 Seznamte se systémem CP Factory firmy FESTO Didactic, s.r.o., prostudujte HW a SW řešení modulů MES 4.0, CNC , Basic module Linear, Storage for pallets, Robot feeding cell.
2. Vytvořte virtuální verzi stávající konfigurace CP faktory v prostředí CIROS a virtualizaci zhotovení výrobků z minimálně tří komponent a odladěte ji.
3. V systému MES 4.0 realizujte úlohu ze zadání bodu 2. na fyzické sestavě CP Factory.
4. Vypracujte návod pro laboratorní cvičení, zaměřeného na virtuální model výroby v prostředí CIROS.
5. Vypracujte návod pro laboratorní cvičení, zaměřeného na tvorbu Workplanu MES 4.0 pro danou aplikaci.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] Festo Didactic From Maintenance to Smart Maintenance [online]. 2019 Festo

Didactic SE, Rechbergstraße 3, 73770 Denkendorf, Germany

[2] Večeřa V.: Semestrální práce. UAMT FEKT, Prosinec 2019

Termín zadání: 3.2.2020

Termín odevzdání: 8.6.2020

Vedoucí práce: prof. Ing. František Zezulka, CSc.

doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Tato práce demonstruje výrobu v intencích Průmyslu 4.0 na výukové výrobní lince CP Factory od firmy FESTO a na systému MES4 pro řízení této linky. V rámci práce byl vytvořen virtuální model linky CP Factory v prostředí CIROS, který odpovídá specifikované části fyzické linky ve VŠPJ. Pro tuto část linky byl v prostředí MES4 vytvořen a odladěn výrobní plán využívající všech modulů linky. Podle tohoto výrobního plánu linka produkuje zjednodušený model mobilního telefonu. Dále byly vytvořeny dvě laboratorní úlohy na systém operativní výroby MES4 a virtualizační prostředí CIROS.

KLÍČOVÁ SLOVA

CP Factory, CIROS, Digitální obálka (AS), Efektivnost výroby, Internet věcí (IoT), Průmysl 4.0, Kyber-fyzický systém (CPS)

ABSTRACT

This thesis demonstrates production in intentions of Industry 4.0 at learning production line CP Factory from company FESTO and control system of this line - MES4. A virtual model of CP Factory line was created in program CIROS within this work. This model corresponds to the specific part of the physical line in VŠPJ. A work plan was created and debugged for this part. The work plan is using all the modules to assemble a simplified model of mobile. As last two laboratory tasks with focus at production operation system MES4 and virtualization program CIROS were created.

KEYWORDS

Administration Shell, CP Factory, CIROS, Industry 4.0, Cyber-physical system (CPS), Production efficiency, Internet of Things (IoT)

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma „Modelování principů Industry 4.0 na systému CP Factory“ jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno 7.6.2020

.....

podpis autora

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu prof. Ing. Františku Zezulkovi, CSc. za odborné vedení, konzultace a podnětné návrhy k práci.

Brno 7.6.2020
podpis autora

Obsah

Úvod	12
1 Průmysl 4.0	13
1.1 Horizontální integrace	13
1.2 Vertikální integrace	14
1.3 Integrace inženýrských procesů	14
1.4 Kyberneticko-fyzický systém (CPS)	15
1.5 Digitální obálka	15
1.6 Průmyslový internet věcí (IIoT)	16
1.7 Rozšířená realita	17
2 MES	18
2.1 MES4	19
3 Efektivnost výroby	20
3.1 Celková efektivnost zařízení (OEE)	21
3.2 Totální efektivnost zařízení (TEEP)	21
4 Údržba	23
4.1 Reagující údržba	23
4.2 Preventivní údržba	23
4.3 Údržba založená na riziku	23
4.4 Prediktivní údržba	23
5 Virtualizace výrobních linek	24
5.1 RobotStudio	24
5.2 KUKA Sim.Pro	24
5.3 Tecnomatix	24
5.4 FlexSim	25
5.5 CIROS	25
6 Cyber-Physical Factory	26
6.1 Materiál a polotovary	27
6.1.1 Neopracovaný materiál	27
6.1.2 Spodní kryt	27
6.1.3 Zadní kryt	28
6.1.4 Deska plošných spojů	28
6.1.5 Pojistky	28

6.2	Prostředky pro přesun vyráběného kusu	28
6.2.1	Nosič	29
6.2.2	Box	29
6.3	Moduly CP Factory	29
6.3.1	Základní moduly	30
6.3.2	Buňky	31
6.3.3	Aplikační moduly	33
6.3.4	Mobilní robot	35
7	CP Factory ve VŠPJ	36
7.1	Fyzická linka	36
7.2	Virtuální linka	36
8	Výrobní plán	38
9	Laboratorní úlohy	40
9.1	Laboratorní úloha na tvorbu výrobního plánu v MES4	40
9.2	Laboratorní úloha na prostředí CIROS	40
Závěr		41
Literatura		42
Seznam zkratek		47
Seznam příloh		48
A	Výrobní plán	49
B	Graf odladění výrobního plánu	50
C	Laboratorní cvičení - MES4	51
C.1	Zadání	51
C.2	Příklad	51
C.2.1	MES4	51
C.2.2	CIROS	61
C.2.3	Automatická výroba	62
C.3	Úkol	63

D Laboratorní cvičení – Tvorba virtuálního modelu v prostředí CI-ROS	65
D.1 Zadání	65
D.2 Domácí příprava na laboratorní cvičení	65
D.3 Úkol	66
D.3.1 Model linky v CIROS	66
D.3.2 Kontrola spojení MES a CIROS	69
D.3.3 Záložky pro MES pro tuto úlohu	71
D.3.4 Vytvoření stanic v MESu (<i>Resources</i>)	71
D.3.5 Výrobní plány	74
D.3.6 Vytvoření zákazníka (<i>Customer</i>)	75
D.3.7 Zadaní výroby dle požadavků zákazníka <i>(New Customer Order)</i>	76

Seznam obrázků

1.1	Průmyslové revoluce a jejich přínos	13
1.2	Fenomény Průmyslu 4.0	14
1.3	Integrace Průmyslu 4.0	15
1.4	Ukázka rozšířené reality	17
3.1	Metody výpočtů efektivnosti	20
3.2	Rozdíl metod OEE, OOE a TEEP	22
6.1	Ukázka linky Cyber-Physical - Kyber-fyzický (CP) Factory	26
6.2	Spodní kryt	27
6.3	Horní kryt	28
6.4	Polotovar desky plošných spojů	28
6.5	Nosič	29
6.6	Paleta	29
7.1	Schéma fyzické linky CP Factory ve VŠPJ	37
7.2	Virtuální linka	37
8.1	Výrobní plán	39
A.1	Výrobní plán v MES4	49
B.1	Graf naplánovaného a skutečného využití modulů	50
C.1	MES menu	52
C.2	Výrobní plány	53
C.3	Krok	54
C.4	Jednoduchý výrobní plán	55
C.5	Přehled výrobků	56
C.6	Propojení výrobku s výrobní plánem	56
C.7	Přehled zásobníků stanic	57
C.8	Změna zásob	58
C.9	Přehled stanic	58
C.10	Nový příkaz k výrobě	59
C.11	Výběr výrobku, jenž má být vyroben	59
C.12	Aktuální výroba	60
C.13	Přehled postupu výroby výrobku	60
C.14	Nastavení panelu	61
C.15	Změna zobrazení jednotlivých dílů	62
C.16	Nastavení automaticky prováděných operací	63
D.1	Panel CIROS	66
D.2	Knihovny modelů	67
D.3	Nastavení pozice modelu	68
D.4	Nastavení modelu v systému CP Factory	68

D.5	Zjištění strany lineární modulu	69
D.6	Spojení CIROS s MES	70
D.7	Spojení MES s CIROS	70
D.8	MES menu	71
D.9	Přidaní stanice v MES	72
D.10	Přiřazení operace stanici	73
D.11	Nastavení zásobníků stanice	74
D.12	Nastavení kroku v případě chyby	74
D.13	Výrobní plán s ošetřením špatného výrobku	75
D.14	Přehled zákazníků	75
D.15	Zadání výroby pro zákazníka	76
D.16	Změna parametrů při zadání výroby pro zákazníka	76

Seznam tabulek

D.1 Přehled modulů CP Factory v prostředí CIROS a MES4	77
--	----

Úvod

V posledních letech vznikly požadavky od zákazníku na produkty, které by byly upraveny jejich požadavkům. Do jisté míry to stávající průmysl zvládá, ale s narůstajícími požadavky na produkci a univerzálnosti výrobků nebude nynější průmysl již schopen udržet krok. Průmysl bude muset projít změnou. Předpokládá se změna na tolik veliká, že se mluví o průmyslové revoluci. Protože by se již v historii jednalo o čtvrtou průmyslovou revoluce, tak nazýváme tuto změnu Industry 4.0 - Průmysl 4.0 (Kapitola 1). S těmito požadavky se objevují i nové technologie zmíněné v Kapitolách 1 a 5, které se pomalu stanou samozřejmostí v průmyslu. Proto je potřeba tyto technologie začít učit budoucí odborníky.


Tato práce rozebírá sestavu CP Factory (Kapitola 6) z hlediska chytré továrny a jejího řízení pomocí MES4 (Kapitola 2) od firmy FESTO. Systém CP Factory v základním provedení je popsán v Kapitole 6. V rámci tohoto popisu jsou uvedeny všechny aktuálně dostupné moduly CP Factory.

V Kapitole 7 této práce je vytvořen návrh virtuálního modelu dle fyzické linky CP Factory ve Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ). Virtuální model je vytvořen v programu CIROS od firmy FESTO, který lze také řídit systémem MES4. Na fyzickou i virtuální linku byl vytvořen výrobní plán (Kapitola 8).

Na výše popsaná témata byly vytvořeny dvě laboratorní úlohy (Kapitola 9), které slouží na seznámení se s těmito systémy, převážně se systémem MES4. Cílem laboratorních úloh je vytvoření vlastního virtuálního modelu linky CP Factory a simulování výroby na tomto modelu CP Factory. Kapitoly 3 a 4 přibližují problematiku funkcí, které nejsou probrány v laboratorních úlohách. V tomto popisu jsou uvedeny i metody, které systém MES4 nepoužívá.

1 Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je aktuálně spíše iniciativa, co by se mělo v průmyslu změnit, ale nás ovlivní ve všech oblastech života. Pojem Průmysl 4.0 je spjat s čtvrtou průmyslovou revolucí. První průmyslová revoluce proběhla s příchodem parních strojů. Počátkem druhé průmyslové revoluce bylo zavedení elektřiny do výroby. Třetí revolucí bylo zavedení počítačů do průmyslu. Čtvrtou revoluci odstartovala schopnost digitalizovat většinu procesů a tím robotizovat výrobní proces [1, 10]. Tento vývoj je znázorněn na Obrázku 1.1.




Obrázek 1.1: Průmyslové revoluce a jejich přínos [12]

Průmysl 4.0 má digitalizovat, decentralizovat, standardizovat a robotizovat výrobu ve všech sektorech průmyslu, za účelem zvýšení efektivnosti, produkce výroby a ochraně člověka. Dále má umožnit výrobu zákazníkovi přizpůsobených výrobků bez ztráty kvality, ceny a času výroby, odpovídajícího výrobě v sériové produkci. Aby to bylo možné musí se do současného průmyslu přidat nové prvky nebo zvětšit a vylepšit využití již některých používaných [1]. Na Obrázku 1.2 jsou tyto prvky ukázány.

1.1 Horizontální integrace

Horizontálním propojením ve výrobní sféře znamená, že Cyber-Physical System - Kyber-fyzický systém (CPS) mezi sebou sdílejí data o výrobě a případných chybách. Díky tomu, že jsou data sdílena v reálném čase, je výroba ihned přizpůsobena nové situaci, což vede ke zvýšení efektivnosti výroby. Při propojení zásobování s výrobními sekciemi lze účinně reagovat na nedostatek výrobního materiálu. Následným spojením dodavatelů, výrobců a distributorů pak vede ke zlepšení reakce na změny



Obrázek 1.2: Fenomény Průmyslu 4.0 [13]


požadavků na trhu, které vedou ke zmenšení nákladu na skladovací prostory. Zákazník benefituje z horizontální integrace rychlejším dodáním na míru přizpůsobeného výrobku [3].

1.2 Vertikální integrace

Vertikální propojení vzájemně propojuje horizontální propojení, což umožňuje rychlou reakci na změnu napříč celou firmou. Například při poruše jednoho CPS se nejenom ihned upraví výroba v dané výrobní sféře, ale okamžitě je o této chybě informována údržba. Údržba poté na základě informací z plánovacího oddělení, ze snímačů a z předchozích poruch uložených v Industry Internet of Things - Průmyslový internet věcí (IIoT) určí prioritu a dobu opravy. Na základě čehož se znova upraví výroba a zásobování.

1.3 Integrace inženýrských procesů

Je sledování a následné přizpůsobení výrobku v průběhu jeho životního cyklu. Například jak z dat od uživatele můžeme sledovat, který design nebo prvek je nejvíce poruchový a upravit dle toho výrobu nebo která metoda údržby je nejlepší. Výrobky mohou takto komunikovat nejen s výrobcem, ale i s ostatními výrobky skrze Internet of Things - Internet věcí (IoT), které tak mohou upravit své chování [4]. Obrázek 1.3 znázorňuje rozdíl mezi jednotlivými integracemi.



Obrázek 1.3: Integrace Průmyslu 4.0 [15]

1.4 Kyberneticko-fyzický systém (CPS)

S rozvinutím výpočetních technologií a snížením ceny snímačů je nyní možné vytvořit virtuální systém, který přesně odpovídá tomu reálnému - digitální dvojče. Tyto systémy jsou propojeny tak, že změna jednoho ovlivní i ten druhý. Ve virtuálním systému můžeme simulovat reálný systém a optimalizovat tak výrobu v předstihu, poskytnout rozšířenou realitu. Reálným systémem je jak inteligentní výrobek, jednoduchý stroj tak i celá továrna [2].

1.5 Digitální obálka

Chytrý prvek výroby (CPS) je tvořen fyzicky, ale je i logicky reprezentován skrze Administration Shell - Digitální obálky (AS). AS nahrává a zobrazuje aktuální informace o CPS a tvoří základ pro spolupráci aplikací řídících výrobu. AS je tvořen dvěma částmi:

- Hlavička slouží pro identifikaci CPS a AS.
- Tělo obsahuje informace o daném CPS.

Data v těle mají strukturu, která je rozdělena na sekce - submodely. Submodel obsahuje data spadající do jedné kategorie. V těle tedy jeden submodel vlastní data týkající se například aplikace, energie, Computer-Aided Design - Počítačem podporované projektování (CAD) modelu, část života CPS nebo AS jiného CPS, který je jeho část.

Jeden CPS může mít několik AS, kde tyto AS budou použity pro jinou část života výrobku. AS mohou na sebe odkazovat - jednotlivé části života CPS mohou být submodely jednoho souhrnného AS [18].

1.6 Průmyslový internet věcí (IIoT)

Lze říci, že je to propojení všeho, co bylo v předchozích sekčích vysvětleno. IIoT propojuje všechny zaměstnance a zařízení na všech úrovních firmy, kde každý člověk nebo zařízení posílá do IIoT data. Protože data jsou do IIoT nahrána v reálném čase, jsou ihned k dispozici ostatním zařízením a zaměstnancům. IIoT nám tak pomáhá zlepšovat výrobu v těchto odvětvích [5]:

- Výroba - Jsme schopni monitorovat výrobu v reálném čase a tím řešit problémy s výrobou a zároveň výrobu skrze IIoT řídit.
- Vzdálená správa zařízení - Propojením lidí a zařízení je možné sledovat běh zařízení z libovolného místa ve firmě a nemusí tak být nutná fyzická interakce se zařízením.
- Údržba - Na základě dat ze snímačů zařízení lze zavčas reagovat na opotřebení nástroje v zařízení, ještě před jeho poruchou a naplánovat údržbu. Zápis o údržbě je nahrán do IIoT, takže je vždy aktuální může být i rozšířen například o fotky.
- Identifikace položek a komunikace - V praxi se již k identifikaci používají čárové kódy nebo Radio Frequency Identification Device - Identifikace na rádiové frekvenci (RFID) technologie, ale sdílení a shromáždění dat je stále problém. Pokud tyto data jsou nahrána do IIoT jsou okamžitě a lehce dostupná.
- Zlepšovaní na základě analýzy dat - Analýzy pro zlepšování výroby potřebují velké množství dat, které je v IIoT k dispozici a zaměstnanci k nim mají jednoduchý přístup.
- Dodavatelé - Při přijetí nové objednávky nebo poklesu zásob IIoT ihned kontaktuje dodavatele, který tak může lépe splnit požadavky, o které bylo zažádáno. Tím se urychlí proces dodání materiálu, a proto je možné snížit skladové kapacity.
- Zákazník - Firma může upravit logistiku dodávek, když ví, že se nečekaně zvedla poptávka v jednom sektoru. Zákazník — na druhou stranu — vidí momentálně dostupné množství produktu nebo jeho předpokládané doplnění.


1.7 Rozšířená realita

Průmysl 4.0 stále počítá s lidmi v procesu a snaží se zlepšit jejich efektivnost a bezpečnost. Toho se snaží dosáhnout použitím rozšířené reality v podobě tabletu nebo brýlí, které ukazují zaměstnanci data související s ním prováděným úkonem. Tyto technologie podstatně urychlí vykonávání práce, sníží riziko přeskočení části procesu zaměstnancem nebo kdykoliv poskytne zaměstnanci aktuální verzi dokumentace k výrobnímu procesu nebo obsluze stroje [1]. Data, která jsou prostřednictvím rozšířené reality předány obsluze, jsou například:

- instrukce,
- dokumentace,
- obrázky,
- videa,
- simulace,
- data týkající se CPS,
- varování o možném nebezpečí a demonstrace nejlepšího postupu, jak se nebezpečí vyvarovat,
- video konference.

Na Obrázku 1.4 je vidět ukázka rozšířené reality a výhod použití brýlí namísto tabletů:

- volné obě ruce,
- data vždy přímo na očích,
- brýle vidí přesně to, co uživatel,
- brýle bude mít uživatel častěji u sebe než tablet,
- slyšitelnější instrukce.



Obrázek 1.4: Ukázka rozšířené reality [14]

2 MES

Organizace MESA International definovala Manufacturing Execution Systems - Výrobní informační systémy (MES) takto: *MES poskytuje informace umožňující optimalizovat výrobní aktivity počínaje odesláním objednávky a konče finálním výrobkem. Moduly MES, na základě aktuálních a správných údajů, ovlivňují výrobní proces tím, že spouštějí činnosti ve výrobním závodě, reagují na to, co se událo, a podávají o všem zprávy. Výsledkem je schopnost podniku rychle reagovat na měnící se podmínky, která, spojená s možností odhalovat a následně redukovat málo produktivní činnosti v podniku, je hnací silou růstu efektivity podnikových činností a procesů. MES zkracuje dobu návratnosti investic do výrobních prostředků a přispívají k dodržování termínů dodávek, ke zrychlení obratu zásob, k růstu zisku a k rovnoměrnosti toku peněžních prostředků. Prostřednictvím obousměrné komunikace poskytuje MES stěžeň informace týkající se výrobních aktivit v rámci nejen podniku, ale i souvisejících zásobovacích řetězců [42].*

Základní funkcionality MES systémů byly definovány v modelu MESA-11:

- Sběr a archivace dat získaných z operací. Data jsou poté použita pro níže popsané funkcionality.
- Správa zdrojů poskytuje stav zdrojů v reálném čase a jejich historii, rezervuje a zajišťuje připravenost zdrojů pro činnost. Zdroj je například zařízení, náradí, materiál.
- Správa lidských zdrojů podává informace o zaměstnancích obdobných správě zdrojů a navíc i informace o certifikátech a školení.
- Dispečerské řízení plánuje tok produkce mezi zdroji a zajišťuje potřebné množství materiálu a energie.
- Detailní rozvrhování výroby se zaměřuje na eliminaci prostojů zařízení způsobených přenastavováním na jinou operaci. Zároveň bere v úvahu prioritu výroby.
- Správa dokumentace zpracovává data o jednotlivých výrobcích a poskytuje je zařízením nebo operátorům. Těmito daty mohou být instrukce, programy, parametry výroby, regulace a další.
- Trasování výroby výrobku poskytuje informace o pozici a vykonávané práci na výrobku v průběhu celé výroby.
- Výkonnostní analýza v reálném čase porovnává aktuální data operace s předpokládanými daty. Výsledky analýzy jsou například použity pro výpočet efektivnosti výroby (Kapitola 3) nebo zahájení údržby (Kapitola 4).
- Správa údržby zajišťuje dostupnost vybavení pro údržbu. Plánuje pravidelné a preventivní údržby a upozorňuje na aktuální problémy funkčnosti zařízení. Dále ukládá data spojené s údržbou.

- Procesní řízení monitoruje výrobu a automaticky upravuje nebo navrhuje akce pro zvýšení produkce.
- Řízení kvality sbírá data spojená s kvalitou výroby. Data jsou použita pro kontrolu kvality výroby, naplánování údržby, identifikaci problémů, redukci odpadního materiálu nebo výpočtu efektivnosti výroby [41].

2.1 MES4

MES systém vyvinutý společností Festo pro řízení továren v iniciativách Průmyslu 4.0. MES4 se hodí primárně pro jednoduchou výrobu a výuku spojenou se systémy CP Lab a CP Factory (Kapitola 6) od stejné společnosti.

Funkce systému MES4 vychází z uvedených funkcionalit modelu MESA-11, ale ne všechny jsou použity nebo tak komplexní. Operátor má přístup k těmto funkcím:


- nastavení a kontrola materiálu v zásobnicích a prvečích určených pro jejich převoz mezi stanicemi (Kapitola 6.2).
- Přehled režimu, stavu a módu stanic.
- Správa produktů, operací a výrobních plánů.
- Databáze zákazníků.
- Plánování údržby.
- Zadání sériové nebo zákaznické produkce. Automatické doplňování výrobků při poklesu počtu kusů pod určitou hodnotu.
- Přehled naplánované, aktuální a hotové výroby. V přehledu jsou data o časovém průběhu výroby, použitý výrobní plán, operace a parametry operací.
- Přehled efektivnosti výroby.

Tyto funkce až na plánování výroby fungují dobře. Plánování výroby při zadání produkce více kusů naplánuje výrobu prvního kusu, druhý kus naplánuje o délku trvání první operace později než-li první kus. Neprovádí už rezervaci zdrojů pro další kroky výrobního plánu a tak při časově náročnějších operacích přestává naplánovaná výroba odpovídat té reálné.

Detailnejší popis jednotlivých funkcí a práce s MES4 obsahují vytvořené laboratorní úlohy, které jsou jako Přílohy C a D. Následující Kapitoly 3 a 4 přiblížují problematiku efektivnosti výroby a údržby v podniku.

3 Efektivnost výroby

Průmysl 4.0 (Kapitola 1) se soustředí na zvýšení produkce výroby a efektivnosti. Aby bylo možné tyto faktory zvýšit, musíme být schopni zjistit, kde je největší propad. Ovšem jednotlivé sekce podniku mají jiné priority, což znamená i jiná vstupní data - způsob zpracování (Obrázek 3.1)¹ a i na jedno zařízení je zapotřebí se podívat z více pohledů. Zařízení schopné vysoké produkce s nestíhajícím zásobováním má stejně malou produkci. Níže jsou uvedeny dvě základní metody a Obrázek 3.2 znázorňuje jejich rozdíl v datech, se kterými pracují, a jaké ztráty mohou pomoci zredukovat [1].



Obrázek 3.1: Metody výpočtů efektivnosti [16]

¹Overall Asset Effectiveness - Celková efektivnost výnosu (OAE), Overall Equipment Effectiveness - Celková efektivnost zařízení (OEE), Overall Operations Effectiveness - Celková pracovní efektivnost zařízení (OOE), Overall Production Effectiveness - Celková efektivnost produkce (OPE), Production Equipment Efficiency - Účinnost výroby zařízení (PEE), Total Effective Equipment Performance - Totální efektivnost zařízení (TEEP)

3.1 Celková efektivnost zařízení (OEE)

Slouží pro výpočet efektivnosti v naplánovaném čase, k redukci ztráty na výkonu, zvýšení kvality a minimalizaci prostojů, jak lze vyčíst z Rovnice 3.1. Výpočet lze aplikovat na zařízení, která jsou součástí výroby a propojena s jinými zařízeními.

$$OEE = Využití * Výkon * Kvalita * 100 \quad [\%] \quad (3.1)$$


Využití je poměr skutečného a předpokládaného času běhu zařízení; *Výkon* je poměr skutečného a předpokládaného výstup; *Kvalita* je poměr kvalitních a všech výrobků [1, 6, 7].

3.2 Totální efektivnost zařízení (TEEP)

Je odvozena od OEE s tím rozdílem, že ve výpočtu jsou brány v potaz i plánované prostoje, jak lze postřehnout z Rovnice 3.2. Pomocí TEEP tak lze porovnat efektivnost zařízení pokud operuje jednu nebo dvě směny nebo celý den.

$$TEEP = OEE * Dostupnost \quad [\%] \quad (3.2)$$

Dostupnost je poměr mezi předpokládaným časem běhu a kalendářním časem [1, 6].



Obrázek 3.2: Rozdíl metod OEE, OOE a TEEP [17]

4 Údržba

Cílem je zajistit provozuschopnost strojů na maximální úrovni a to za co nejmenších nákladů a ztrát. To znamená, co nejmenší cenu materiálu na opravu, co nejrychlejší opravu a co nejméně vyrobených špatných kusů. Existuje mnoho způsobů řešení tohoto problému, které lze rozdělit do čtyř skupin popsaných v podsekčích [1].

4.1 Reagující údržba

Tento styl údržby je velmi jednoduchý - až se něco rozbití tak se to opraví. Protože se nástroje využívají na maximum, tak tento přístup má nejmenší náklady na údržbu, ale prodlevy ve výrobě mohou být časté, dlouhé a nemusí se tento způsob nakonec vyplatit. Dále nelze použít pro zařízení jejichž porucha ohrožuje lidské životy [1].

4.2 Preventivní údržba

Předpokládá se, že zdroje chyb jsou odstraněny pravidelnou kontrolou nebo výměnou částí zařízení. Nejvíce se používá v oblastech, kde je velký požadavek na bezpečnost a spolehlivost zařízení. Čas údržby je dopředu znám a jde podle toho naplánovat výrobu. Tím se zmenšují požadavky na množství naskladněných náhradních dílů. Nevýhodou jsou větší náklady na údržbu a plánování údržby [1].

4.3 Údržba založená na riziku

Vyhodnocuje se poměr rizika při poruše a pravděpodobnost vyskytnutí poruchy. Ve chvíli, kdy se pravděpodobnost poruchy zvýší na nepřijatelnou mez, se provede údržba. Používá se u aplikací s velkým rizikem vzniku poruchy a velkými náklady na údržbu [1].

4.4 Prediktivní údržba

Snahou této skupiny je redukce nenaplánovaných prostojů využitím dat z inteligentních zařízení (Kapitola 1.4). Na základě dat z CPS a historie zařízení se predikuje čas do poruchy. CPS si naplánuje, kdy bude provedena údržba a to na základě času do poruchy, naplánované produkce a zdrojů údržby [1].

5 Virtualizace výrobních linek

V dnešní době je technologie na takové úrovni, že lze vytvořit virtuální model továrny, který je věrnou kopií fyzické továrny a poskytuje aktuální data o jednotlivých CPS (Kapitola 1.4). To znamená, že virtuální model se chová přesně jako ten fyzický a můžeme s ním i tak pracovat. Navíc můžeme virtuální model používat kdekoliv [43].

Vytvoření nebo úprava továrny je s použitím virtualizace levnější a rychlejší. Virtuální model, na kterém se optimalizuje výroba, může být vytvořen již před začetím samotné stavby továrny. V případě změny ve výrobním procesu se provede změna na virtuálním modelu a odladí se všechny problémy, zatímco je výroba nerušena.

Poruchy v reálném světě mohou ohrozit zaměstnance nebo způsobit materiální škody a návrat do původního stavu je časově náročný. Tyto rizika u virtuálního modelu nehrozí. To je výhodou jak pro testování nových věcí, tak i pro zaškolení nových operátorů, kde je vznik poruch žádoucí.

V podkapitolách jsou uvedeny některé prostředí pro virtualizaci, kde největší pozornost je věnována prostředí CIROS, které bylo použito pro vytvoření virtuálního modelu linky ve VŠPJ (Kapitola 7.2).

5.1 RobotStudio

RobotStudio je postaveno na prostředí, které řídí fyzické roboty ABB a tak není rozdíl mezi programováním virtuálního či fyzického robota. Nabízí funkce jako detekce kolize, automatická cesta podél CAD modelů, optimalizace pohybu více robotů, tvorba videí a možnost vytvořit digitální dvojče, se kterým je možné interagovat ve virtuální realitě [44, 45].

5.2 KUKA Sim.Pro

Prostředí pro simulaci robotů KUKA a jejich programování. Součástí jsou nástroje pro analýzu času cyklů, detekce kolize, připojení k virtuálnímu KUKA ovladači v reálném čase a natáčení videa [46].

5.3 Tecnomatix

Je obsáhlé portfolio pro virtualizaci výroby. Propojuje všechny výrobní disciplíny s výrobním inženýrstvím. Pro jednotlivé sekce se používá rozdílný software, který může pracovat samostatně nebo jako celek [47].

5.4 FlexSim

FlexSim je prostředí používající diskrétní 3D simulaci událostí. V simulaci lze využít funkcí proměnlivosti skutečného světa nebo testování způsobem „co když se stane“. K tomu poskytuje rozsáhlou analýzu dat získaných z jedné nebo více simulací [48].

5.5 CIROS

CIROS (Computer Integrated Robot Simulation) od firmy Festo je program pro 3D simulování robotických buněk, lidských pracovišť a automatizovaných výrobních procesů. Nabízí i implementaci digitálního dvojčeće.

Prostředí CIROS umožňuje programování všech robotů jazykem Industrial Robot Language - Jazyk průmyslových robotů (IRL) nebo jazykem výrobců daných robotů. Knihovny modelů robotů obsahují přes 1400 robotů od 17 výrobců, které lze libovolně použít v jednom modelu. Prostředí také poskytuje detekci kolizí robotů a nosičů materiálu spolu s nastavením akce definující, co se má stát když kolize nastane. Dále prostředí umožňuje simulaci fyzikálních účinků: (I) Tření; (II) Klouzání; (III) Gravitace; (IV) Náraz a sním spojené účinky [39].

Pro prezentační účely, CIROS umožňuje natáčení videí s nastavitevním plynulým pohybem kamery. Virtuální model lze zobrazit i ve virtuální realitě. Tím se CIROS stává vhodným pro použití ve výuce a k tvorbě výukových videí:

- Programovaní robotů - Popis všech důležitých základů automatizace s roboty a připravené příklady robotických buněk.
- Programovaní Programable Logical Controller - Programovatelný logický automat (PLC) - Příklady a modely výukových Modular Production System - Modulární výrobní systém (MPS) od firmy Festo.
- Plánování a kontrolu výroby - Modely CP Factory (Kapitola 6), které lze propojit s MES.
- Řešení problémů - Chybné simulace s různými druhy chyb vedoucí k naučení systematického řešení problému [40].

Vytvoření modelu CP Factory v prostředí CIROS a jeho následovné řízení pomocí MES4 je popsáno v laboratorní úloze „Tvorba virtuálního modelu v prostředí CIROS“ (Příloha D).

Minimální systémové požadavky prostředí CIROS jsou:

- Intel Core i5 (7. generace nebo podobné),
- 8GB volné paměti na disku,
- Windows 10 1709 64-Bit nebo pozdější verze,
- Intel HD 530 nebo lepší pro práci s malými modely; NVIDIA GeForce GTX 1070 nebo lepší pro velké modely a používaní virtuální reality.


6 Cyber-Physical Factory

CP Factory od firmy Festo je univerzální linka pro výzkum a učení principů Průmyslu 4.0 (Kapitola 1). Jedná se o modulární a lehce rozšiřitelnou soupravu pro výzkum a výuku v oblastech: (I) Montážních linek; (II) Logistiky; (III) Produkce; (IV) Plánování a kontroly; (V) Monitorování energie; (VI) Úsporné výroby; (VII) Kontroly kvality; (VIII) Simulace; (IX) Rozšířené reality. Obrázek 6.1 zobrazuje možnou sestavu CP Factory. Jednotlivé moduly používají prvky, které jsou reálně používány v průmyslu [8, 9, 11].

Vytvořit nové zapojení linky je rychlé a jednoduché. Základní moduly mohou být rozšířeny o různé aplikace. Předělaní soupravy je otázkou minut a není fyzicky náročné díky standardizovaným rozhraním, jednoduchému přidělání aplikačních modulů na základní moduly a umístěním základních modulů na kolečka. Souprava nabízí několik různých logistických problémů v podobě řízení:

- pomocí RFID čipů,
- skrze MES,
- automatických skladů - Modul automatického skladu boxů, Modul více úrovnového skladu palet,
- přesunu pomocí pásu,
- přesun pomocí mobilních robotů - Robotino (Kapitola 6.3.4).

Pro výrobu přizpůsobených výrobků se hodí 3D tiskárny a Computer Numerical Control - Číslicové řízení počítačem (CNC) stroje. K jejich zapojení do automatické výroby je zapotřebí robotů [9].



Obrázek 6.1: Ukázka linky CP Factory

Linka CP Factory v základním provedení demonstruje principy výroby v Průmyslu 4.0 a vyrábí velmi zjednodušený model mobilního telefonu. Výrobní operace se odvíjí od použitých modulů (Kapitola 6.3) a složitost výrobku tak může být od vytvoření pouhého krytu telefonu po kryt s osazenou Printed Circuit Board - Deska plošných spojů (PCB) dvěma pojistkami. V podkapitolách jsou uvedeny všechny materiály a polotovary (Kapitola 6.1), se kterými CP Factory pracuje a výrobní operace jednotlivých modulů.


6.1 Materiál a polotovary

6.1.1 Neopracovaný materiál

Kvádr z umělé hmoty různé barvy o rozměrech 114 x 60 x 13 mm, který má zkosené hrany na jedné největší straně. Zkosení je pod úhlem 45° do výšky 3 mm. Modulem CNC frézovaní s robotem je obroben na spodní nebo horní kryt.

6.1.2 Spodní kryt


Na Obrázku 6.2 je ukázán spodní kryt s vyvrstanými dírami ve všech rozích modulem vrtání. Z vnější strany je otvor pro vložení displeje. Do čtvercové díry je umístěn joystick, kterým se mobil ovládá. Displej a joystick nejsou v rámci výroby CP Factory použity.



Obrázek 6.2: Spodní kryt [37]

6.1.3 Zadní kryt


Rozměry pasuje do spodního krytu a stlačením krytů do sebe modulem lisovaní tvoří celý kryt a nejednodušší výrobek linky.



Obrázek 6.3: Horní kryt [38]

6.1.4 Deska plošných spojů

PCB osazená dvěma držáky na trubičkové pojistky, jak je vidět na Obrázku 6.4. Modul osazovacího robotu vkládá PCB dovnitř krytu.



Obrázek 6.4: Polotovar desky plošných spojů [37]

6.1.5 Pojistiky

Trubičkové pojistiky představují elektronické komponenty, které jsou dražší, mohly by být v důsledku předchozích operací na PCB poškozeny nebo rozšiřují funkci základního výrobcu. PCB je osazena pojistikami v modulu osazovacího robotu.


6.2 Prostředky pro přesun vyráběného kusu

Materiál a výrobky se v CP Factory převáží mezi moduly pomocí nosičů nebo boxů. Převoz mezi stanicemi je pomocí uzpůsobených pásů nebo mobilních robotů. Každý


nosič nebo box obsahuje RFID čip, na kterém jsou data pro identifikaci daného prvku a jeho nákladu.

6.2.1 Nosič

Nosič je zobrazen na Obrázku 6.5 převáží pouze jednu paletu (Obrázek 6.6) s výrobkem po nekonečném pásu. Po vykonání všech operací na výrobku je paleta s výrobkem odebrána z nosiče. Ten pak objíždí stejný okruh dokud není další paleta na něj umístěna.



Obrázek 6.5: Nosič [37]



Obrázek 6.6: Paleta [37]

6.2.2 Box

Box slouží pro převoz několika výrobků najednou a je převážen pomocí mobilních robotů. Pásy pro převoz boxů slouží jako zásobníky vstupu a výstupu modulu, aby aplikace byla méně ovlivněna rychlostí mobilních robotů.

6.3 Moduly CP Factory

Linka CP Factory je sestavena z několika modulů, které se k sobě připojí. V podsekčích jsou popsány všechny moduly CP Factory, které jsou v knihovně MES4, a jak

jsou spolu spojeny. Moduly jsou členěny do následujících skupin:

- základní moduly,
- buňky,
- aplikační moduly,
- mobilní robot.

Další rozdělení modulů je zda přijímají výrobek na nosiči nebo v boxu.

6.3.1 Základní moduly

Moduly, které slouží pouze pro přesun nosičů nebo boxů. Jejich součástí je Human Machine Interface - Rozhraní člověk-stroj (HMI) panel, který slouží pro kontrolu a řízení aplikace. Přidělávají se k nim buňky a aplikační moduly, které teprve vykonávají operaci.

Modul dopravníku nosičů

Převáží nosiče mezi moduly. Skládá se ze dvou paralelních protiběžných pásů pro přesun palet. K jednomu pásu může být přichycen jeden aplikační modul. Na pásu je možno detekovat nosič na jeho začátku, konci a pracovní pozici, ve které je možno zastavit nosič pomocí zarážky. Zde je i umístěn RFID modul pro čtení a zápis kódu nosiče [19].

Modul dopravníku nosičů s výhybkou

Převáží nosiče mezi moduly a zlepšuje plynulost výroby. Je použit u časově náročných modulů, jinak by v těchto úsecích byl přesun nosičů výrazně omezen. Hodí se pro použití u:

- Manipulačního modulu
- Modulu osazovacího robota
- Modulu CNC frézování s robotem
- Modulu ruční kompletace
- Aplikačního modulu ohřevu
- Modulu výběru dle barvy

Modul dopravníku rozšířený o třetí pás, který je paralelně přidán z vnější strany a pohybuje se s vedlejší pásem souběžně, a o výhybku, jenž je tvořena zarážkou s RFID čtečkou a mechanizmem pro přesun nosiče na přidaný pás. Na tomto pásu je připevněn aplikační modul a zároveň slouží jako zásobník až tří nosičů pro danou aplikaci. Nosiče pro které již není místo na tomto pásu budou objíždět po nekonečném pásu dokud se místo neuvolní. Po vykonání operace je na prostředním páse zastaven převoz nosičů a nosič z aplikace se navrátí na hlavní pás [20].

Modul dopravníku nosičů - rozvětvení

Umožňuje vytvořit větev linky, která se vrátí, a tím zrychlit cestu nosičů, jenž nemají v cestě určité moduly. Modul dopravníkového pásu, kde k jednomu pásu jsou na kolmo přidělány dva kratší pásy a výhybka, jenž vychyluje z pásu na první kolmý pás. Z druhého kolmého pásu se palety navrací do oběhu. Při přidaní prvků pro komunikaci a orientaci mobilních robotů může předávat nosič i jim. Pokud probíhá operace odklonění nebo návratu palety, je vytažena zarážka bránící posunu nosičů do těchto míst. Při přesunu nosičů po dlouhém pásu je vytažena zarážka na kolmém návratovém pásu [21].

Modul zásobníku boxů

Modul tvořen dvěma protiběžnými pásy pro přesun boxů. Na každém pásu jsou dvě zarážky, o které se box zastaví, tvořící z pásu zásobník dvou boxů v daném směru. Modul lze použít pro několik aplikací pokud jsou určité prvky doplněny [25]:

- Přidáním prvků pro komunikaci a orientaci mobilních robotů na vstupy a výstupy pásů slouží jako dočasný odkládací prostor boxů.
- Přidání třetího pásu, jenž pojme jeden box, který přesouvá box stejným směrem jak již existující pásy, přičemž tento pás se může pohybovat po ose kolmě na směr přesunu boxů, tak že z jednoho pásu přijme box a na druhý ho vloží. Dále je pás vybaven pístem, jenž zabrání posunutí boxu. Takto upravený modul se používá s buňkami používající boxy.
- Přidaní HMI je modul upraven na modul ruční kompletace.

Dle potřeby logistiky se přidají RFID čtečky na jednotlivé pozice.

6.3.2 Buňky

Tato skupina je tvořena komplexními moduly o velkých rozměrech vykonávající svoji činnost pohybem ve všech osách.

Modul více úrovňového skladu palet

Tento modul uskladní až 32 palet i s jejich nákladem, které odebírá nebo nakládá na nosiče. Je tvořen modulem dopravníku nosičů o větších rozměrech. Funkci modulu koná tří-osý kartézský manipulátor, obsluhující oba pásy [23].

Manipulační modul

Šesti-osý robot překládá výrobky z boxů na nosič nebo z nosiče do boxu. Dle nástroje překládá bud samotné výrobky nebo výrobky s paletami. Nejvhodnější použití je s moduly dopravníku nosičů s výhybkou a zásobník boxů s třetím pásem [25].

Modul osazovacího robota

Šesti-osý robot odebere spodní kryt z palety nebo boxu a položí jej na podsvícenou desku snímanou kamerou. Z obrazu kamery se vyhodnotí natočení krytu, aby kryt byl robotem správně umístěn do pracovního stojanu. V pracovním stojanu je kryt pomocí pístů upevněn. Robot si vymění nástroj pro uchopení PCB, kterou vloží do krytu. Následně si změní nástroj pro uchopení pojistek, kterýma osadí PCB. Poté si robot vymění nástroj, umožňující uchopit kryt, a navrátí osazený kryt na paletu nebo do boxu. PCB jsou robotem odebírány z boxu, jenž je dopraven do dosahu robota obousměrným pásem. Tento pás je obsluhován mobilním robotem. Pojistiky jsou k odebrání ze zásobníků, které jsou manuálně doplňovány [36].

Modul automatického skladu boxů

Tento modul uskladní až 20 boxů, které přijímá a odesílá do oběhu pomocí mobilních robotů. Příjem nebo odběr ze skladu je uskutečněn přes dva pásy pro boxy. Na těchto pásech může být jen jeden box. Na vstupním pásu je čtečka RFID. Pásy jsou z jedné strany obsluhovány mobilním robotem a z druhé tří-osým kartézským manipulátorem pro boxy. Manipulátor ukládá boxy z pásu na dané pozice.

Modul CNC frézování s robotem

CNC frézka, která obrábí materiál, obsluhována šesti-osým robotem. Robot vkládá a odebírá materiál z CNC frézky. Materiál je k robotu dopraven modulem dopravníku nosiče s výhybkou nebo zásobníkem boxů s třetím pásem [32].

6.3.3 Aplikační moduly

Tyto moduly vykonávají jednoduché operace. Jsou připevněny na moduly dopravníků nosičů.

Aplikační modul zásobníku

Pokládá ze zásobníku na paletu kryt. V zásobníku modulu je skladováno několik kusů krytů, které na sobě leží ve vertikální poloze. Celý zásobník se posune dolů, uvolní kryt a vrátí se do původní pozice. Uvolnění spodní krytu je mechanicky spojeno se zarážkou pro kryt nad ním. Při uvolnění spodní krytu se zablokuje posun krytů ležících na něm. Při uzavření spodní zarážky se uvolní vrchní zarážka a všechny kryty se posunou o pozici níže. Zásobník je plněn manuálně. Modul kontroluje stav palety [24]:

- Paleta je prázdná.
- Na paletě je spodní díl.
- Na paletě je díl s oběma kryty.

Aplikační modul vrtání

Vyvrtá díry do rohů na jedné či obou stranách spodního krytu. Před započetím operace ověří zda na paletě je pouze jeden díl a leží-li na paletě správně. Pokud ano, vrtací část sjede dolů a vyvrtá dvě díry skrz stěnu krytu. Po té se vrátí do původní pozice, ze které se přesune nad druhou stranu krytu a stejným postupem vyvrtá další dvě díry a vrátí se do základní pozice [26].

Aplikační modul lisovaní

Slisuje dohromady spodní a horní kryt. Operaci vykonává pneumatický píst, který vysunutím stlačí kryty do sebe. V této pozici zůstane několik sekund, aby se z důvodu pružení materiálu kryty nerozpojily [27].

Modul ruční kompletace

Tento modul pouze předává pokyny zaměstnanci skrze HMI panel, který je připojen na některý ze základních modulů (Kapitola 6.3.1). Má tedy nespočet možných operací, které například mohou být:

- Přidat prvek do výrobku.
- Zkontrolovat výrobek.
- Opravit výrobek.

Aplikační modul výběru podle barvy

Modul předává informaci o typu a počtu prvků, který má být přidán do výrobku, člověku pomocí blikajících světel u daného boxu obsahující určitý prvek. Dotykem příslušného světla se předá modulu informace, že jeden kus byl odtud odebrán. Modul obsahuje osm pozic pro boxy [33].

Aplikační modul kamerové inspekce

Kontrola kvality výroby. Kryt modulu je tvořen z tmavého plexiskla, který omezuje průchod světla z okolí, které by mohlo ovlivnit kontrolu kvality. Před započetím kontroly se uvnitř krytu rozsvítí světlo a poté kamera pořídí fotku, ze které se vyhodnotí zda výrobek odpovídá žádaným kriteriím [28].

Aplikační modul ohřevu

Zapeče do sebe kryty pro větší pevnost spoje. Rozsah teplot je od 30 °C do 80 °C. V modulu je umístěn senzor teploty a topné těleso. Výkon topného tělesa je regulován na základě dat ze senzoru. Po dosažení požadované hodnoty výrobek setrvá definovaný čas při této teplotě. Modul je chlazen pasivně únikem tepla z otvorů ve vrchní části, které lze uzavřít a tak zpomalit ochlazování v modulu [29].

Aplikační modul výstupu

Odebere výrobek z palety. Výrobek odloží na jednu ze dvou ramp pro manuální odebrání. Jedna rampa má místo pro dva výrobky. Efektor sjede dolů, uchopí výrobek a vyjede nahoru, přesune se v ose podélné s pásem k jedné ze dvou ramp. Otevře kleště a výrobek sklouzne na nejnižší pozici rampy [30].

Aplikační modul označení

Vytiskne a přilepí štítek na výrobek. Efektor je nad výstupem tiskárny. Tiskárna vytiskne štítek, který je odfouknut na efektor, jenž zapne vakuové sání. Efektor tak drží štítek a přesune se mimo výstup tiskárny. Sjede dolu k výrobku a vypnutím vakuového sání se štítek přilepí k výrobku [31].

Aplikační modul měření

Měření přesnosti výroby krytů pomocí dvou optických snímačů. Vyhodnocuje se rozdíl vzdálenosti povrchu krytu od senzorů na dvou místech o rozdílné hloubce [34].

Aplikační modul otočení

Otočení výrobku podél osy pásu o 180° je vykonáno efektorem, který sjede do výšky výrobku, uchopí jej a vyjede zpět nahoru. Zde se efektor s výrobkem otočí a sjede dolů, kde otočený výrobek položí na paletu [35].

6.3.4 Mobilní robot

Přesouvá paletu nebo box mezi moduly s nimi pracujícími. Mobilní robot (dále Robotino) dokáže jezdit ve všech směrech a otočit se na místě. Díky několika typům senzorů a kameře dokáže jet po stanové cestě, sledovat objekt, vyhýbat se kolizím a nasměrovat se k modulům tak, aby bylo možné předání. V této pozici začne komunikovat s modulem o předání boxu. Robotino nakládá a vykládá pomocí pásu obdobných pro přesun palet nebo boxů a převáží pouze jeden kus [22].

7 CP Factory ve VŠPJ

7.1 Fyzická linka

Linka je tvořena pěti stanovišti s rozdílnou funkcí přispívající do výrobního procesu. Jednotlivé stanoviště jsou barevně rozlišeny v Obrázku 7.1.

- Stanoviště lidské výroby je označeno modrou barvou. Plní funkci příjmu materiálu a balení finálního produktu nebo může být vstupem a výstupem rozsáhlnejší ruční výroby.
- Doprava materiálu mezi jednotlivými stanovišti je zobrazena černě. Doprava je vykonávána třemi Robotiny, jenž se pohybují po trase vyznačené černou čárkovanou čarou. Šipky vyznačují směr pohybu Robotin po daném úseku. Trasa nemá žádný fyzický prvek, je pouze virtuální.
- Součástí linky jsou dva sklady, zvýrazněny zelenou barvou, které skladují všechn materiál pro výrobu a hotové výrobky.
- Obrábění, vyznačené červeně, zpracovává neopracovaný materiál. Výstupem stanoviště jsou polotovary, které se použijí ve stanovišti montáže.
- Montáž je největším stanovištěm, zvýrazněno žlutou barvou, kde se výrobek přesouvá po nekonečném pásu. Nekonečný pás a směr přesunu výrobku po něm je znázorněn žlutými šipkami. Stanoviště montáže skládá polotovary do finálního výrobku. Jednotlivé výrobky mohou být složeny s různými parametry aniž by se měnilo zapojení linky.

Výroba využívající všechny uvedené stanoviště je komplexní a odpovídá nejnovějším iniciativám dnešního průmyslu.


7.2 Virtuální linka

Virtuální linka byla vytvořena, aby odpovídala stanovišti montáže fyzické linky. Obrázek 7.2 zobrazuje vytvořený model. Virtuální linka má stejnou funkci jako stanoviště montáže fyzické linky, ale model manipulačního modulu je nahrazen prvky, které odstraní nebo přidají nosič s požadovaným nákladem. Ve virtuální lince lze navíc pracovat s více polotovary, které jsou dostupné ve čtyřech barvách, kde fyzická linka má aktuálně k dispozici pouze jednu barvu.


Dále se virtuální linka liší v prvcích, které neovlivňují výrobu řízenou systémem MES4 (Kapitola 2):

- Neobsahuje zdroje elektrické energie nebo stlačeného vzduchu.
- HMI panely na základních modulech (Kapitola 6.3.1) jsou vizuálně naznačeny, ale nejde přes ně ovládat nebo kontrolovat výrobu modulu.

- Automatické doplňování materiálu u zásobníků plněných u fyzické linky manuálně nebo Robotinem.
- Nelze měnit velikost otvorů pasivního chlazení modulu ohřevu.



Obrázek 7.1: Schéma fyzické linky CP Factory ve VŠPJ




Obrázek 7.2: Virtuální linka v programu CIROS

8 Výrobní plán

Byl vytvořen pro výrobu výrobku složeného z polotovarů popsaných v Kapitole 6.1 a využívá modulů ze stanoviště montáže zobrazené v Obrázku 7.2. Výrobní plán pro virtuální linku, totožný s tím pro fyzickou linku, popisuje Obrázek 8.1.

Výrobek je vyroben, podle výrobního plánu (Příloha A), který popisuje Obrázek 8.1, fyzickou linkou za necelých sedm a půl minuty a virtuální linkou za sedm minut. Čas výroby virtuální linkou je brán při nastavení simulace pro dodržení reálného času. Půl minutový rozdíl v rychlosti výroby mezi linkami vzniká u modulu ohřevu, kde ohřev je zdlouhavý proces v reálných podmínkách. Doba výroby byla měřena při výrobě pouze jednoho kusu a s počáteční teplotou 21 °C v modulu ohřevu. Během výroby objede nosič výrobku dvě kola po nekonečného pásu.

Výrobní plán byl odladěn, z hlediska naplánované doby využití jednotlivých modulů na virtuální lince. Příloha B zobrazuje naplánované a skutečné využití modulů pro výrobu jednoho kusu. Jak lze vidět doba naplánovaného využití modulů ve většině odpovídá nebo má přijatelně malou rezervu oproti skutečné. U modulu ohřevu je velký časový rozdíl. Jedná se o rezervu pro případné ochlazení z vysokých teplot na potřebnou teplotu. Dále jsou mezi posledními třemi operacemi větší časové rezervy pro transport mezi moduly. Tyto moduly mají mezi sebou jiné moduly, na kterých může být vykonávána operace, což by zpomalilo transport.



Obrázek 8.1: Výrobní plán

9 Laboratorní úlohy

Laboratorní úlohy jsou strukturovány, tak že začínají popisem úkolu dané úlohy. Části úlohy, které jsou pro studenty nové, jsou vysvětleny v jednotlivých kapitolách laboratorní úlohy. Kapitoly začínají zadáním (rozepsaný bod ze zadání laboratorní úlohy) poté následuje vysvětlení všech potřebných prvků. Zmíněné prvky jsou zvýrazněny v obrázcích daného prostředí. Laboratorní úlohy jsou tak vhodné i pro samostudium.

Vytvořené úlohy na sebe navazují, přičemž prvně by měla být splněna úloha na tvorbu výrobního plánu v MES4 (Kapitola 9.1) na niž navazuje úloha na prostředí CIROS (Kapitola 9.2). Po splnění všech bodů laboratorních úloh uvedených v této kapitole bude student mít znalosti pro: (I) vytvoření vlastního modelu linky CP Factory v programu CIROS; (II) upravení databáze MES4; (III) propojení prostředí CIROS a MES4; (IV) nasimulovaní výroby.

9.1 Laboratorní úloha na tvorbu výrobního plánu v MES4

Laboratorní úloha převážně zaměřena na seznámení s prostředím MES4 (Kapitola 2). Splněním úlohy bude student mít znalosti pro:

- vytvoření nového výrobního plánu a výrobku v databázi MES4,
- zadání a kontrolu výroby v prostředí MES4,
- správu skladů,
- kontrolu stavu jednotlivých modulů,
- spuštění simulace výroby na již existujícím modelu linky v prostředí CIROS,

Přesné znění laboratorní úlohy zaměřené na MES4 je vloženo jako Příloha C.

9.2 Laboratorní úloha na prostředí CIROS

Úloha prověřuje schopnost studenta navrhnout linku z modulů CP Factory. Dále se znamuje studenta s prostředím CIROS, do takové míry, že je schopen vytvořit model navržené linky. A rozšiřuje znalost systému MES4. Laboratorní úloha je vložena jako Příloha D.

Závěr

V rámci této práce jsem se seznámil se systémem CP Factory od firmy FESTO. Z pohledu výuky CP Factory nabízí spoustu témat s rozdílnými obtížnostmi. Témata může například být nastavování senzorů, regulace, programování PLC a robotů, logistika a další. Pro výzkum se jedná o již připravený systém inteligenčních stanice.

V prostředí CIROS byl vytvořen virtuální model linky CP Factory. Ten se liší od reálné části montážní linky CP Factory ve VŠPJ pouze chybějícím manipulačním modulem, který chybí v knihovnách CIROS. Tento modul byl nahrazen prvky, díky kterým je funkčnost linky zachována. Výrobní plán byl odladěn pro virtuální model, tak aby odpovídala výroba jednoho kusu a naplánování jeho výroby. Virtuální model bude použit při výuce na VŠPJ.

Nejdůležitější části této práce bylo seznámit se systémem MES4, kterým lze řídit výrobu CP Factory, a následně vytvořit výrobní plán pro virtuální a fyzickou linku CP Factory. Výrobní plán je pro obě linky stejný - databáze MES4 se liší v nastavení Internet Protocol - Internetový protokol (IP) adres jednotlivých zdrojů.

Získané znalosti systému zmíněných výše byly využity pro tvorbu laboratorních úloh, které lze použít jako návod pro tvorbu virtuálního modelu CP Factory nebo pro práci se systémem MES4.

Pokračování této práce může být doplnění virtuálního modelu o zbývající sekce, aby virtuální model kompletně odpovídal fyzické lince CP Factory. A pak přidání nové výrobní operace pro virtuální a fyzickou linku, buď úpravou již existujícího modulu nebo vytvořením nového modulu. To ještě může být rozšířeno o přidání nového výrobku, pro který by těchto změn bylo potřeba několik.

Dalším pokračováním by mohlo být vytvoření webové aplikace, přes kterou by se sledovala výroba nebo i dokonce řídila. Dále by tato webová aplikace mohla být rozšířena o zákaznickou část, kde by si zákazník mohl objednat výrobek a byl by informován o postupu výroby (parametry, fotky, naplánovaný čas výroby).

Literatura

- [1] Festo Didactic *From Maintenance to Smart Maintenance* [online]. 2019
- [2] NETWORKWORLD *What is a digital twin and why it's important to IoT* [online]. Poslední aktualizace 31.1.2019, [cit. 27.12.2019] Dostupné z URL: <<https://www.networkworld.com/article/3280225/what-is-digital-twin-technology-and-why-it-matters.html>>
- [3] Manufacturing Business Technology *Horizontal and Vertical Integration in Industry 4.0* [online]. Poslední aktualizace 29.4.2019, [cit. 25.12.2019] Dostupné z URL: <<https://www.mbtmag.com/business-intelligence/article/13251083/horizontal-and-vertical-integration-in-industry-40>>
- [4] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU *Iniciativa Průmysl 4.0* [online]. 2017 Dostupné z URL: <<https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf>>
- [5] IoT portál *Co dokáže IIoT* [online]. Poslední aktualizace 15.12.2018, [cit. 27.12.2019] Dostupné z URL: <<https://www.iot-portal.cz/2018/12/15/co-dokaze-iiot/>>
- [6] MES Centrum *OEE a odvozené ukazatele TEEP, PEE, OAE, OPE, OFE, OTE a CTE* [online]. Poslední aktualizace 8.9.2013, [cit. 25.12.2019] Dostupné z URL: <<http://www.mescentrum.cz/clanky/mes-mom/133-oee>>
- [7] OEE Industry Standard *OEE Definition* [online]. 2011, [cit. 26.12.2019] Dostupné z URL: <<https://www.oeeindustrystandard.org/v2011/definition/scope/>>
- [8] AUTOMA *CP Factory – univerzální výzkumná a výuková platforma pro Industry 4.0* [online]. Poslední aktualizace 8.9.2013, [cit. 25.12.2019] Dostupné z URL: <https://www.automa.cz/cz/casopis-clanky/cp-factory-univerzalni-vyzkumna-a-vyukova-platforma-pro-industry-4-0-2016_06_54867_8284/>
- [9] Festo Didactic *Qualification for the factory of the future* [online]. 2015 Dostupné z URL: <https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/427050/brochure_Qi4_screen_56759en.pdf>
- [10] Technický Týdeník *Průmysl 4.0: Novodobá revoluce* [online]. Poslední aktualizace 1.3.2017, [cit. 25.12.2019] Dostupné z URL: <https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/prumysl-4-0-novodoba-revoluce_39359.html>

- [11] Technický Týdeník *Průmysl 4.0: Novodobá revoluce* [online]. Poslední aktualizace 17.4.2017, [cit. 27.12.2019] Dostupné z URL: <https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/vzdelavani-pro-budoucnost_40188.html>
- [12] Wikipedia *Industry 4.0 (cs).png* [online]. 2017, [cit. 25.12.2019] Dostupné z URL: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Industry_4.0_%28cs%29.png>
- [13] Western Digital Blog *industry-40-2.jpg* [online]. 2019, [cit. 25.12.2019] Dostupné z URL: <<https://blog.westerndigital.com/wp-content/uploads/2019/09/industry-40-2.jpg>>
- [14] PTC *augmented reality increasing worker safety* [online]. 2019, [cit. 25.12.2019] Dostupné z URL: <<https://www.ptc.com/-/media/Images/Blog/post/thingworx-blog/ar-danger-alert-900x420.jpg?h=420&w=900&la=en&hash=9BD32BDAFD726D8ACCE67904E476DC4A>>
- [15] Microsoft Industry Blogs *Key concepts for factories of the future* [online]. 2019, [cit. 25.12.2019]. Upraveno autorem. Dostupné z URL: <<https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/wp-content/uploads/2017/12/FoF3.png>>
- [16] MES Centrum *OEE_derived_indicators* [online]. 2013, [cit. 25.12.2019] Dostupné z URL: <http://www.mescentrum.cz/images/Clanky/1309_OEE_OEE_derived_indicators.png>
- [17] Machine metrics *OEE_OOE_TEEP.jpg* [online]. 2017, [cit. 25.12.2019] Dostupné z URL: <https://www.machinemetrics.com/hs-fs/hubfs/OEE_OOE_TEEP.jpg>

- [18] France; Germany; Italy; Alliance Industrie du Futur; Plattform Industrie 4.0; Piano Nazionale Impresa 4.0 *The Structure of the Administration Shell: TRILATERAL PERSPECTIVES from France, Italy and Germany* [online]. 2018 Dostupné z URL: <https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/the-structure-of-the-administration-shell.pdf?__blob=publicationFile&v=3>
- [19] Festo Didactic *CP Factory ° Basic module linear* [online]. 2018 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-F-LINEAR&file=manual&lang=en>>
- [20] Festo Didactic *CP Factory ° Basic module bypass* [online]. 2018 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-F-BYPASS&file=manual&lang=en>>
- [21] Festo Didactic *Manual CP Factory ° Basic module branch* [online]. 2018 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-F-BRANCH&file=manual&lang=en>>
- [22] Festo Didactic *Robotino* [online]. 2010 Dostupné z URL: <https://www.festodidactic.com/ov3/media/customers/1100/544305_robotino_deen2.pdf>
- [23] Festo Didactic *CP Factory ° ASRS for pallets* [online]. 2017 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-F-ASRS32-P&file=manual&lang=en>>
- [24] Festo Didactic *Magazine* [online]. 2019 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-AM-MAG&file=manual&lang=en>>
- [25] Festo Didactic *CP Factory / CP Lab ° MR Buffer and palletizing robot* [online]. 2018 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-F-BUFROB-B&file=manual&lang=en>>
- [26] Festo Didactic *Drilling* [online]. 2019 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-AM-DRILL&file=manual&lang=en>>

- [27] Festo Didactic *Muscle press* [online]. 2019 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-AM-MPRESS&file=manual&lang=en>>
- [28] Festo Didactic *Camera inspection* [online]. 2019 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-AM-CAM&file=manual&lang=en>>
- [29] Festo Didactic *Heat tunnel* [online]. 2019 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-AM-HEAT&file=manual&lang=en>>
- [30] Festo Didactic *Output* [online]. 2019 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-AM-OUT&file=manual&lang=en>>
- [31] Festo Didactic *Labeling* [online]. 2019 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-AM-LABEL&file=manual&lang=en>> url
- [32] Festo Didactic *CP Factory ° Robot feeding for mill* [online]. 2018 Dostupné z URL: <<https://festodidacticsw.azurewebsites.net/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-F-FEEDROBM&file=manual&lang=en>>
- [33] Festo Didactic *Pick by light* [online]. 2019 Dostupné z URL: <<https://ip.festo-didactic.com/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-AM-iPICK&file=manual&lang=en>>
- [34] Festo Didactic *Measuring* [online]. 2019 Dostupné z URL: <<https://ip.festo-didactic.com/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-AM-MEAS&file=manual&lang=en>>
- [35] Festo Didactic *Turn over* [online]. 2019 Dostupné z URL: <<https://ip.festo-didactic.com/InfoPortal/CPFactoryLab/data/download.php?model=CP-AM-TURNOVER&file=manual&lang=en>>
- [36] Festo Didactic *Robot Assembly* [online]. 2017
- [37] Festo Didactic *MES4* [online]. Verze: 1.2.1.8|0.0.0.5. 2015 Dostupné z URL: <<http://ftp.festo.com/Public/DIDACTIC/MES4/>> Knihovna obrázků.
- [38] Festo Didactic *CIROS Studio* [online]. Verze: 6.4.6. 2020 Dostupné z URL: <<http://ftp.festo.com/Public/DIDACTIC/CIROS/>> Model z knihoven.

- [39] VEROsim Solutions *CIROS Studio for 3D Factory Simulation* [online]. [cit. 30.5.2020] Dostupné z URL: <<https://www.verosim-solutions.com/en/industry/ciros-studio/>>
- [40] Festo Didactic *CIROS® Education – Applying virtual learning environments* [online]. [cit. 30.5.2020] Dostupné z URL: <<http://www.didacticonline.de/ie-en/software-e-learning/ciros/ciros-education-applying-virtual-learning-environments.htm?fbid=aWUuZW4uNTU1LjE3LjE4LjExMTAuODE4Nw&basket=add&vid=10731>>
- [41] MESA International *MES Explained: A High Level Vision* [online]. 1997 Manufacturing Execution Solution Association, Pittsburg, USA Dostupné z URL: <<http://alvarestech.com/temp/smar/www.delt.ufmg.br/seixas/PaginaII/Download/DownloadFiles/pap6.pdf>>
- [42] AUTOMA *Funkční model MES* [online]. [cit. 31.5.2020] Dostupné z URL: <https://automa.cz/cz/casopis-clanky/funkcni-model-mes-2001_04_33532_2108/>
- [43] Altran *The Virtual Factory of the Future* [online]. 2017 Dostupné z URL: <https://www.altran.com/as-content/uploads/sites/11/2017/06/altran_white_paper_virtual_reality_web.pdf>
- [44] ABB *RobotStudio®* [online]. [cit. 4.6.2020] Dostupné z URL: <<https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio>>
- [45] Xunta de Galicia *Product specification - RobotStudio* [online]. 2016 Dostupné z URL: <https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/44989/mod_folder/content/0/DocumentacionAlumno/Bibliografia/EspecificacionesRobotStudio.pdf?forcedownload=1>
- [46] KUKA *Technology_KUKA.Sim* [online].
Dostupné z URL: <https://www.kuka.com/-/media/kuka-downloads/imported/9cb8e311bfd744b4b0eab25ca883f6d3/kuka_sim_en.pdf?rev=97c32631031d4a55ac2b48e53f365944>
- [47] AXIOM TECH *Digitální továrna Tecnomatix* [online]. [cit. 4.6.2020] Dostupné z URL: <<https://www.axiomtech.cz/24751-digitalni-tovarna-tecnomatix>>
- [48] Flexsim *FlexSim* [online]. [cit. 4.6.2020] Dostupné z URL: <<https://www.flexsim.com/flexsim/#3d-simulation>>

Seznam zkratek

AGV Automated Guided Vehicle - Automaticky řízené vozidlo.

AS Administration Shell - Digitální obálky.

CAD Computer-Aided Design - Počítačem podporované projektování.

CNC Computer Numerical Control - Číslicové řízení počítačem.

CP Cyber-Physical - Kyber-fyzický.

CPS Cyber-Physical System - Kyber-fyzický systém.

HMI Human Machine Interface - Rozhraní člověk-stroj.

IIoT Industry Internet of Things - Průmyslový internet věcí.

IoT Internet of Things - Internet věcí.

IP Internet Protocol - Internetový protokol.

IRL Industrial Robot Language - Jazyk průmyslových robotů.

MES Manufacturing Execution Systems - Výrobní informační systémy.

MPS Modular Production System - Modulární výrobní systém.

OAE Overall Asset Effectiveness - Celková efektivnost výnosu.

OEE Overall Equipment Effectiveness - Celková efektivnost zařízení.

OOE Overall Operations Effectiveness - Celková pracovní efektivnost zařízení.

OPE Overall Production Effectiveness - Celková efektivnost produkce.

PCB Printed Circuit Board - Deska plošných spojů.

PEE Production Equipment Efficiency - Účinnost výroby zařízení.

PLC Programable Logical Controller - Programovatelný logický automat.

RFID Radio Frequency Identification Device - Identifikace na rádiové frekvenci.

TEEP Total Effective Equipment Performance - Totální efektivnost zařízení.

Seznam příloh


A Výrobní plán	49
B Graf odladění výrobního plánu	50
C Laboratorní cvičení - MES4	51
C.1 Zadání	51
C.2 Příklad	51
C.2.1 MES4	51
C.2.2 CIROS	61
C.2.3 Automatická výroba	62
C.3 Úkol	63
D Laboratorní cvičení – Tvorba virtuálního modelu v prostředí CI-ROS	65
D.1 Zadání	65
D.2 Domácí příprava na laboratorní cvičení	65
D.3 Úkol	66
D.3.1 Model linky v CIROS	66
D.3.2 Kontrola spojení MES a CIROS	69
D.3.3 Záložky pro MES pro tuto úlohu	71
D.3.4 Vytvoření stanic v MESu (<i>Resources</i>)	71
D.3.5 Výrobní plány	74
D.3.6 Vytvoření zákazníka (<i>Customer</i>)	75
D.3.7 Zadaní výroby dle požadavků zákazníka <i>(New Customer Order)</i>	76

A Výrobní plán

10		1
212	release a defined part on stopper 1	0
20		0
20		3
200	feed front cover from magazin	0
30		0
30		5
122	drilling both	0
40		0
40		6
304	assemble a PCB with both fuses	0
50		0
50		7
404	true if the both fuses are detected	0
60		999
60		8
201	feed back cover from magazine	0
70		0
70		9
110	pressing for time in seconds	0
80		0
80		10
113	turning part	0
90		0
90		4
112	heating Part	0
100		0
100		1
211	store a part from stopper 2	0
0		0
999		1
211	store a part from stopper 2	0
0		0

Obrázek A.1: Výrobní plán v MES4

B Graf odladění výrobního plánu



Obrázek B.1: Graf naplánovaného a skutečného využití modulů

C Laboratorní cvičení - MES4

Cílem této laboratorní úlohy je naučit se vytvořit výrobní plán pro linku CP Factory v prostředí MES4 od firmy Festo a nasimulovat výrobu dle tohoto plánu v prostředí CIROS na již vytvořeném modelu linky.

C.1 Zadání

1. Vytvořte jednoduchý výrobní plán pro zadaný virtuální model CP Factory v programu MES4.
2. V programu CIROS nasimulujte výrobu dle vytvořeného plánu z bodu 1.
3. Nastavte automatické doplňování výrobku vyrobeného výrobním plánem z bodu 1.
4. Vytvořte výrobní plán využívající všechny moduly CP Factory.
5. V programu CIROS nasimulujte výrobu dle vytvořeného plánu z bodu 3.

Pozn.: U bodů 1 - 3 postupujte dle příkladu níže.


C.2 Příklad

Vytvořte výrobní plán v programu MES4, který z modulu meziskladu (sklad pal) vezme paletu a položí ji na nosič. Poté bude na paletu naložen spodní kryt ze zásobníku. Do spodního krytu vyvrtejte do každého rohu díru a uložte paletu s opracovaným spodním krytem zpět do meziskladu.

C.2.1 MES4

V tomto cvičení budete z MES4 využívat sekce zvýrazněné v Obrázku C.1, které vám umožní přidat výrobní plán a výrobek do databáze, nastavit správný stav zásob v zásobnicích, zkontovalovat stav modulů, zadat výrobní plán a kontrolovat aktuální stav jednotlivých objednávek.

Pozn.: Číslování v Obrázku C.1 odpovídá pořadí podkapitol této laboratorní úlohy. V každé kapitole je předpokládá, že máte danou sekci již otevřenou. Název sekce je uveden v závorkách nadpisu podkapitoly. Je třeba otevřít správnou sekci, protože některé sekce mají stejné názvy.




Obrázek C.1: MES menu

Vytvoření výrobního plánu (*Work Plans*)

Vytvořte nový výrobní plán a vyplňte identifikační údaje dle pokynů vyučujícího.

- Přehled výrobních plánů: Zde jsou zobrazeny všechny výrobní plány. Po jejich na kliknutí se v pravé části zobrazí dodatečné informace.
- *Add Work Plan*: Vytvoří nový výrobní plán.
- *Work Plan Number*: Číslo výrobního plánu. Musí být unikátní.
- *Name*: Název výrobního plánu. Pro lepší orientaci mezi výrobními plány.
- *Description*: Popis výrobního plánu.
- *Type*: Slouží k rozdělení výrobních plánů. Ponechte *production*.
- Krok: Zobrazuje informace o jednom kroku výroby. V levém sloupci číslo kroku, číslo operace a číslo dalšího kroku. V pravém sloupci je ID stanice a krok při chybě. Po vyplnění se ještě ukáže obrázek stanice a operace, pokud jsou nastaveny.


Pravým tlačítkem klikněte na krok a zvolte *edit*. Otevře se okno viz Obrázek C.3.



Obrázek C.2: Výrobní plány

Nastavte krok, tak aby byl první, vzal paletu ze skladu a položil ji na nosič. To odpovídá Obrázku C.3.


- *Step:* Číslo kroku.
- *First Step:* Značí, zda je krok vykonán jako první. Může být použito pouze u jednoho kroku ve výrobním plánu.
- *Next Step:* Číslo následujícího kroku.
- *Resource:* Výběr stanice, která bude vykonávat operaci. Je lepší vybrat prvně vybrat *Resource* a poté až *Operation*.
- *Operation:* Výběr operace, která se má vykonat. Pokud je již vybrán *Resource* tak jsou možnosti omezeny pouze na operace, které stanice dokáže vykonat.
- *Next Part Number:* Změní číslo výrobku. Při vyvrtání díry do výrobku je vhodné změnit ho na výrobek s dírou.
- *Parametry:* V této části se zobrazí rozšiřující parametry, které záleží na výběru *Resource* a *Operation*. Některé jsou neměnitelné, předávají hodnotu nastavenou již vybranou operací. Nastavitelné ještě upřesňují danou operaci. Jaký typ výrobku se má vzít, jaká teplota má být použita, jak dlouho se má operaci vykonávat.



Obrázek C.3: Krok

Podívejte se, jak se změnilo okno kroku. Každý výrobní plán se skládá z několika kroků, které jdou za sebou. Nyní přidejte a upravte další kroky tak, abyste vytvořili funkci ze zadání - Obrázek C.4. Použijte *Resource* – 1/CP-F-ASRS32-P, 3/CP-AM-MAG-Front a 5/CP-AM-iDRILL. U zásobníku nastavte *Next Part Number* a *part number* na 110/front cover black raw. U vrtačky *Next Part Number* nastavte na 210/front cover black. Mezisklad uloží výrobek z pozice P2 a *Next Part Number* nechte na 0/nothing a *part number* změňte na 210 (tím se po uložení do skladu zapíše v systému MES4 stejný kus do přehledu zásobníků).

Další krok lze přidat více způsoby. Buď pravým kliknutím do šedého prostoru a vybrání možnosti *Add* nebo pravým kliknutím na již existují krok a vybráním možností *Add above*, *Add below*. Rozdíl mezi těmito možnostmi je, že pokud použijete druhou možnost tak se automaticky upraví hodnoty *Step* a *Next Step* v nastavení kroku tak, aby kroky na sebe navazovaly.



Obrázek C.4: Jednoduchý výrobní plán

Vytvoření výrobku (Parts)


Vytvořte výrobek pro navrhnutý výrobní plán a propojte jej s ním.

- Přehled výrobků: Zde jsou zobrazeny všechny typy výrobků. Výrobky jsou na rozdíl od výrobních plánů ještě tříděny do složek. Po jejich na kliknutí se v pravé části zobrazí dodatečné informace.
- *Add Part*: Vytvoří nový výrobek.
- *Default Settings*: Záložka s identifikačními údaji:
 - *Part Number (PNo)*: Číslo typu výrobku. Je vhodné zadávat stejné jako číslo výrobního plánu.
 - *Description*: Popis výrobku.
 - *Type*: Specifikace, do které skupiny výrobek zapadá.
 - *Picture*: Cesta k obrázku výrobku.
- *MRP*: Záložka pro automatické doplnění zásob výrobku. Nebudete potřebovat.
- *Work Plan*: Záložka pro při zařazení výrobku k výrobnímu plánu
 - *Work plan*: Výběr výrobního plánu, který vyrobí výrobek.
 - *Přehled materiálů*: Přehled materiálu, který bude potřeba pro výrobu jednoho kusu.
- *Work Plan*: Záložka pro přidaní do skupin (výběr parametru operace stanice, objednávky pro zákazníka). Nebudete potřebovat.



Obrázek C.5: Přehled výrobků

- *Work plan:* Vyberte výrobní plán, který vyrobí tento výrobek.
- Přehled materiálu: Souhrn materiálu, který je potřeba pro výrobu výrobku



Obrázek C.6: Propojení výrobku s výrobní plánem

Pozn.: Při návrhu nové výroby výhodnější prvně vytvořit výrobek a potom až výrobní plán. Při tvorbě výrobního plánu můžete rovnou používat výrobek v parametrech a *Next Part Number* a nemusíte později, kde má být. Po vytvoření se pouze vrátíte do výrobku a spojíte ho s výrobním plánem. Postup této úlohy je zvolen naopak, protože nevytváříme výrobek, který by již nebyl nadefinovaný a program CIROS má k nim vizuální model, který zná pod těmito čísly.

Nastavení zásobníků (*Buffers*)

Před zapnutím linky je potřeba zkontolovat, zda pozice, množství výrobků odpovídá realitě. Při práci se simulací, některé zásobníky nemusíte řešit, protože jsou automaticky doplňovány. Z toho důvodu musíte nastavit pouze mezisklad *1/CP-F-ASRS32-P*, který v modelu má na všech pozicích paletu.

- Přehled zásobníků: Zobrazení všech stanic se zásobníky. Po jejich na kliknutí se zobrazí přehled materiálu.
- Přehled materiálu: Zobrazuje informace o jednotlivých pozicích zásobníků. Důležité pro vás jsou:
 - *BuPos*: Pozice v zásobníku.
 - *PNo*: Číslo výrobku.
 - *Description*: Popis výrobku.


Kliknutím pravým tlačítkem se otevře nabídka, kde *Clear* vymaže výrobek z pozice a *Edit* vám umožní změnit výrobek, jak je zobrazeno na Obrázku C.8. Pomocí Shift+levé tlačítka můžete upravovat více pozic na jednou.

Přehled materiálu										
BufNo	BuPos	PNo	Description	ONo	OPos	TimeStamp	PalletID	BoxID	Image	
1	1	25	pallet	0	0	08.05.2020 19:11:36	0	0		
1	2	25	pallet	0	0	08.05.2020 19:11:36	0	0		
1	3	25	pallet	0	0	08.05.2020 19:11:36	0	0		
1	4	25	pallet	0	0	08.05.2020 19:11:36	0	0		
1	5	25	pallet	0	0	08.05.2020 19:11:36	0	0		
1	6	0	nothing	0	0	08.05.2020 18:38:03	0	0		
1	7	0	nothing	0	0	08.05.2020 18:38:03	0	0		

Obrázek C.7: Přehled zásobníků stanic

Pozn.: Abyste změnili již obsazenou pozici, můžete rovnou použít *Edit*. Nemusíte prvně vyčistit *Clear* a potom teprve naplnit *Edit*.

- *Part*: Výběr prvku, který obsazuje danou pozici.



Obrázek C.8: Změna zásob

Kontrola stanic (*Resources*)

Před zadáním výroby je dobré si zkontrolovat, zda máte provozu schopné stanice. V tuto chvíli máte všechny stanice odpojeny (sloupec *Connected* červené světlo). Po spuštění simulace by se vám stanice měli načíst tak jak je na Obrázku C.9.

Picture	ID	Name	MESMode	AutomaticMode	ManualMode	Busy	Reset	GratID	Error1	Error2	IP	Connected
	1	CP-F-ASR500P									127.0.0.1	
	2	CP-F-SURFACE									127.0.0.1	
	3	CP-AM-MAGFRONT									127.0.0.1	
	4	CP-AM-AHEAT									127.0.0.1	
	5	CP-AM-MORILL									127.0.0.1	
	6	CP-F-RASS									127.0.0.1	
	7	CP-AM-CAM									127.0.0.1	
	8	CP-AM-MAG BACK									127.0.0.1	
	9	CP-AM-PRESS									127.0.0.1	
	10	CP-AM-TURNOVER									127.0.0.1	
	11	CP-F-ASR500B									127.0.0.1	
	12	CP-F-BUF-B									127.0.0.1	
	13	CP-F-BURROBCNC-B									127.0.0.1	
	14	LOG-MR-B									127.0.0.1	
	15	LOG-MR-B									127.0.0.1	
	16	LOG-MR-B									127.0.0.1	


Obrázek C.9: Přehled stanic

Zadání produkce (*New Production Order*)


Dejte vyrobit tři vaše výrobky ve dvou objednávkách.

- *Add Position*: Otevře okno pro výběr produktu *Part* a počet kusů *Quantity* jenž se má vyrobit viz Obrázek C.11.
- *Order (ONo)*: Číslo, pod kterým najdeme objednávku.
- *Start Date and Time*: Kdy se má výroba zahájit.
- Přehled objednaných výrobků: Přehled výrobků, které budou objednány.
- Potřebný materiál: Souhrn materiálu, co bude potřeba na výrobu.
- *Start Order*: Potvrzení objednávky pro MES.

Pozn.: V jedné objednávce může být více druhů výrobků. Materiál potřebný pro výrobu je pouze informační. V případě nedostatku není tímto objednán k výrobě.



Obrázek C.10: Nový příkaz k výrobě




Obrázek C.11: Výběr výrobku, jenž má být vyroben

Kontrola výroby (*Current Orders*)

Zde můžete vidět všechny objednávky, které jsou rozpracované. Po jejich rozkliknutí uvidíte krátký přehled pro jednotlivé výrobky v objednávce.


Význam barev:

- Bílá: Ještě se nezahájila výroba.
- Žlutá: Na cestě ke stanici dalšího kroku.
- Zelená: Právě se vykonává operace.
- Modrá: Dokončená produkce.
- Červená: Výroba výrobku byla ukončena, ale některá operace nebyla vykonána nebo byla vykonána s chybou.



Obrázek C.12: Aktuální výroba

Kliknutím pravým tlačítkem na výrobek a výběrem *Show Detailed* se můžete podívat na bližší informace o výrobě daného kusu.



Obrázek C.13: Přehled postupu výroby výrobku

C.2.2 CIROS

Po spuštění programu CIROS si nastavte prostředí, jak je tomu na Obrázku C.14. To uděláte přes pravé tlačítka na liště a za škrknutím možností: *standard*, *view*, *controller*, *modeling extensions*.



Obrázek C.14: Nastavení panelu


1. *Open*: Pro otevření již existujícího modelu.
2. *Display model*: Výběr ze tří pohledů pro celý model.
3. *Move*: Posuv obrazu. (Shift+levé tlačítko)
4. *Rotate*: Otočení obrazu. (Ctrl+levé tlačítko)
5. *Zoom*: Přiblížení/oddálení. (Kolečko myši)
6. Ortografický pohled.
7. *Reset*: Zastaví simulaci a navrátí ji do stavu před spuštěním.
8. *Start/stop*: Spuštění simulace a poté její zastavení. Po opětovné spuštění pokračuje tam kde přestala.
9. Zrychlení a zpomalení simulace.
10. *Model Explorer*: Seznamový přehled všech součástí, jenž jsou použity v modelu.

Vyzkoušejte pohyb obrazu. Pro nastavení obrazu je možné přes pravé tlačítka v obraze modulu a *Standard views* vybrat pohled.

Simulace

Pokud běží simulace tak jsou některé funkce nepřístupné. Otevřete *Model Explorer* a rozklikněte záložku *Objects*, ve které se dostaňte na položky označenou na Obrázku C.15. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte *Properties*. Ve *Visualization* můžete změnit styl zobrazení pro jednotlivé prvky.

Zneviditelněte průhledné kryty meziskladu a spusťte simulaci. V průběhu výroby simulace výroby se vratte do prostředí MES4 a projděte znova kroky **Kontrola stanic** a **Kontrola výroby**.




Obrázek C.15: Změna zobrazení jednotlivých dílů

C.2.3 Automatická výroba

Nastavte, aby se výrobek z příkladu automaticky doplňoval do modulu meziskladu. V meziskladu se budou udržovat dva kusy výrobku. To nastavíte v záložce *Orders* » *Set Generic Orders*....

- Přehled automatických operací: Zobrazuje všechny doplňovací operace, které automaticky doplňují zásobníky.
- *Add Order*: Přidaní automatického doplnění zásob.
- *Type*: Výběr podmínek pro doplnění. Ponechte na *fill buffer cyclic*.
- *Resource*: Výběr modulu, který bude automaticky doplňován.
- *Buffer*: Výběr doplňovaného zásobníku modulu.
- *Part*: Výrobek, jehož počet je hlídán.
- *Low limit*: Minimální udržovaný počet.
- *High limit*: Maximální počet automaticky doplněného výrobku.
- *Create order for*: Výběr, zda se při poklesu má spustit výroba výrobku nebo výrobní plán.
- *part (workplan)*: Určení, který výrobek (výrobní plán) se má vyrobit.
- *Generic order is active*: Při zatrhnutí je automatické doplňování aktivní i při vypnutém nastavení *Generic Orders Active* v záložce *Orders*.



Obrázek C.16: Nastavení automaticky prováděných operací

C.3 Úkol

Pro model reálné linky CP Factory vytvořte výrobní plán typu *production*, jenž bude využívat všechny stanice. Začínat bude položením uloženého výrobku z příkladu na nosič. Výrobek by měl obsazovat paletu co nejmenší čas. Návaznost operací bude smysluplná. Parametry operací budou *constant*. Hodnoty parametrů operací zvolte libovolně. Vytvořte pro výrobní plán nový výrobek, který bude sloužit pouze pro objednávku. Číslo výrobku se bude měnit tak, aby odpovídalo jeho aktuálnímu stavu. Použijte čísla uvedená níže. Výrobní plán nasimuluje v programu CIROS. Výrobu zadejte alespoň pro dva kusy.

Pozn.: Při volbě hodnot parametrů se zamyslete nad tím, kolik máte času. Osazení jedné pojistky znamená zhruba prodloužení o 15 sekund. Ohřev na 80 °C může být otázka minuty. Při opravovaní chyby nebo postupném zkoušení plánu vás tyto věci mohou velmi zpomalit.

Čísla výrobků:

- 25 - Paleta
- 110 – Neopracovaný spodní díl
- 210 – Opracovaný spodní díl (použijte i pro vyvrtání děr pouze na jedné straně)
- 211 – Spodní díl s PCB deskou bez pojistek
- 212 – Spodní díl s PCB deskou s přední pojistkou (ve směru pohybu po páse)
- 213 – Spodní díl s PCB deskou se zadní pojistkou
- 214 – Spodní díl s PCB deskou a se dvěmi pojistkami
- 1211 – Kompletní výrobek bez pojistek
- 1212 – Kompletní výrobek s přední pojistkou
- 1213 – Kompletní výrobek se zadní pojistkou
- 1214 – Kompletní výrobek se dvěmi pojistkami

D Laboratorní cvičení – Tvorba virtuálního modelu v prostředí CIROS

Cílem této laboratorní úlohy je rozšířit znalosti prostředí MES 4 a CIROS od firmy Festo. A to do takové úrovně, že student dokáže navrhnout vlastní virtuální linku z modulů CP Factory a simulovat na ní výrobu.

D.1 Zadání

1. Vytvořte vlastní linku z modelů CP Factory v programu CIROS.
2. Propojte programy MES4 a CIROS.
3. Začleňte zdroj (*Resoucerces*) do prostředí MES4.
4. Vytvořte tři výrobní plány, kde jeden bude typu *customer*.
5. Přidejte potřebné údaje zákazníka do databáze MES4.
6. Ověřte funkčnost vytvořených výrobních plánu v programu CIROS.

D.2 Domácí příprava na laboratorní cvičení

Navrhněte zapojení výrobní linky s následujícími požadavky. Z modulů CP Factory použijte mezisklad, zásobníky předních (spodních) a zadních (horních) krytů, modul osazovaní robotem, kamery, rozvětvení a výstupní modul. Můžete použít všechny moduly CP Factory, které jsou k dispozici v programu CIROS (seznam s krátkým popisem je uveden na konci tohoto dokumentu v Tab. D.1). Z těchto modulů použijte alespoň dva druhy. Počet jednotlivých typů modulů není omezen, ale musíte být schopni obhájit jejich přítomnost, pokud použijete dva a více kusů.

Linka musí být schopna vyrobit polotovar, který se uskladní v modulu mezi-skladu pro další použití. Z polotovaru bude možno vyrobit alespoň dva výrobky, které budou lehce vizuálně rozeznatelné. Hotové výrobky budou obsahovat alespoň jednu pojistku. Pokud pojistka bude detekována modulem kamery jako špatná bude výrobek odebrán z palety modulem výstupu. Výrobky nebudou zbytečně obsazovat nosiče. Pozn.: Mezisklady budou při zahájení výroby skladovat pouze palety. Jako polotovar je bráno i položení spodního krytu na paletu, ale výroba takového polotovaru nemá význam – nijak výrazně neurychlí výrobu výrobku.

D.3 Úkol

Vytvořte model vámi navrhnuté linky z domácí přípravy, vytvořte tři výrobní plány a nasimulujte výrobu dle těchto plánů.

D.3.1 Model linky v CIROS

V programu CIROS vytvořte nový model, který bude odpovídat vámi navrhnuté lince CP Factory. Jednotlivým modulům nastavte unikátní číslo ID.

1. *New*: Vytvoření nového souboru. Přes šipku zobrazte menu a vyberte *Model...*.
2. *Edit mode on/off*: Umožňuje jednoduchý přesun vybraného prvku.
3. *Show model libraries*: Zobrazí okno s knihovnami modelů.



Obrázek D.1: Panel CIROS

Sestavení linky

Otevřete okno s knihovnami modelů (*Show model libraries*).


- Přehled knihoven: Zobrazení všech dostupných modelů. Z knihoven budete potřebovat *Festo CP System V4.14 » CP Application* a *CP Factory*. Zobrazené na Obrázku D.2.
- Obrázek: Náhled, jak daný model vypadá.
- *Add*: Vloží model do středu pracovního prostoru.
- Popis modelu: Krátký popis funkce nebo parametrů modelu.



Obrázek D.2: Knihovny modelů

Pro přesun použijte buď *Edit mode* s pohledem ze shora nebo posun v osách v nastavení objektu v záložce *Pose* (Obrázek D.3). Otočit model lze pouze v *Add-Pose*. Při přidání dalšího modelu, který má být spojen s jiným, stačí model přemístit do blízké pozice a pak se automaticky přesně umístí vůči druhému modelu. Pro propojení protiběžných pásů použijte *CP-F-DEFLECTION180°*.

Pozn.: Prvně si vytvořte cestu z pásu a poté teprve vkládejte aplikační moduly. Nezapomeňte přidat i vhodné množství nosičů (*CP-F-CARRIER*).



Obrázek D.3: Nastavení pozice modelu


Nastavení parametrů stanic

Nastavení parametrů, které ovlivňují chod CP Factory je v *Properties* » *CP System*. U základních modulů a stanic se nastavuje ID a nastavení pásu. Nastavené ID u základních modulů odpovídá ID, které bude odpovídat aplikační stanici. U lineárního modulu je problém, že nevíte, která strana je A a která B. To lze zjistit způsobem ukázaným na Obrázku D.5. U stanic a většiny aplikačních modulů jsou v této záložce ještě další nastavení pro danou aplikaci. Nastavte chybost osazovacího robota na 20

General	Parameter	Value
Pose	SPS_Lager	
Dimension	MES ID	201
Visualization	Traffic Jam	Disabled
Extended	Conveyor Belt	Disabled
Info	Init_Lager	
ORL	Part Number	25
Bus client	Replicator_PartNr	
Collision detection	Percentage Faulty Fuses...	0.00
Connectors	Percentage Faulty Fuses...	0.00
Fault	Percentage Rotated Wo...	0.00
Measuring		
Physics simulation		
Process geometry		
CP System		

Obrázek D.4: Nastavení modelu v systému CP Factory

Pozn.: Pokud nepovolíte automatický mód některých aplikací, tak budete muset doplňovat nebo odebírat materiál ručně. To uděláte tak, že si necháte zobrazit všechny součásti modelu a to zobrazí i tlačítko, které vykonává danou funkci.




Obrázek D.5: Zjištění strany lineární modulu

D.3.2 Kontrola spojení MES a CIROS

CIROS

Přes *SETTINGS* » *Model options ...* otevřete nastavení modelu. Zkontrolujte, že nastavení odpovídá Obrázku D.6.


- *Floor*: Nastavení vizualizace podlahy pod modelem linky. Můžete nastavit ručně nebo použít *Adjust to model*.
- *MES*: Nastavení komunikace s MES.
- *Simulation*: Nastavení rychlosti simulace, zrychlování a zpomalování.



Obrázek D.6: Spojení CIROS s MES

MES


Přes *Tools* » *Options* otevřete nastavení MESu. Zkontrolujte, že nastavení v záložce *Communication* odpovídá Obrázku D.7.



Obrázek D.7: Spojení MES s CIROS

D.3.3 Záložky pro MES pro tuto úlohu

Na Obrázku D.8 jsou zvýrazněny sekce MESu, se kterými jste ještě nepracovali a budou potřeba pro toto cvičení. Název sekce je uveden v závorkách nadpisu kapitol.




Obrázek D.8: MES menu

D.3.4 Vytvoření stanic v MESu (*Resources*)

Přidejte do databáze MESu stanice, které používáte v lince. Nastavte ID stanic tak, aby odpovídalo nastavení ID v CIROS. Přiřaďte každé stanici příslušné operace a zásobníky. Nastavte topologii stanic tak, aby odpovídala modelu linky.

- Přehled stanic: Zobrazuje všechny stanice v databázi MESu.
- *Add resource*: Přidá novou stanici.
- *Id*: Unikátní číslo stanice. Pokud je duplikátní tak přepíše dříve vytvořenou stanicí bez upozornění.
- *Name*: Název stanice. Slouží pro přehlednější orientaci mezi stanicemi.
- *IP Address*: IP adresa modulu. Při práci s programem CIROS používejte u všech modulů IP adresu nastavenou v nastavení modelu CIROS (Obrázek D.6).


- *Description*: Popis funkce stanice.
- *Buffer*: Přehled zásobníků stanice.
- *Operations*: Přehled všech operací, které linka může vykonávat.
- *Add operation*: Přidání nové operace.
- *Topology*: MES si z této informace vytvoří přehled zapojení linky. Musíte uvést aspoň o jaký typ zapojení se jedná jinak stanice nepůjde použít. Nastavení návazností stanic umožní systému MES vypočítat dopravní časy.
- *Picture*: Přidání obrázku stanice pro lepší orientaci.



Obrázek D.9: Přidaní stanice v MES

Přidejte do databáze MESu stanici zásobníku předních (spodních) krytů a přiřaďte operaci *200/feed front cover from magazin* dle Obrázku D.10, kterou bude vykonávat. Nastavte odpovídající typ topologie.

Další stanice přidejte přes pravé tlačítko v přehledu stanic a vyberte možnost Import. Tímto způsobem se přidá stanice s již nastavenými operacemi a zásobníky. Až přidáte všechny stanice tak doplňte v topologii názvy stanic, které následují po dané stanici. Díky tomu MES automaticky doplní časy dopravy ve výrobní plánu.



Obrázek D.10: Přiřazení operace stanici

Na Obrázku D.11 vidíte, jakým způsobem jsou nastaveny ukládací pozice mezi-skladu.

- *Buffer NO.:* Číslo zásobníku.
- *Description:* Název nebo popis zásobníku.
- *Type:* Typ zásobníku:
 - *Storage:* Uložení materiálu, přičemž pro naložení nebo vyložení není použito mobilních robotů (Automated Guided Vehicle - Automaticky řízené vozidlo (AGV)). Princip zásobníku není založen není typem fronty. Jednotlivé kusy mají svoji pozici, kterou nemění.
 - *FIFO:* Zásobník typu fronty – první na vstupu, první na výstupu. Použití spíše pro modulu objízdný pás (Bypass).
 - *Stack:* Zásobník, kde je materiál naskládán na sebe.
 - *To AGV:* Zásobník předává materiál mobilnímu robotu.
 - *From AGV:* Zásobník je plněn mobilním robotem.
 - *From to AGV:* Zásobník přijímá a předává materiál mobilnímu robotu.
- *Belt Number:* Číslo pásu, který tvoří zásobník v daném modulu.
- *Positions:* Počet pozic v zásobníku.
- *Sides:* Počet stran zásobníku.
- *Rows:* Počet řádků zásobníku.
- Přehled pozic: Zde jsou vytvořené pozice zásobníku a rozšiřující možnosti.
 - *BufNo:* Číslo zásobníku, ke kterému pozice patří.
 - *BufPos:* Pozice v zásobníku.
 - *Zone:* Nastavení pro vyhrazení pozice pro určitou skupinu výrobků.
 - *Restriction:* Nastavení pro vyhrazení pozice pro určitou skupinu výrobků, které se vkládají manuálně.

Buffer No.:	1	Description:	Storage	Type:	storage																								
Positions:	32	Change		Belt Number:	0																								
Sides:	2	Rows:	4	Columns:	4																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>BufNo</th> <th>BufPos</th> <th>Zone</th> <th>Restriction</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>no restriction</td> <td>ASRS32</td> <td>Přehled pozic</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>no restriction</td> <td>ASRS32</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>no restriction</td> <td>ASRS32</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							BufNo	BufPos	Zone	Restriction		▶	1	1	no restriction	ASRS32	Přehled pozic		1	2	no restriction	ASRS32			1	3	no restriction	ASRS32	
	BufNo	BufPos	Zone	Restriction																									
▶	1	1	no restriction	ASRS32	Přehled pozic																								
	1	2	no restriction	ASRS32																									
	1	3	no restriction	ASRS32																									

Obrázek D.11: Nastavení zásobníků stanice


D.3.5 Výrobní plány

Vytvořte tři výrobní plány, kde první plán bude vyrábět polotovar, jenž bude automaticky doplněn, pokud počet poklesne pod čtyři kusy. Zbývající plány budou využívat polotovaru a budou od sebe vizuálně odlišitelné (jiná barva horního krytu). Jeden bude typu *customer* a druhý *production*. Parametry operací tomu budou upraveny. Výrobní plán typu *production (customer)* bude mít všechny (které upravují výrobu) parametry typu *constant (changable)*.

Změnu výroby výrobku při chybě (špatně osazená pojistka) se nastaví ve výrobní plánu u modulu, který chybu detektuje (modul kamery). Za škrknutím *Error Step* a nastavením *Error Step* na hodnotu kroku, který má v případě chyby následovat. Jak znázorňují Obrázky D.12 a D.13.

Basics		Next Step:	50
Step:	40	Error Step:	999
First Step:	<input type="checkbox"/>		
Error Step:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Operation			
Resource:	204 Kamera	Transport Time [s]:	0
Operation:	404 check both fuses	<input type="checkbox"/> show all	Working Time [s]: 2

Obrázek D.12: Nastavení kroku v případě chyby



Obrázek D.13: Výrobní plán s ošetřením špatného výrobku

D.3.6 Vytvoření zákazníka (*Customer*)

Přidejte zákazníka s vaším jménem, email zadejte jako iniciály vašeho jméno @vspj.cz a firmu jako VSPJ.

- Přehled zákazníků: Zde jsou zobrazeni všichni zákazníci v systému.
- *Add Customer*: Přidání zákazníka.
- *Customer*: Informace o zákazníkovy.

CNo	Company	Name
1	VSPJ	Laboratomi ,Uloha

Přehled zákazníků

Customer

Customer Number (CNo)*:

First Name*:

Last Name*:

Address:

Phone:

E-Mail*:


Company*:

+ Add Customer - Delete Customer


Obrázek D.14: Přehled zákazníků

D.3.7 Zadaní výroby dle požadavků zákazníka (*New Customer Order*)

Zadání výroby pro zákazníka (*customer order*) je odlišné od zadání produkce (*production order*). Musíte navíc vybrat zákazníka Obrázek D.15 a po výběru výrobku můžete ještě změnit parametry Obrázek D.16, které jste nastavili ve výrobní plánu jako *changable*.



Obrázek D.15: Zadaní výroby pro zákazníka



Obrázek D.16: Změna parametrů při zadání výroby pro zákazníka

Typ	Označení používané v prostředí CIROS a MES4	Český název	Popis funkce
Základní moduly	CP-F-LINEAR	Lineární modul	Základní modul pro přesun výrobku pomocí dvou proti běžných pásů. Lze na něj položit dva aplikační moduly.
	CP-F-BYPASS	Výhybka	Rozšíření lineárního modulu o třetí pás, na kterém se vykonává časově náročná aplikace. Lze na něj položit dva aplikační moduly.
	CP-F-BRANCH	Rozvětvení	Vytvoří dvě cesty, kde se jedna vrátí na stejné místo. Lze na něj položit jeden aplikační modul.
Buňka	CP-F-ASRS32-P	Meziklad	Sklad pro 32 palet s výrobky na nich.
	CP-F-RASS	Osazovací robot	Robot osazující PCB a pojistky do spodního krytu.
Aplikační moduly	CP-AM-CAM	Modul kamery	Kamera kontrolující stav a kvalitu výrobku.
	CP-AM-HEAT	Modul ohřevu	Ohřívá výrobek.
	CP-AM-iDRILL	Modul vrtání	Vyvrtá dvě díry na přední nebo zadní stranu krytu nebo na obě strany.
	CP-AM-LABEL	Modul štítkování	Přilepí vytiskný štítek na hotový výrobek.
	CP-AM-MAG_BACK	Zásobník zadních krytů	Položí horní kryt na spodní kryt.
	CP-AM-MAG_FRONT	Zásobník předních krytů	Položí spodní kryt na paletu.
	CP-AM-MEASURE	Modul měření	Kontroluje kvalitu výroby krytů.
	CP-AM-OUT	Modul výstupu	Vezme výrobek z palety a položí jej na jeden ze dvou vykládacích míst.
	CP-AM-PRESS	Modul lisování	Zmáčkne spodní a horní kryt dohromady.
	CP-AM-TURN	Modul otočení	Otočí výrobek, tak že spodní kryt je směrem nahoru.

Tab. D.1: Přehled modulů CP Factory v prostředí CIROS a MES4