

Estándares de Calidad Ambiental para Suelo





#### Naturaleza de los ECA suelo

- Les El Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del recurso suelo, buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o contaminación.
- Los estándares de calidad ambiental para suelo constituyen los indicadores que miden el nivel de concentración de parámetros químicos presentes en el suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente.

**Ley N° 28611** www.minam.gob.pe



## ECA para suelos

Para el control y mantenimiento de la calidad del suelo se han promulgado:

- ✓ Los Estándares de Calidad Ambiental para suelo y disposiciones complementarias, D.S. N° 002-2013-MINAM y D.S. N° 002-2014-MINAM.
- ✓ Guía para Muestreo de Suelos y Guía para la elaboración de los Planes de Descontaminación de Suelos, R.M. N° 085-2014-MINAM.
- ✓ Protocolo de muestreo por emergencia ambiental, R.M. N° 125-2014-MINAM.



# Ámbito de Aplicación

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo son aplicables a todo proyecto y actividad, cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia.

Todo proyecto o actividad que genere o pueda generar riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia.







#### Contaminación de suelos

Contaminante: Cualquier sustancia química que no pertenece a la naturaleza del suelo o cuya concentración excede la del nivel de fondo susceptible de causar efectos nocivos para la salud de las personas o el ambiente.

Sitio contaminado: Aquel suelo cuyas características químicas han sido alteradas negativamente por la presencia de sustancias químicas contaminantes depositadas por la actividad humana, en concentraciones tal que en función del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores represente un riesgo a la salud humana o el ambiente.

- Las actividades industriales son consideradas como potenciales fuentes de la contaminación de los suelos.
- Pequeñas actividades (talleres mecánicos, pequeñas industrias) pueden causar gran impacto en los suelos.



#### Causas de la contaminación de suelos

#### • Contaminación intencional:

- Disposición voluntaria de residuos sólidos industriales en vertederos no controlados.
- Infiltración de líquidos peligrosos en pozos abandonados.
- Relaveras.
- Desmonteras.
- Escombreras, etc.



#### Causas de la contaminación de suelos

#### Liberaciones accidentales o no intencionales:

- Tanques de combustible enterrados, cuando se oxidan causan derrames de su contenido en el suelo y las aguas subterráneas.
- Fugas pequeñas pero prolongada, de solventes en el proceso de limpieza y desengrase de superficies metálicas pueden infiltrar concreto, suelo y contaminar las aguas subterráneas.
- Residuos sólidos de origen desconocido y utilizado para pavimentación de caminos y para otros fines en la construcción.



# Áreas de potencial interés

- ✓ Áreas donde existe alguna evidencia de potencial contaminación del suelo. Extensión de terreno donde se realizarán efectivamente las labores de muestreo.
- ✓ Áreas de influencia, perímetro inmediato del emplazamiento donde hay indicio o evidencia de potencial contaminación.
- ✓ Emplazamiento, áreas donde están instaladas las facilidades para desarrollo de actividades.



# Aplicación del ECA para suelo





#### Fase de Identificación

- ✓ Evaluación Preliminar
  - "Investigación Histórica
  - "Levantamiento técnico del sitio
  - " Modelo conceptual
- ✓ Muestreo de identificación
- ✓ Muestreo de nivel de fondo
- Informe de identificación de sitios contaminados



#### Evaluación Preliminar - Procedimiento secuencial

- ✓ Identificar fuentes primarias las causas de la contaminación
- ✓ Caracterizar focos o fuentes secundarias calificar la contaminación
- ✓ Definir las vías y rutas de exposición y receptores propagación de los contaminantes y bienes a proteger (estimación del riesgo).
- ✓ Juntar la información y modelar los escenarios de exposiciones potenciales relevantes desarrollo de un modelo conceptual inicial.



### Modelo Conceptual Inicial

#### Producción de vicsafeno y HCH técnico

Focos (áreas abajo o alrededor de )	Vías de propagación y exposición relevante	Sustancias relevantes	Receptores
Unidad de producción de HCH Técnico (mezclado en el suelo)	Suelo - contacto directo	Isómeros de HCH, [clorobenceno]	Trabajadores y futuros habitantes
	Agua subterránea		Usuarios del acuífero superior
	Dispersión superficial (inundaciones) / Agua		Vecinos
	superficial		Vecillos
Tanque de benceno	Agua subterránea	Benceno	Usuarios del acuífero superior
	Gases en suelo ascendente - aire ambiente		Futuros habitantes en ambientes confinados junto al suelo

La representación gráfica debe indicar las direcciones del viento, la dirección de las aguas freáticas, delimitación del predio, y los posibles focos de contaminación por importancia y sustancia.

www.minam.gob.pe



### Fase de Caracterización

Procede cuando los resultados de la FI superan los ECA suelo o niveles de fondo.

- ✓ Determinar extensión y profundidad de la contaminación.
- ✓ Muestreo de detalle, estudio de caracterización, y ERSA.
- ✓ Elaboración del Plan de Descontaminación de suelos.



#### Plan de Descontaminación de suelos

- ✓ PDS incluye propuesta de acciones de remediación orientadas a alcanzar los ECA para suelo, niveles de fondo o niveles de remediación específicos.
- ✓ Las propuestas de acciones de remediación basadas en el análisis de las mejores técnicas disponibles, costo efectividad, sostenibilidad de las alternativas, ecoeficiencia y resultados de ensayo de laboratorio y/o ensayos pilotos.



## **ERSA**

- Su elaboración es facultativa, sin restricción de área del sitio.
- Determina niveles de remediación específicos.
- Requieren de la opinión técnica favorable de la Autoridad de Salud, y del SERNANP.
- EFA fiscaliza niveles de remediación y medidas específicas correspondientes.



#### Fase de Remediación

### Comprende:

- 1. Ejecución de las acciones de remediación para:
  - ✓ eliminar riesgos a la salud y el ambiente, o
  - ✓ reducirlos a niveles aceptable.

2. Muestreo de comprobación



# Tipos de Acciones de Remediación

- Acciones de remediación para la eliminación de los contaminantes del sitio,
- Acciones para evitar la dispersión de los contaminantes,
- Acciones para el control del uso del suelo, y
- Acciones para monitoreo del sitio contaminado.



### Mezcla de suelos

Prohibido adicionar suelo no contaminado a un suelo contaminado con la finalidad de reducir la concentración de uno o más contaminantes para alcanzar los ECA para suelos.

No se refiere a la utilización de suelos que como material de préstamo se usa para viabilizar la remediación de suelos (PDS aprobado por la autoridad).



# Plazos para la aplicación

- Hasta 01 año para presentar el Informe de Identificación de SC.
- Hasta 02 años para presentar el PDS a partir de la notificación de la AC.
- Hasta 03 años para la ejecución de las AR. Se puede extender más de 01 año cuando existan razones técnicas justificadas.



# Obligaciones de los titulares

#### Proyectos nuevos:

- Fase de identificación como parte de su IGA.
- No se le atribuye responsabilidad si identifica concentraciones que superan ECA suelo o NF.
- ♣ Debe incluir en el IGA mecanismos y acciones para evitar generación de mayores impactos negativos en el suelo y prevenir riesgos a la salud humana.



# Obligaciones de los titulares

#### Actividades en curso:

- ♣ Presentación del Informe de Identif. SC.
- Presentación del PDS.
- Ejecución de Acciones de remediación.
- Presentación de Informe de culminación de acciones de remediación (muestreo de comprobación) a la EFA.



## Actualización de los IGA

# Si FI determina que:

- ✓ No requiere elaborar PDS: El plan de manejo ambiental del IGA del titular, debe incluir medidas y acciones tendientes a evitar la generación de SC.
- ✓ Requiere elaborar PDS: no necesita actualizar el IGA, si la actividad esta en su etapa de cierre.



# SC comprendidos en IGAs

Cuando se trate de SC que la AC o EFA determina que no se cumplieron objetivos de remediación previstos en un determinado IGA (plan de cierre de PA), titular debe ejecutar fase de caracterización y presentar PDS en plazo no mayor a 2 años.



## Análisis de muestras

- El análisis de las muestras de suelo por laboratorios acreditados ante el INDECOPI.
- En tanto no se disponga de laboratorios acreditados se utilizarán los laboratorios aceptados expresamente por las autoridades competentes.
- MINAM publicará de forma periódica métodos de ensayos vigentes para los parámetros del Anexo 1.



## Contaminantes no incluidos Anexo 1

En caso que la actividad genere o maneje sustancias químicas no comprendidas en el Anexo I, se aplicará lo establecido en el numeral 33.3 del artículo 33° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

www.minam.gob.pe



..... Gracias por su atención!

vmorales@minam.gob.pe