



LECCIONES APRENDIDAS

Accidente de trabajo Condiciones de seguridad

¿Qué pasó?

Un trabajador de la UGC que estaba instalando unos soportes de escobas en el depósito de basuras de la Universidad, cuando salió del lugar se golpeó el lado derecho de la cabeza con una viga de concreto que, en diagonal, soporta el techo.

Consecuencias

Golpe en la cabeza

¿Que lo causó?

- Inadecuada señalización
- La variable (afán) no le permitió visualizar los eventuales obstáculos que había en el camino.

¿Como evitar que ocurra nuevamente?

Reporta condiciones inseguras, ya que pueden disminuir los factores de riesgo.

Al momento de dirigirte al lugar de destino, asegúrate de observar detalladamente el camino, identifica cualquier tipo de obstáculo que encuentres e infórmalo inmediatamente, para que adopten, a la mayor brevedad, la correspondiente medida.

Recuerda que el autocuidado debe ser un hábito de vida.